Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/00271/22/01/03
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 03-01-2022

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Inżynier Łukasz Dębski
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Przemysław Ostap
DEKRA Polska - O. Lublin

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0112080	**VOLKSWAGEN, Golf VII Variant 13-17, Golf VII 1.6 TDI BMT Trendline**				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1598	110/81	manualna	154 958	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WD9437L	WVWZZZAUZHP542501		04-01-2017/2016	28-12-2022	Czarny/metalic

Data oględzin: 05-01-2022

Miejsce oględzin:

Spacerowa 34, Dębina
05-152 Czosnów

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

4/5 zagłówki, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Asystent podjazdu i zjazdu, Chromowane listwy na osłonie chłodnicy, Czujnik ciśnienia w oponach, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold, Elementy dekoracyjne wnętrza - Dark Silver, Felgi stalowe flow-forming 15 z ogumieniem 195/65, Fotel kierowcy - manualna regulacja wysokości, Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji, Immobilizer, Instalacja radiowa + 4 głośniki, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Klimatyzacja półautomatyczna Climatic, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe - pełnowymiarowe, Lakier uni, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Odblokowywanie oparcia tylnej kanapy z bagażnika, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, bezwładnościowe - przód, Pasy bezpieczeństwa z tyłu, 3-punktowe, bezwładnościowe, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Radio CD/MP3/SD/AUX-IN Composition Touch z 5 calowym monochromatycznym ekranem dotykowym, Relingi dachowe - czarne, Roleta przestrzeni bagażowej, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Start/Stop z odzyskiwaniem energii przy hamowaniu, System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, Szyby termoizolujące, zielone, Tapicerka materiałowa Pepper, Trzecie światło stop, Tylne oparcie składane i dzielone (1/3 do 2/3), Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej, Wspomaganie kierownicy, elektromechniczne, zależne od prędkości, Wycieraczka szyby tylnej, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia.

Wyposażenie dealerskie

Felgi aluminiowe 15 Lyon z ogumieniem 195/65 + śruby antykradzieżowe, Kierownica wielofunkcyjna

3-ramienna w skórze i dźwignia zmiany biegów w skórze, Komputer pokładowy MFA Plus z monochromatycznym wyświetlaczem TFT, Lakier metalik, Lampy Bi-ksenonowe Basic z funkcją doświetlania zakrętów i spryskiwaczami, Pakiet Business.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Pirelli, Winter Cinturato	195/65 R15 91T	5,0 mm
	lewe	Pirelli, Winter Cinturato	195/65 R15 91T	5,0 mm
tylna	prawe	Firestone, Winter Hawk 3	195/65 R15 91T	5,0 mm
	lewe	Firestone, Winter Hawk 3	195/65 R15 91T	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontaży osłon i innych. Określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.
Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Drzwi przednie prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Słupek środkowy prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]

1	Nakładka konsoli środkowej tył	5G0864298F82V	niekompletna	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	5G0863831	nietrwale zamocowana	0.1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk zapasowy		brak	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	5G0807217BPGRU	rysa/odprysk	
2	Osłona lusterka zewnętrznego R	5G0857538D9B9	rysa/odprysk	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	5G9833055G	rysa/odprysk	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	5G9833056G	substancja obca	
5	Rama drzwi,przód L	5G9809835	rysa/odprysk	
6	Rama drzwi,przód R	5G9809836	rysa/odprysk	
7	Okładzina zderzaka tylnego	5G9807417JGRU	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	
8	Błotnik tylny R	5G9809844	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	
9	Tarcza koła aluminiowa przód R	5G0601025H8Z8	rysa/odprysk	
10	Pokrywa schowka	5G1857114G82V	zarysowanie	
11	Podsufitka	5G9867501FZA4	zabrudzenie	
12	Tapicerka drzwi tylnych L	5G9867211BDDHK	zarysowanie	
13	Tapicerka drzwi tylnych R	5G9867212BBDHK	zarysowanie	
14	Nakładka pokrywy tylnej dół	5G9867605B82V	zarysowanie	
15	Tapicerka oparcia 1.rząd L	5G4881805CRBPQ	ślady eksploatacji	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Tunel środkowy



Fot. 15
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód




Fot. 20
Spód pojazdu tył




Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Instrukcja obsługi



Fot. 26
Zderzak (Rysa/Odprysk)



Fot. 27
Wykładzina pokrywy komory silnika (Wgniec./Odkształ.)




Fot. 28
Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 29
Lusterko zewnętrzne prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 30
Próg prawy (Rysa/Odprysk)



Fot. 31
Drzwi tylne prawe (Substancja obca)



Fot. 32
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniec./Odkształ.)



Fot. 34
Zderzak tylny (Wgniec./Odkształ.)



Fot. 35
Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 36
Próg lewy (Rysa/Odprysk)




Fot. 37
Fotel lewy (Ślady eksploatacji)



Fot. 38
pp_pokrywa_schowka_deski_rozdz (Rysa/Odprysk)



Fot. 39
Podłokietnik środkowy przedni (Niekompletna kratka nawiewu pow.)



Fot. 40
Podsufitka (Zabrudzenie)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Tapicerka drzwi tylnych lewych (Rysa/Odprysk)



Fot. 42
Tapicerka drzwi tylnych lewych (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 43
Wykładzina pokrywy tylnej (Rysa/Odprysk)



Fot. 44
Tapicerka drzwi tylnych prawych (Rysa/Odprysk)