Nr zlecenia DEKRA: HCP/WAW/23204/21/04/13
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 13-04-2021

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
Hitachi Capital Polska Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Wilga
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:
Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0114237
Producent	SKODA
Model	Superb III Kombi 15-19
Typ/wersja	Superb 2.0 TDI 4x4 Ambition
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1580
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2295
Rozstaw osi 1/2	2841
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczana spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1968
Moc silnika [KM/kW]	150/110
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	WD3548H
VIN	TMBLH7NP6J7571022
Data 1. rejestracji	26-02-2018
Data 1. rej. w Polsce	26-02-2018
Data nast. bad. techn.	24-02-2023
Rok produkcji	2018
Stan licznika [km]	66 217 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	Srebrby/metalic
Data oględzin	2021-04-16

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO	215/60 R16 99H	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO	215/60 R16 99H	5,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO	215/60 R16 99H	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO	215/60 R16 99H	5,0 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
2. ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
3. Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
4. Airbag kolan kierowcy
5. Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, odryglowanie drzwi, oświetlenie wnętrza po zderzeniu
6. Bluetooth (zestaw głośnomówiący)
7. CBC - system regulacji hamowania na zakręcie
8. Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny ddostęp)
9. Czujnik deszczu
10. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
11. DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą
12. Dodatkowe światła pozycyjne na pokrywie bagażnika oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej w LED
13. EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
14. EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
15. ESP - system stabilizacji toru jazdy
16. El. podnoszenie szyb, przód i tył
17. Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
18. Felgi aluminiowe 16 ORION z ogumieniem
19. Fotele przednie z regulacją lędźwiową
20. Fotele przednie z regulacją wysokości
21. Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
22. Funkcja rekuperacji energii
23. Gniazdo 12V w bagażniku
24. HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
25. Hamulec postojowy, elektromechaniczny
26. Immobilizer
27. Instalacja radiowa + 8 głośników
28. Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio i GSM)
29. Klamki wewnętrzne chromowane
30. Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna - Climatronic
31. Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT
32. Lampy Bi-ksenonowe AFSz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów
33. Lampy tylne w technologii LED
35. Listwy progowe przednie - ozdobne
36. Lusterka boczne regulowane elektrycznie, składane i podgrzewane
37. Lusterka boczne z funkcją p/oślepieniową
38. Lusterka boczne z podświetleniem przestrzeni wokół drzwi
39. Lusterka i klamki w kolorze nadwozia
40. Lusterko wsteczne z funkcją p/oślepieniową
41. MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny
42. MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
43. Osłona chłodnicy (grill) w kolorze chromu
44. Oświetlenie bagażnika
45. Podłokietnik Jumbo Box
46. Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego
47. RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni
48. Radio Swing (MP3, SD, USB, Aux-in)
49. Relingi dachowe w kolorze srebrnym
50. Roleta przestrzeni bagażowej, automatycznie zwijana
51. Schowek na okulary
52. Schowek pod fotelem pasażera
53. Spryskiwacze lamp przednich
54. TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
55. Tapicerka materiałowa AMBITION
56. Tempomat z ogranicznikiem prędkości
57. Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej
58. Tylne oparcie składane, dzielone
59. Tylny podłokietnik z otworem do przestrzeni bagażnika
60. Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą oraz uchwyt na kubek w tylnym podłokietniku
61. Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether
62. Wykończenie wnętrza - Ambition w kolorze jasnego aluminium
63. Wykończenie wnętrza w kolorze chromu
64. Wyłącznik poduszki powietrznej
65. XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów
66. Zamek centralny z pilotem
67. Światła do jazdy dziennej LED

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

34. Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)
68. Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów

Wyposażenie dealerskie

1. Koło zapasowe dojazdowe, stalowe ..... -
2. Lakier metalik ..... -
3. Pakiet FRESH dla wersji Ambition ..... -
4. SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia ..... -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)[12] ..... -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy ..... -
Stan dbałości o pojazd , uszkodzenia ,uszkodzenia nieujawnione ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 04-2021 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.
Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.
Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.
Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.


Data: 19-04-2021

Rzeczoznawca DEKRA:
Marcin Wilga
Dariusz Gomuliński

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	150 - 200
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	150 - 200

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu
Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.
Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu
Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:
- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:
- inne:
alarm brak możliwości weryfikacji

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:
Nie dotyczy.

Jazda próbna
Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.
Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:
Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.
Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Pojazd okazano na kołach zimowych. Kpl. kół fabrycznych okazano zdemontowany. Nietypowe odgłosy pracy z okolic silnika/osprzętu.


Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

  Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przód



Fot. 2.
Prawy bok przód

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Prawy bok tył



Fot. 4.
Tył

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Lewy bok tył



Fot. 6.
Lewy bok przód

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Pole numerowe



Fot. 8.
Tabliczka

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10.
Widok przez lewe przednie drzwi

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12.
Widok z tylnego siedzenia

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Konsola środkowa



Fot. 14.
Tunel środkowy

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16.
Komora silnika

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Bagażnik



Fot. 18.
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Spód pojazdu przód



Fot. 20.
Spód pojazdu tył

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Dowód rejestracyjny 1. strona




Fot. 22.
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24.
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Instrukcja obsługi



Fot. 26.
Zderzak (Rysa/Odprysk)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Zderzak (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 28.
Zderzak (Rysa/Odprysk 2)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Pokrywa komory silnika (Inne)



Fot. 30.
Pokrywa komory silnika (Inne 1)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Szyba czołowa (Rysa/Odprysk)



Fot. 32.
Drzwi przednie prawe (Inne)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 34.
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Inne)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 36.
Pokrywa bagażnika (Inne)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 38.
Próg lewy (Zdjęcie poglądowe 1)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Próg lewy (Wgniec./Odkształ.)



Fot. 40.
Szyba boczna przednia lewa (Rysa/Odprysk)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Listwa drzwi przednich lewych (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 42.
Listwa drzwi przednich lewych (Wgniec./Odkształ.)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Słupek przedni lewy (Rysa/Odprysk)



Fot. 44.
Reflektor lewy (Rysa/Odprysk)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Tapicerka drzwi przednich prawych (Inne)



Fot. 46.
Drzwi PP Wady lakiernicze

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Drzwi PP Zaciek



Fot. 48.
Koła

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Szpilki koła



Fot. 50.
Nakładki

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Gaśnica

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl