Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/101368/26/10/29
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 29-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Iwo Tokarski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Tarnobrzeg

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0147262	**TOYOTA, C-HR 19-24, C-HR 2.0 Hybrid GR Sport**				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1987	152/112	automatyczna	75 522	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE4K888	NMTK53BX90R071490		29-11-2021/2021	02-11-2027	biały/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 04-11-2026

Miejsce oględzin:
Połczyńska
Połczyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

6 głośników, ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Antena dachowa Shark-Fin, Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), Automatyczne światła drogowe, BA - system wspomagania hamowania, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Deska rozdzielcza wykończona miękkim materiałem, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy (EPB), Elementy deski rozdzielczej i drzwi w kolorze Platinum Pearl, Elementy stylizacyjne deski rozdzielczej w kolorze ciemnym, Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem 225/45, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie z profilowanym podparciem bocznym, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył, Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home, Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą, Gniazdo 12V, Gniazdo Aux-In, Gniazdo USB, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Immobilizer, Interfejs Android Auto i Apple CarPlay, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica skórzana (skóra Nappa), Kierownica wielofunkcyjna, Kierownica z funkcją podgrzewania, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa z technologią nano-e, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier perłowy + dach Astral Black, Listwa okienna chromowana, czarna, Listwy boczne, czarne, Lusterka boczne ogrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze czarnym, Lusterka boczne z funkcją oświetlenia przestrzeni wokół pojazdu, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane, Nawigacja satelitarna Connected, Ogranicznik prędkości - automatyczny, Podsufitka ciemna, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Podłokietnik przedni, Prędkościomierz cyfrowy, Reflektory przednie z automatycznym samopoziomowaniem, Reflektory przednie, przyciemnione, Spojler tylny, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System Bluetooth, System Inteligentny kluczyk - otwieranie pojazdu bez użycia kluczyka, System automatycznego parkowania (SIPA), System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System dodatkowego oświetlenia wnętrza diodami LED, System doświetlania zakrętów AFS, System monitorowania ciśnienia w oponach, System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), System multimedialny Toyota Smart

Connect z ekranem dotykowym 8 cali HD, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC), System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA) z funkcją hamowania, System oświetlenia wnętrza, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka skórzana / Alcantara, Tempomat adaptacyjny, inteligentny, Tuner radiowy - cyfrowy DAB, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Układ detekcji przeszkód (ICS), Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, Układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC, Wskaźnik przepływu energii w układzie hybrydowym, Wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, Wykończenie elementów wnętrza kolorem fortepianowej czerni, Wykończenie wnętrza fakturą diamentu, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzak przedni i tylny w sportowej stylistyce, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła główne LED, Światła przeciwmgielne LED, Światła sekwencyjne kierunkowskazu tylnego, Światła tylne typu LED, Światła tylne typu LED (pozycyjne oraz stopu).

Wyposażenie dealerskie

Drzwi bagażnika unoszone elektrycznie, Lakier metalik + dach Astral Black, Zabezpieczenie antykradzieżowe Vodafone Cobra Pro.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, POWERPROOF 1	225/45 19 96Y	5,0 mm
	lewe	NOKIAN, POWERPROOF 1	225/45 19 96Y	5,5 mm
tylna	prawe	NOKIAN, POWERPROOF 1	225/45 19 96Y	6,0 mm
	lewe	NOKIAN, POWERPROOF 1	225/45 19 96Y	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Zarysowania, odpryski (w tym szyby czołowej, ogólne ślady użytkowania.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150

11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni prawy	150 - 200
2	Drzwi przednie lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	42611F4300	zarysowanie	
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	42611F4300	zarysowanie	
3	Tarcze kół przód (2 szt)	KET		
4	Tarcza koła aluminiowa tył L	42611F4300	zarysowanie	
5	Opona 225 / 45 / R / 19Y 0.0mm	POWERPROOF 1	pęknięcie/rozerwanie	
6	Opona 225 / 45 / R / 19Y 0.0mm	POWERPROOF 1	pęknięcie/rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	67003F4010	liczne, wgniecenie	2.5

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi tylne kompletne K R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Zderzak, środek	53102YP030	zarysowanie	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	67002F4010	wgniecenie	
3	Osłona lusterka zewnętrznego L	879450F911	odpryski lakieru	
4	Kierunkowskaz boczny L	8174102040	inne	
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	67004F4010	wgniecenie	
6	Próg L	61412F4030	zarysowanie, wgniecenie	
7	Próg R	61411F4030	zarysowanie	
8	Błotnik tylny L	61602F4010	wgniecenie	
9	Błotnik tylny R	61601F4010	odpryski lakieru, wgniecenie	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane



Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 35
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36
OC



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Zestaw naprawczy koła



Fot. 39
Kluczyki



Fot. 40
Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44
Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 45
Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 47
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 49
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 51
Próg P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 53
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54
Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1



Fot. 55
Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 2



Fot. 56
Spojler zderzaka tylnego() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58
Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 59
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 61
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62
Kierunkowskaz boczny/lusterka L - Inne 1



Fot. 63
Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64
Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 66
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 67
Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 69
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 70
Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1