Nr zlecenia: 62/02/11/2026/MHC Mobility Sp. z o.o. z dnia: 2026/11/02

**Zleceniodawca:**
MHC Mobility Sp. z o.o.
Estrady 5
05-080 Warszawa

**Rzeczoznawca:**
mgr inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



# W Y C E N A  W A R T O Ś C I

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj pojazdu: | **Samochód terenowy** | VIN: | **V F 3 M J E H Z U N S 0 9 5 3 0 7** |
| Marka: | **PEUGEOT** | Nr rejestracyjny: | **WE6P234** |
| Model pojazdu: | **5008 2.0 HDI MR`20 E6** | Nr Info-Ekspert: | **029-04303** |
| Wersja: | **GT 180 S&S EAT** | Rok produkcji: | **2022** |

| | |
|---|---|
| Wskazanie drogomierza | 165760 km |
| Data pierwszej rejestracji | 2022/07/29 |
| Data ważności badania technicznego | 2027/07/22 |
| Rodzaj nadwozia | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 7 osobowe |
| Dop. masa całk. | 2280 kg |
| Jednostka napędowa | z zapłonem samoczynnym |
| Pojemność / Moc silnika | 1997 ccm / 132kW (179KM) |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16 |
| Rodzaj skrzyni biegów | automatyczna |
| Rodzaj napędu | przedni (4x2) |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) | Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym |

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|---|---|---|---|
| 1 | Chromowane przełączniki typu Toggle Swich do obsługi ekranudotykowego | 34 | Nawiew powietrza na siedzenia tylne |
| 2 | Chromowane przełączniki unoszenia szyb | 35 | Pakiet Oświetlenia Ambiente |
| 3 | Chromowane wstawki na zderzkau przednim | 36 | Pasy bezpieczeństwa z ogranicznikiem siły napięcia |
| 4 | Czarna podsufitka | 37 | Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania przednie i tylne |
| 5 | Czarne nadkola | 38 | Podłoga bagażnika dwupoziomowa |
| 6 | Czujniki ciśnienia w oponach pośrednie | 39 | Podświetlenie w podsufitce z lampkami do czytania z przodyx2 i z tyłu x2 |
| 7 | Czujniki cofania | 40 | Podświetleniew trzecim rzedzie |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Dach Black Diamond | 41 | Poduszka powietrzna kierowcy |
| 9 | Dekoracyjne przeszycia na desce rozdzielczej | 42 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |
| 10 | Deska rozdzielcza i panele drzwiowe wykończone Alcantarą | 43 | Poduszki powietrzne boczne |
| 11 | Deska rozdzielcza z z przeszyciami w kolorze Aiknite | 44 | Poduszki powietrzne kurtynowe |
| 12 | Fotel kierowcy z manualną regulacją odcinka lędźwiowego | 45 | Reflektory Full LED |
| 13 | Fotel kierowcy z regulacją manualną | 46 | Relingi dachowe aluminiowe |
| 14 | Fotel pasażera składany do pozycji stolika | 47 | System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA) |
| 15 | Fotele w II rzędzie 3 niezależne z regulacją oparcia | 48 | System rozpoznawania znaków drogowych ESTR |
| 16 | Fotele w III rzędzie 2 szt. składane | 49 | Szyba tylna ogrzewana z wbudowaną anteną |
| 17 | Funkcja Mirror Screen | 50 | Szyby tylne przyciemniane |
| 18 | Gniazdo 12V w konsoli przedniej | 51 | Światła tylne LED |
| 19 | Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Hill Assist | 52 | Tapicerka półskórzna Belomka Mistral |
| 20 | Kierownica pokryta skórą licowaną z chromowanym wykończeniem i emblematem GT | 53 | Tarcze kół aluminiowe 18" "Detroit" dwukolorowe Onyx Black |
| 21 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa | 54 | Wskaźnik zmiany biegu |
| 22 | Końcówki układu wydechowego chromowane | 55 | Wspomaganie układu hamulcowego elektryczne |
| 23 | Krata wlotu powietrza GT z gradalnym chromowanym wykończeniem | 56 | Wycieraczka szyby tylnej włączana automatycznie przy biegu wstecznym |
| 24 | Lakier bazowy metalizowany (Miedziany Cuprite) | 57 | Wycieraczki z wbudowanymi spryskiwaczami Magic Wash |
| 25 | Listwa zderzaka tylnego chromowana | 58 | Wykończenie bocznych okien ze stali nierdzewnej |
| 26 | Lusterka zewnętrzne lakierowane na czarno | 59 | Wykończenie elementów wnętrza chromem |
| 27 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie | 60 | Wykończenie ze stali nierdzewnej na osłonach drzwiowych |
| 28 | Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym | 61 | Wykończenie ze stali nierdzewnej w bocznych szybach |
| 29 | Lusterko wewnętrzne bez ramki | 62 | Wykończenie ze stali nierdzewnej wzdłuż lini dachy |
| 30 | Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne | 63 | Zamki ryglowane automatycznie po ruszeniu |
| 31 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na fotelu pasażera z przodu | 64 | Zestaw naprawczy opon |
| 32 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach | 65 | Złącze USB dla pasażerów tylnych siedzeń |
| 33 | Nakładki na pedały aluminiowe | 66 | Złącze USB w konsoli centralnej |

| **L.p.** | **Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego** |
|---|---|
| 1 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie |
| | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie |
| | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie |
| 2 | Nawigacja Peugeot Connect NAV |
| | System Bluetooth |
| | System Mirror Screen |
| | Funkcja rozpoznawania głosu |
| | System nawigacji satelitarnej 3D online |
| | Złącze USB w konsoli centralnej |
| | 3 lata subskrypcji dla usługi TomTom Traffic, ceny paliw, parkingi, pogoda |
| | Tuner radiowy cyfrowy DAB |
| | Złącze USB typ A 1szt+ typ C 1szt |
| 3 | Pakiet City 1 |
| | Czujniki parkowania - przód |
| | Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision z wizualizacją na ekranie |
| | Wyświetlacz kamery cofania dotykowy |
| 4 | Pakiet Drive Assist Plus |
| | Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go |
| | System Active Safety Brake |
| | System utrzymania środka pasa ruchu (LPA) |
| 5 | Pakiet Rodzinny |
| | Rolety p/słoneczne II rzędu siedzeń |

Stoliki w oparciach foteli przednich składane
Blokada drzwi sterowana mechaniczna (zab.otwarcia przez dzieci)

6 Pakiet Safety Plus
- System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW)
- System Smartbeam (CAFR)
- System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3)/Kamera monitorująca kierowcę
- System aktywnego monitorowania martwego pola (ABSD)
- System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)
- System Active Safety Brake V-AEB

7 Pakiet Sport
- Wzmocnienie sportowego brzmienia silnika
- Zwiększenie reaktywności wspomagania kierownicy
- Zwiększenie reaktywności pedału przyspieszenia

8 Pakiet Widoczność
- Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
- Czujnik zmierzchu
- Czujnik deszczu
- Funkcja Follow-Me-Home

9 Radio MP3 z DAB Ekran 10"
- Kierownica wielofunkcyjna
- Głośniki 6 szt.
- Złącze Bluetooth (z audio streaming)
- Tuner cyfrowy (DAB – Digital Audio Broadcast)
- Wyświetlacz dotykowy 10"

10 System ABS + EBFD + EBA + ESP + ASR
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- System wspomagania nagłego hamowania EBA
- System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBFD

11 System bezkluczykowego dostępu do auta ADML
- System uruchamiania pojazdu bez kluczyka
- System bezkluczykowego dostępu do auta ADML/Klamki drzwi w kolorze czarnym Perla Nera+chrom

12 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

13 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat

14 Zagłówki przednie i tylne regulowane
- Zagłówki foteli przednich regulowane
- Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

1 Dach szklany, sterowany elektrycznie, elektrycznie regulowana roleta, oświetlenie wnętrza LED
- Roleta dachowa sterowana elektrycznie
- Dach szklany
- Oświetlenie wnętrza LED
- Lusterka zewnętrzne z projekcją logo Peugeot

2 Fotele przednie podgrzewane
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło | Marka, typ | Bieżnik [mm] |
|---|---|---|
| Przednie lewe: | *DUNLOP 225/55 R18 SPORT MAXX | 4,0 |
| Przednie prawe: | *DUNLOP 225/55 R18 SPORT MAXX | 4,0 |
| Tylne lewe: | *DUNLOP 225/55 R18 SPORT MAXX | 4,0 |
| Tylne prawe: | *DUNLOP 225/55 R18 SPORT MAXX | 4,0 |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

| | |
|---|---|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG | ( - ) |

| | |
|---|---|
| KOREKTY RÓŻNE: | |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa | ( - ) |
| Ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE | ( - ) |

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Pojazd wyposażony w hak.

Oględziny wykonywał: Mateusz Wasilewski
Wycenę wykonał: Adam Jabłoński


## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokrywa przednia | | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania | | |
| 2 | Drzwi boczne przednie | L | Odpryski powłoki lakierowej | | |
| 3 | Drzwi boczne przednie | P | Wgniecenie | | |
| 4 | Drzwi boczne tylne | L | Starcia powłoki lakierowej | | |
| 5 | Drzwi boczne tylne | P | Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia | | |
| 6 | Dach | | Wgniecenia, odpryski | | |
| 7 | Błotnik tylny | L | | Listwa ozdobna - zarysowania | |
| 8 | Błotnik tylny | P | Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenie | | |

Wnęka drzwi tylnych P - zarysowania
Wnęka drzwi tylnych L - zarysowania
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).

## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej




| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokrywa przednia | | 101 | |
| 2 | Dach | | 115 | |
| 3 | Błotnik przedni | L | 113 | |
| 4 | Drzwi przednie | L | 122 | |
| 5 | Drzwi tylne | L | 137 | |
| 6 | Błotnik tylny | L | 134 | |
| 7 | Błotnik przedni | P | 113 | |
| 8 | Drzwi przednie | P | 122 | |
| 9 | Drzwi tylne | P | 121 | |
| 10 | Błotnik tylny | P | 127 | |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia | | Tw | |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

## NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zderzak przedni | | Odpryski powłoki lakierowej | | |

## NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fotel przedni kpl. | L | Przetarcia materiału | | |
| 2 | Fotel przedni kpl. | P | Zabrudzony | | |
| 3 | Fotel tylny | | Zabrudzony | | |

Poszycie przestrzeni bagażowej - zarysowania
Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.

## SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Aktywna kontrolka silnika "check-engine"
Aktywna kontrolka serwisowa.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.
Mata wygłuszająca ściany grodziowej - rozerwana

## PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | L | Zarysowania | | |

## JAZDA KONTROLNA

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

## DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 4 | Gaśnica | TAK |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 6 | Apteczka | TAK |

## POZOSTAŁE INFORMACJE

**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem

rejestracyjnym

**3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z drogomierza

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy

programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2




Fot. nr 3




Fot. nr 4




Fot. nr 5




Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9




Fot. nr 10




Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26




Fot. nr 27




Fot. nr 28




Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32




Fot. nr 33




Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50




Fot. nr 51




Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82




Fot. nr 83




Fot. nr 84

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*