Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/100951/26/10/28
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 28-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0152383	**PEUGEOT, 308 SW 21-25, 308 1.5 BlueHDi Active Pack S&S**				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1499	130/96	manualna	98 641	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE6X742	VR3FCYHZLNY594444		26-09-2022/2022	22-09-2027	grafit/METALIK

Data oględzin: 02-11-2026

Miejsce oględzin:
Połczyńska
Połczyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Apple CarPlay i Android Auto, Automatyczne włączanie świateł, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, pośredni, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Deska rozdzielcza z malowaną krawędzią i listwą ozdobną Traxx, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Ekran dotykowy centralny 10", Felgi aluminiowe 16 Auckland z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel kierowcy z manualną regulacją wzdłużną i pochylenia, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wzdłużną i pochylenia, Gniazdo 12V, Gniazdo USB C (2x), Hill Assist, Kanapa 3 osobowa, dzielona, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Lakier metalik, bez dopłaty, Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka boczne z oświetleniem powitalnym, Mirror Screen, Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym, Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami napięcia, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami - tył, Peugeot i-Cockpit, 10" panel konfigurowalnych zegarów cyfrowych, Podsufitka w kolorze jasnym, Poduszka powietrzna pasażera z możliwością dezaktywacji, Poduszki powietrzne boczne - przód i kurtyny powietrzne, Poduszki powietrzne czołowe, Podłokietnik centralny z przodu + schowek, System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA), System automatycznego awaryjnego hamowania pojazdu z kontrolą dystansu, System bezkluczykowego uruchomienia auta (DML), System rozpoznawania znaków drogowych (TSR), System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3), Szyba przednia akustyczna, Szyby przednie i tylne elektryczne, Tapicerka materiałowa, Tempomat z organicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Zestaw do naprawy przebitej opony, £adowarka pokładowa jednofazowa 3,7 kW, Światła do jazdy dziennej LED.

Wyposażenie dealerskie

Fotele przednie podgrzewane, Lakier metalizowany.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, E PRIMACY	205/55 16 94V	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, E PRIMACY	205/55 16 94V	4,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, E PRIMACY	205/55 16 94V	3,5 mm
	lewe	MICHELIN, E PRIMACY	205/55 16 94V	3,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	9837982380	wgniecenie/odkształcenie	0.5
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	9841570380	liczne, wgniecenie	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Tarcza koła przedniego AL L		głębokie, zarysowanie: liczne	
2	Tarcza koła przedniego AL R		głębokie, zarysowanie: liczne	
3	Tarcza koła tylnego AL R		głębokie, zarysowanie: liczne	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, część dolna F L	III		
2	Drzwi tylne, część dolna F R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	9837981180	punktowe, wgniecenie	
2	Dach	9837283280	rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	9837981680	płytkie, wgniecenie/odkształcenie	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	9841570480	punktowe, wgniecenie	
5	Okładzina zderzaka tylnego	984011321T	płytkie, wgniecenie/odkształcenie, liczne, zarysowanie	
6	Błotnik tylny L	1680724080	punktowe, wgniecenie	
7	Tapicerka drzwi tylnych L	98381609ZD	zarysowanie	
8	Nakładka pokrywy tylnej dół	98372807ZD	zarysowanie	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 31
Dowód rej. Str. 1



Fot. 32
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 34
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawczy koła



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 43
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 45
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 47
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 48
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50
Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 51
Dach - Rysa/odprysk 2



Fot. 52
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 53
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 55
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58
Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 59
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1