Nr zlecenia: 50/17/08/2026/MHC Mobility Sp. z o.o. z dnia: 2026/08/17

Zleceniodawca:
MHC Mobility Sp. z o.o.
Estrady 5
05-080 Warszawa

Rzeczoznawca:
Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a w a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**W V W Z Z Z 3 H Z P E 0 1 1 6 9 4**
Marka:	**VOLKSWAGEN**	Nr rejestracyjny:	**WE8U744**
Model pojazdu:	**Arteon 2.0 TSI MR`21 E6d**	Nr Info-Ekspert:	**040-10212**
Wersja:	**R 4MOTION DSG**	Rok produkcji:	**2023**

Wskazanie drogomierza	148432 km
Data pierwszej rejestracji	2023/05/26
Data ważności badania technicznego	2028/05/26
Rodzaj nadwozia	coupe 5 drzwiowy
Dop. masa całk.	2290 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 235kW (320KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4x4
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	31	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Asystent świateł drogowych Light Assist	32	Reflektory przednie LED
3	Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist + Emergency Assist	33	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
4	Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL	34	System aktywnej ochrony pasażerów Pre-Crash
5	Blokada mechanizmu różnicowego XDS	35	System Car-Net: App Connect
6	Czujnik deszczu	36	System EDTC
7	Digital Cockpit Pro - cyfrowy zestaw	37	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

skaźników z komputerempokładowym
8 Dysze spryskiwaczy podgrzewane
9 Dywaniki
10 Fotele ergoComfort z regulacją odcinka lędźwiowego i kąta nachylenia po stronie kierowcy
11 Głośniki 8 szt.
12 Gniazdo 12V 2 szt.
13 Hamulec postojowy automatyczny
14 Immobilizer
15 Instalacja telefoniczna Bluetooth
16 Kierownica wielofunkcyjna sportowa 3-ramienna ze sterowaniem skrzyni biegów
17 Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic, trzystrefowa z filtrem antyalergicznym
18 Kurtyny powietrzne boczne
19 Listwy progowe ze stali nierdzewnej z przodu i z tyłu, logoR-Line na przednich listwach
20 Listwy wykończeniowe szyb bocznych chromowane
21 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
22 Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach
23 Nakładki na progi ze stali szlachetnej nierdzewnej
24 Oparcie siedzeń tylnych składane w stosunku 60/40 z podłokietnikiem, miejscem na napoje, otworem do długich przedmiotów
25 Pedały z nakładkami ze stali szlachetnej
26 Podłokietnik centralny przedni
27 Podsufitka w kolorze czarnym
28 Poduszka powietrzna kierowcy
29 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
30 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
38 System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
39 System kontroli ciśnienia w oponach
40 System ochrony pieszych aktywna pokrywa komory silnika
41 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
42 System powiadamiania ratunkowego (eCall)
43 System stabilizacji toru jazdy przyczepy
44 System Start/Stop
45 System usług mobilnych We Connect Plus (3 lata bezpłatnie)
46 System wspomagania nagłego hamowania
47 System wyboru profilu jazdy
48 Śruby zabezpieczające przed kradzieżą kół
49 Światła mijania włączane automatycznie
50 Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami
51 Tapicerka siedzeń z mikrofibry "Art Velours" łączona z "Vienna"
52 Tarcze kół aluminiowe 18" "Sebring"
53 Tuner radiowy cyfrowy DAB+
54 Wspomaganie układu kierowniczego progresywne
55 Wyświetlacz Active Info Display
56 Zamek centralny
57 Zawieszenie aktywne DCC
58 Zderzak przedni w stylistyce R-line z chromowanym wykończeniem
59 Zestaw narzędzi
60 Złącze USB-C

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Czujnik zmierzchu z automatycznymi światłami drogowymi
- Czujnik zmierzchu
- Światła drogowe automatyczne

2 Fotele przednie podgrzewane
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany

3 Pakiet Design
- Wyciszenie wnętrza samochodu dodatkowe
- Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
- Szyby boczne dźwiękoszczelne
- Oświetlenie Ambiente (30 kolorów)

4 Pakiet Lusterka
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniane automatycznie
- Oświetlenie przestrzeni podczas wsiadania i wysiadania z samochodu

5 System "Park Pilot"
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył
- Wizualizacja odstępu od przeszkody na ekranie radia

6 System radiowy Ready2Discover z usługą Streaming&Internet
- System Car-Net: App Connect
- Radio FM
- Wyświetlacz kolorowy dotykowy 10"

Digital Cockpit Pro - cyfrowy zestaw skaźników z komputerempokładowym

7 Tempomat Adaptive Cruise Control dp 210 km/h
Tempomat adaptacyjny
System ochrony pieszych
Sygnalizacja hamowania awaryjnego

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Area View Camera system kamer z widokiem 360 stopni
2 Fotele ergoComfort z funkcją pamięci i masażu po stronie kierowcy
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 12 kierunkach
Fotel kierowcy z funkcją masażu
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 12 kierunkach
3 Koło zapasowe pełnowymiarowe
4 Pakiet Zimowy 2 dla tapicerki skórzanej (dopłata)
Fotele tylne podgrzewane
Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic, trzystrefowa z filtrem antyalergicznym
Gniazdo 230V w tylnej części konsoli środkowej
Złącze USB-C oraz gniazdo do ładowania USB

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 245/45	R18	96W	ECO CONTACT 6	4,7
Przednie prawe:	CONTINENTAL 245/45	R18	96W	ECO CONTACT 6	4,7
Tylne lewe:	CONTINENTAL 245/45	R18	96W	ECO CONTACT 6	5,7
Tylne prawe:	CONTINENTAL 245/45	R18	96W	ECO CONTACT 6	5,7

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Łukasz Berger
Wycena wykonana: Sebastian Staszak

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		190-210	
2	Dach		200-230	
3	Błotnik przedni	L	180-200	
4	Drzwi przednie	L	160-205	
5	Słupek środkowy	L	115-150	
6	Drzwi tylne	L	160-205	
7	Błotnik tylny	L	165-215	
8	Błotnik przedni	P	170-190	
9	Drzwi przednie	P	165-205	
10	Słupek środkowy	P	115-150	
11	Drzwi tylne	P	165-205	
12	Błotnik tylny	P	160-205	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		200-230	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Listwa zderzaka przedniego		Zarysowana		
2	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej, wgnieciony		
3	Listwa zderzaka tylnego		Zarysowana		
4	Emblemat marki przód		Pęknięty		

KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.
Aktywny komunikat:
- Przegląd za 300km.

ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	L	Przecięty bok opony		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
5	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
4	Instrukcja obsługi	TAK
5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu