Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/98976/26/10/22
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 22-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0138961	**VOLKSWAGEN, Passat Variant [B8] 19-24, Passat 2.0 TDI EVO Eleg...**				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	150/110	automatyczna	172 230	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW847GH	WVWZZZ3CZPE059497		22-05-2023/2023	19-05-2028	czarny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 26-10-2026

Miejsce oględzin:
Połczyńska
Połczyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash, Apteczka i trójkąt ostrzegawczy, Asystent podjazdu, Bagażnik wyłożony tapicerką, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył z funkcją hamowania awaryjnego i wizualizacją na ekr., Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, Dźwignia zmiany biegów w skórze, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, MSR asystent hamowania i stabilizacją przyczepy, Elementy dekoracyjne wnętrza - Piano Black, Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie - Top-Komfort, Fotele przednie - podgrzewane, z niezależną regulacją, Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 12V w konsoli środkowej z tyłu i w bagażniku, Gniazdo 2x USB-C do obsługi iPod/iPhone, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Instalacja telefoniczna Bluetooth, Kierownica wielof. 3-ramienna i dźwignia zmiany biegów skórzane z łopatkami zmiany biegów, Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Kurtyny powietrzne, Lakier uni, Lampki, 2 lampki do czytania z przodu oraz 2 z tyłu, Lampy LED z przodu, światła do jazdy dziennej LED, Lampy tylne LED, Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, przednich drzwiach Szczotkowane aluminum, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Listwy progowe ze stali szlachetnej, Listwy w dolnej części drzwi oraz zderzaka przedniego, chromowane, Lusterka boczne składane el., auto. przyciemniane od kierowcy, obniżane na biegu wstecznym od pasaż., Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, podświetlane, Lusterka zewnętrzne po stronie kierowcy asferyczne, Lusterko pasażera, convex, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu, Pas bezpieczeństwa 3 - punktowy dla środkowego fotela w drugim rzędzie, Pasy bezpieczeństwa 3 - punktowe zi regulacją wysokości i napięcia, Podsufitka w kolorze Pearl Grey, Poduszki kierowcy i pasażera, pasażera z funkcją dezaktywacji, poduszka kolanowa kierowcy, Podłoga bagażnika, składana, Podświetlenie w listwach wykończeniowych w drzwiach, Pokrywa bagażnika odblokowywana elektrycznie, Przedni podłokietnik regulowany na wysokośæ, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami powietrza na tył, Przygotowanie do montażu 2 fotelików dziecięcych ISOFIX z tyłu z uchwytami Top Tether I-Size, Radio Composition z kolorowym i wielofunkcyjnym wyświetlaczem 6.25, Radio

WMA/MP3 Composition Colour z 6,5" kolorowym ekranem dotykowym, 8 głośników, BT, 2 USB typu C, Regulacja zasięgu reflektorów, Relingi dachowe - srebrne, Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania, System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu, System start-stop, system rekuperacji odzyskujacy energie podczas hamowania, System wspomagania jazdy Travel Assist, Lane Assist oraz Emergency Assist, System wykrywający pieszych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyba przednia odblaskowa, Szyby boczne podnoszone elektrycznie, Szyby termoizolujące, Tapicerka Global/Alcantara, Tapicerka drzwi i paneli bocznych ze skóry syntetycznej, Tempomat aktywny z automatyczną regulacją odległości ACC oraz funkcją Stop and Go, Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylne oparcie składane, dzielone (40/20/40) z podłokietnikiem, otworem na długie przedmioty, We connect Plus bezpłatne na 3 lata, WeConnect Plus, Wspomaganie kierownicy, elektromechniczne, zależne od prędkości, Wybór profilu jazdy (tryby: Sport, Normal, Eco, Individual), Wykończenie chromowane przełączników świateł oraz regulacji lusterek i okien elektrycznych, Zagłówki (3) w drugim rzędzie siedzeń, opuszczane, Zagłówki przednie aktywne, regulowane w dwóch płaszczyznach, Zamek centralny z 2 pilotami z funkcją SAFELOCK oraz funkcją Press and Drive, Światła przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania skrętu.

Wyposażenie dealerskie

Alarm z niezależnym zasilaniem, f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Felgi aluminiowe 17 Nivelles, czarny lakier wewnątrz, Kamera parkowania - rear assist, Koło zapasowe - pełnowymiarowe aluminiowe, Lakier metalik, Pakiet Tech → [Instalacja telefoniczna Comfort z funkcją ładowania indukcyjnego, IQ. Light LED Matrix, Pakiet Travel Assist High, System Digital Cockpit Pro - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem 10.25, Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne, podgrzewana], Radio Ready2Discover z usługą Streamin&Internet, Siatka na bagaż w bagażniku, System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamienie bez użycia kluczyka w połączeniu z alarme, System wspomagający parkowanie - Park Assist 3.0, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, CINTURATO P7	215/55 17 94V	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO P7	215/55 17 94V	4,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, CINTURATO P7	215/55 17 94V	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO P7	215/55 17 94V	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150

8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	3G0823031C	ślady korozji	0.5
2	Dach	3G9817101	wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	0.5
3	Rama drzwi,przód R	3G9809836	wgniecenie/odkształcenie	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk zapasowy		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Pokrywa przednia	III		
2	Próg R	III		
3	Dach, część środkowa	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Szyba przednia atermiczna podgrzewana	3G0845011CPNVB	rysa/odprysk	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	3G0831056AG	rysa/odprysk	
3	Okładzina zderzaka tylnego	3G9807417GGRU	rysa/odprysk	
4	Błotnik tylny R	3G9809844	rysa/odprysk	
5	Pokrywa tylna	3G9827025A	rysa/odprysk	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki



Fot. 37
Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 38
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2




Fot. 42
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1




Fot. 43
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 45
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46
Dach - Inne 1