Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/101366/26/10/29
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 29-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Iwo Tokarski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Jakub Błaszak (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Poznań

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0152639	**TOYOTA, RAV4 21-25, RAV4 2.5 Hybrid Comfort 4x2**				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	2487	177/131	automatyczna	173 041	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE7S749	JTMW53FV40D031437		29-12-2022/2022	12-12-2027	szary/METALIK

Data oględzin: 04-11-2026

Miejsce oględzin:
Połczyńska
Połczyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

6 głośników, ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag chroniący kolana kierowcy, Antena dachowa Shark-Fin, Asystent głosowy, inteligentny, Automatyczne światła drogowe (AHB), BA - system wspomagania nagłego hamowania, Bluetooth, Chromowana końcówka wydechu, Chromowane obramowania szyb bocznych, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dywan bagażowy wykończony materiałem antypoślizgowym, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny system rozdziału sił hamowania, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/65, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele z profilowanym podparciem bocznym, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył, Gniazda 12V (x2), Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB, Grill przedni w kolorze grafitowym, HAC - system wspomagający wjazd na wzniesienia, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Interfejs Apple CarPlay i Android Auto, Kamera cofania, Kanapa tylna, składana i dzielona w stosunku 60:40, Kierownica i gałka zmiany biegów skórzane, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampy przednie typu Bi-LED, Lusterka boczne podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Mocowania ISOFIX, Nawiewy dla tylnego rzędu siedzeń, Nawigacja Connected, Obrotomierz, Ogranicznik prędkości automatyczny (ASL), Osłona przedniego i tylnego zderzaka w kolorze srebrnym, Osłona przestrzeni bagażowej, Oświetlenie przycisków do otwierania szyb i regulacji lusterek, Oświetlenie wnętrza LED, Podsufitka w kolorze jasnym, Podłoga bagażnika, podwójna, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny, Podświetlenie wskaźników LED, Przeszycia tablicy rozdzielczej, szare, Prędkościomierz cyfrowy, Regulacja świateł głównych automatyczna, Relingi dachowe w kolorze Piano Black, Roleta przestrzeni ładunkowej, Spojler tylny, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System Toyota Easy Flat, System keyless start, System kontroli trakcji TRC, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System multimedialny Toyota Smart Connect (dotykowy ekran 10,5" HD), System opóźnionego wyłączania świateł Follow me home, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC), System powiadamiania o wypadkach

drogowych (eCall), System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System stabilizacji przyczepy TSC, System utrzymujący pas ruchu (LTA), System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD), System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Tapicerka materiałowa, Tempomat aktywny, Tuner cyfrowy DAB, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy z kontrolą trrakcji (TRC), Wskaźnik hybrydowy, Wykończenie wnętrza skórą ekologiczną, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz cyfrowy na tablicy wskaźników (12,3"), Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego poprzez aplikację MyT, Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyT, Zdalne uruchamianie świateł awaryjnych poprzez aplikację MyT, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw haczyków w bagażniku do zabezpieczenia bagażu, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne LED, przód, Światła tylne LED.

Wyposażenie dealerskie

Lakier metalik.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/65 17 106H	6,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/65 17 106H	7,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/65 17 106H	7,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/65 17 106H	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Zarysowania, odpryski, drobne wgniecenia.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Tarcza koła aluminiowa tył L	4261142530	głębokie, rysa/odprysk	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Apteczka		brak	
2	Drugi kluczyk		brak	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	5610142903	łagodne, rysa/odprysk	
2	Dach	6311142250	łagodne, wgniecenie	
3	Poszycie drzwi przednich L	6711242080	łagodne, wgniecenie, łagodne, rysa/odprysk	
4	Poszycie drzwi przednich R	6711142080	łagodne, rysa/odprysk	
5	Poszycie drzwi tylnych L	6711442120	łagodne, rysa/odprysk, łagodne, wgniecenie	
6	Próg/Słupek środkowy (B) R	6131142050	łagodne, rysa/odprysk	
7	Okładzina zderzaka tylnego, środek	5245342040B0	łagodne, rysa/odprysk	
8	Tarcza koła aluminiowa tył R	4261142530	łagodne, rysa/odprysk	
9	Nakładka wew. bagażnika L	6474042161C0	łagodne, rysa/odprysk	
10	Nakładka wew. bagażnika R	6473042231C0	łagodne, rysa/odprysk	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34
Kluczyki



Fot. 35
Szyba czołowa - Pękniecie/rozerwanie 1



Fot. 36
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 37
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 38
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 43
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44
Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 45
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 47
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 51
Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2