Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/105546/26/11/10
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 10-11-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Mateusz Wasilewski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	DACIA, Jogger 21-25, Jogger 1.0 LPG 7os.				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
G	999	90/67	manualna	99 713	5/7
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE3AN69	UU1DJF00071703991		28-11-2023/2023	27-10-2027	zielony/METALIK

Data oględzin: 13-11-2026

Miejsce oględzin:
Połczyńska
Połczyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

2 nawiewy na tył pod przednimi fotelami, 2 światła cofania, ABS, Aktywny system wspomagania nagłego hamowania AEBS, Antena typu płetwa rekina, Automatyczna blokada drzwi po ruszeniu, Automatyczne włączanie świateł, wycieraczki automatyczne, Centralny zamek drzwi, zdalnie sterowany falami radiowymi, Centralny zamek i funkcja automatycznej blokady, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Dolne osłony zderzaków szary megalit, ESP z Extended Grip, El. podnoszenie szyb, przód z włącznikiem imulsowym po stronie kierowcy, Felgi aluminiowe 16 MAHALIA, czarne, Fotel kierowcy z regulacją wysokosci i podłokietnikiem, oparcia przednich foteli ze stolikami typu, Gniazdo 12V w trzecim rzędzie (bagażniku), Kamera cofania, Keyless Entry - system bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika, Kierownica pokryta skórą ekologiczną, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klapka wlewu paliwa otwierana ręcznie (wymaga Karty Keyless Entry), Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości, Komputer pokładowy, Konsola środkowa niska, z otwartym schowkiem bez podłokietnika, Kryterium techniczne niezbędne do zamówienia klimatyzacji (typ czynnika), Lakier uni, Lampka centralna nad drugim rzędem, Lampy mijania LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane z czujnikiem temperatury, Lusterka boczne w kolorze czarnym błyszczącym, Luterko wsteczne z ustawieniem dzień/noc, Napinacze pirotechniczne pasów bezpieczeństwa przednich foteli, Oklejenie Extreme, Oświetlenie bagażnika, Pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji wysokości, Poduszka powietrzna czołowa pasażera z możliwością dezaktywacji, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe, Regulator i ogranicznik prędkości, Relingi dachowe, modułowe, Roleta przestrzeni bagazowej, Stoliki lotnicze, System Start/Stop, System kontroli ciśnienia w oponach, System multimedialny Media Display 8 (Android Auto, Apple Car Play, Bluettoth, USB), System wspomagania nagłego hamowania, Szyby tylne przyciemniane, Szyby tylne regulowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Tryb ECO, Tylne kanapa składana i dzielona w układzie 1/3 - 2/3, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu, Uchylane okno w 3 rzędzie (wersja 7-miejscowa), Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Wstawki tekstylne na desce rodzielczej, Wycieraczki automatyczne, Zdejmowany uchwyt do smartfona, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw wskaźników TFT 3,5", bez map, eCall - połączenie alarmowe, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Światła w kształcie litery Y (przód i tył.

Wyposażenie dealerskie

Fotele przednie podgrzewane, Lakier metalik, Pakiet Media Nav → [3 letnia subskrypcja mapy, Mapa Europy - wersja rozszerzona, Media Nav, nawigacja z 8 cal. wyśw. radio DAB, bezprzewodowa replikacja ekranu smartfona, Bluetooth].

Wyposażenie dodatkowe

Czujniki parkowania - przód - tył.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, WINTER CRAFT	205/60 16 92H	6,0 mm
	lewe	KUMHO, WINTER CRAFT	205/60 16 92H	6,0 mm
tylna	prawe	KUMHO, WINTER CRAFT	205/60 16 92H	6,0 mm
	lewe	KUMHO, WINTER CRAFT	205/60 16 92H	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	658403578R	pęknięcie/rozerwanie	
2	Listwa boczna ochronna drzwi przednich L	990452196R	ubytki materiału, pęknięcie/rozerwanie	

3	Listwa boczna ochronna drzwi przednich R	990440961R	ubytki materiału, pęknięcie/rozerwanie	
4	Pas bezpieczeństwa tylny boczny R	888405422R	zarysowanie, pęknięcie	
5	Okładzina zderzaka tylnego	850108094V	ostre, zarysowanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	801013292R	wgniecenie	1
2	Uszczelka wew. drzwi tylnych L	769231509R	inne:nieprawidłowe zamontowanie	0.5
3	Pokrywa tylna	901008878R	wgniecenie, rysa/odprysk	0.5

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, część dolna F L	III		
2	Drzwi tylne, część dolna	II		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Listwa ochronna rantu błotnika R	638127641R	rysa/odprysk	
2	Szyba przednia barwiona	727122932R	rysa/odprysk	
3	Dach	731124844R	wgniecenie, rysa/odprysk	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	801004600R	rysa/odprysk	
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	821012543R	rysa/odprysk	
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	821001329R	rysa/odprysk	
7	Próg L	764516672R	rysa/odprysk	
8	Próg R	764504105R	rysa/odprysk	
9	Błotnik tylny R	760224870R	wgniecenie, rysa/odprysk	
10	Listwa ochronna ściany bocznej R	767183330R	rysa/odprysk	
11	Felga koła przedniego prawego		rysa/odprysk	0.01

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane



Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 35
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36
Instrukcje



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Wykładzina pokrywy komory silnika - Pękniecie/rozerwanie 1



Fot. 43
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1



Fot. 45
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 47
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48
Listwa drzwi przednich P - Pękniecie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 51
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52
Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 53
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 54
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 55
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 56
Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58
Rama dachu P - Rysa/odprysk 1



Fot. 59
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 61
Listwa drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 62
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 63
Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 64
Uszczelka drzwi tylnych L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Pas bezpieczeństwa tylny prawy - Rysa/odprysk 1