Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/109281/26/11/20
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 20-11-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Maciej Wiącek (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Jakub Błaszak (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Poznań

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0141933	**FORD, Kuga 20-24, Kuga 1.5 EcoBoost FWD Titanium**				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1499	150/110	manualna	55 593	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE6M067	WF0FXXWPMFNL54273		13-07-2022/2022	10-07-2027	czerwony/METALIK

Data oględzin: 25-11-2026

Miejsce oględzin:
Połczyńska
Połczyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Blokada zamków tylnych drzwi – uniemożliwiająca otwarcie od środka przez dzieci, Centralny zamek – sterowany pilotem, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dywaniki podłogowe welurowe z przodu, Dywaniki podłogowe welurowe z tyłu, EBD - system rozdziału siły hamowania, ESC, Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Felgi aluminiowe 17", z wykończeniem w kolorze Shadow Silver, z ogumieniem 225/65, Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym, Ford MyKey - funkcja programowania i przypisania właściwości kluczykowi, FordPass Connect z modemem GSM, Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach, Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach, Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie - styl sportowy, Gniazda USB oraz USB-C z tyłu konsoli centralnej, Gniazdko 12V w bagażniku, Hamulec pokolizyjny, Hamulec postojowy elektryczny, Immobiliser PATS, Kamera cofania, Kanapa tylna przesuwana, składana, dzielona w proporcji 60:40, z regulacją pochylenia oparæ, Kierownica trójramienna, wykończona skórą, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja elektroniczna, dwustrefowa z automatyczną regulacja temperatury (DEATC), Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna z podłokietnikiem, Lakier zwykły Blazer Blue, Lampki do czytania, Lampy tylne LED, Lusterka boczne - obudowy lakierowane w kolorze nadwozia, Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z lampkami oświetlajacymi podłoże, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie, Nakładki na progi przednich drzwi ze stali nierdzewnej, Obramowania szyb bocznych w kolorze aluminium, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne przód i tył, Przycisk Ford Power - uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku, Radio SYNC 3,DAB+,nawigacja,wyś 8" i 12.3",Applink,ACP,AA,TMC, Bluetooth,10 głoś.,USB,ster.z kierow., Reflektory automatyczne – włączajace sie automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła, Reflektory halogenowe projekcyjne ze światłami do jazdy dziennej LED, Relingi bagażnika dachowego – z wykończeniem w kolorze aluminium, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, Spoiler tylny, System Auto-Start-Stop, System Pre-Collision Assist zapobiegający kolizjom z pojazdami,pieszymi i rowerzystami (do 120 km/h), System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System poprawiający stabilnośæ w

zakrętach (TVC), System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA), System wyboru trybów jazdy (Normalny, Eko, Sportowy, Śliska nawierzchnia, Głęboki śnieg/Piasek), Tapicerka materiałowa Ray/Eton, Tempomat, Uchwyt dźwigni zmiany biegów - wykończony skórą, Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA), Wskaźnik sugerujący odpowiedni moment zmiany biegu, Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne (EPAS), Wycieraczka szyby tylnej, Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, konfigurowalny, Zaczepy do mocowania bagażu, Zestaw do napawy przebitej opony, Światła awaryjnego hamowania - pulsujące światła stop, włączające się podczas gwałtownego hamowania, Światła przeciwmgielne przednie.

Wyposażenie dealerskie

Drzwi bagażnika – zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalizowany specjalny Lucid Red, Pakiet Winter → [Fotele przednie podgrzewane, Fotele tylne podgrzewane, Kierownica ogrzewana, Szyba przednia podgrzewana (Quicklear)], Szyby tylne dodatkowo przyciemniane.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS02	225/65 17 106V	5,8 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS02	225/65 17 106V	5,6 mm
tylna	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS02	225/65 17 106V	5,9 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS02	225/65 17 106V	6,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni R	2549906	łagodne, rysa/odprysk	
2	Pokrywa przednia	2567349	łagodne, rysa/odprysk, łagodne, rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	2768433	łagodne, rysa/odprysk, łagodne, rysa/odprysk, łagodne, wgniecenie, łagodne, wgniecenie	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	2771217	łagodne, rysa/odprysk, łagodne, rysa/odprysk, łagodne, wgniecenie, łagodne, wgniecenie, łagodne, wgniecenie	
5	Poszycie drzwi tylnych L	2793112	łagodne, rysa/odprysk, łagodne, rysa/odprysk	
6	Poszycie drzwi tylnych R	2793110	łagodne, rysa/odprysk, łagodne, rysa/odprysk, łagodne, rysa/odprysk, łagodne, rysa/odprysk	
7	Błotnik tylny CZ (fragment) L	2771699	łagodne, rysa/odprysk	
8	Błotnik tylny CZ (fragment) R	2771698	łagodne, rysa/odprysk	
9	Tarcza koła aluminiowa przód L	2718989	łagodne, zabrudzenie	
10	Tarcza koła aluminiowa przód R	2718989	łagodne, rysa/odprysk, łagodne, rysa/odprysk, łagodne, rysa/odprysk	
11	Tarcza koła aluminiowa tył L	2718989	łagodne, rysa/odprysk	
12	Tarcza koła aluminiowa tył R	2718989	łagodne, zabrudzenie	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik




Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str. 2




Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Nawigacja




Fot. 37
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 39
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 42
Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 43
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1




Fot. 44
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 45
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3




Fot. 47
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Drzwi przednie P() - Wgniecenie/odkształcenie 3




Fot. 50
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1




Fot. 51
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 52
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 53
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 54
Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 55
Drzwi tylne P - Inne 1



Fot. 56
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58
Felga aluminiowa tylna P - Inne 1



Fot. 59
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 61
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 62
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1




Fot. 63
Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3




Fot. 64
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 66
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 67
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68
Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 69
Felga Aluminiowa przednia L - Inne 1