Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/92997/26/10/05
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 05-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Maciej Wiącek (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0148569	**PEUGEOT, 508 SW 19-23, 508 1.5 BlueHDi Allure Pack S&S EAT8**				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1499	130/96	automatyczna	160 012	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE6E992	VR3FCYHZTNY532502		02-06-2022/2022	29-05-2027	szary/METALIK

Data oględzin: 07-10-2026

Miejsce oględzin:
Połczyńska
Połczyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, ASR - system kontroli trakcji, Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy, Automatyczny włącznik reflektorów, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, pośredni, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Czujniki parkowania z przodu, Czujniki parkowania z tyłu (sygnał wizualny i dźwiękowy), Deska rozdzielcza i panele drzwiowe wykończone w stylu Carbon, Dywaniki przednie i tylne czarne z przeszyciami w kolorze Gris Béton, EBA, EBFD, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 17 Merion z ogumieniem 215/55, Fotel kierowcy z elektryczną 4-kierunkową regulacją podparcia lędźwiowego, Funkcja oświetlenia Follow Me Home, Gniazda USB (2x) w przedniej części kabiny, Hamulec postojowy elektryczny (FSE) z funkcją Hill Assist, Immobilizer, Kamera cofania HD 180 stopni, obraz wyświetlany na ekranie dotykowym, f. Top Rear Vision, Kierownica pokryta skórą licową, Kierownica wielofunkcyjna kompaktowa, Klapa bagażnika otwierana mechanicznie, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z nawiewami w drugim rzędzie siedzeń, Kontrola czasu jazdy, Lakier metalik, bez dopłaty, Listwy wokół szyb bocznych chromowane, Lusterka boczne składane elektrycznie, podgrzewane, z podświetleniem LED, Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, Mirror Screen - kompatybilny z Apple CarplayTM / Android Auto / MirrorLink, Mocowania Isofix na tylnych siedzeniach na dwa foteliki, z systemem Top Tether, Nawigacja satelitarna Peugeot Connect NAV: nawigacja 3D online, funkcja rozpoznawania głosu, Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia, Oświetlenie Ambient paneli drzwi, uchwytów na kubki, konsoli centralnej, Oświetlenie wnętrza LED dodatkowe: bagażnika 2x, osłon przeciwsłonecznych, podłokietnika centralnego, Panel wirtualnych zegarów 12,3 cala, Pasy bezpieczeństwa miejsc tylnych z progresywnymi ogranicznikami napięcia, Pasy bezpieczeństwa przednie pirotechniczne z napinaczami i ogranicznikami napięcia, Podsufitka w kolorze szarym, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera (dla pasażera z możliwością dezaktywacji), Poduszki powietrzne kurtynowe chroniące głowę dla miejsc z przodu i z tyłu, Podłokietnik centralny dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń+otwór do przewożenia długich przedmiotów, Podłokietnik centralny z podświetlanym schowkiem, Przełączniki typu Toggle Switch, chromowane do obsługi podstawowych funkcji ekranu dotykowego, Radio: 8 głośników, MP3, Bluetooth (streaming audio, zestaw głośnomówiący), Reflektory halogenowe ze światłami dziennymi LED, Regulacja położenia świateł, automatyczna, Relingi profilowane w kolorze aluminium, Schowek z przodu przed pasażerem podświetlany, Sterowanie radiem na kierownicy, System

Active Safety Brake AEBS3, System Driver Attention Alert, System High Beam Assist (HBA), System bezkluczykowego dostępu i uruchomiania auta (ADML), System monitorowania martwego pola (BSD), System monitorowania ograniczeń prędkości, System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW), System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych (ETSR), System utrzymywania na pasie ruchu z wykrywaniem krawędzi drogi, System utrzymywania środka pasa ruchu (LPA), System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3), Szyba tylna ogrzewana, Szyby boczne tylne i tylna przyciemniane, Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane, TSM, Tapicerka półskórzana z tkaniną Imila Mistral (72FX), Tempomat adaptacyjny z funkcją STOP&Go (ACC Stop&Go), Tuner cyfrowy DAB (Digital Audio Broadcasting), Wnętrze w kolorze szarym, Wycieraczka szyby tylnej uruchamiana automatycznie podczas cofania, Wycieraczki przedniej szyby z systemem Magic Wash (spryskiwacze w ramionach wycieraczek), Wyświetlacz multimedialny, dotykowy 10 calowy HD, Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości, Światła cofania zintegrowane w reflektorach, Światła do jazdy dziennej, pozycyjne, mijania i drogowe w technologii LED, Światła przeciwmgielne tylne zintegrowane w reflektorach, Światła przednie z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Światła tylne Full LED 3D z funkcją zmiennej intensywności świecenia (ARS).

Wyposażenie dealerskie

Klapa bagażnika otwierana bezdotykowo, Lakier metalik, Przygotowanie do montażu koła zapasowego.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	215/55 17 98V	5,3 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	215/55 17 98V	6,0 mm
tylna	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	215/55 17 98V	6,5 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	215/55 17 98V	5,4 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni R	9816032480	wgniecenie	0.5
2	Próg R	1636051680	ubytki materiału:powłoki lakierowej, ślady korozji	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik przedni kompletny R	III		
2	Próg R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	1637822980	liczne, rysa/odprysk	
2	Pokrywa przednia	9815960980	liczne, zarysowanie	
3	Szyba przednia barwiona	9813155180	po naprawie:wymieniona	
4	Reling boczny R	98241669VV	zarysowanie	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	9822028380	rysa/odprysk, na krawędzi	
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	9822029280	rysa/odprysk	
7	Okładzina zderzaka tylnego	1640106480	liczne, zarysowanie	
8	Tarcza koła tylnego AL L		liczne, zabrudzenie	0.1
9	Tarcza koła przedniego AL L		liczne, zabrudzenie	0.1
10	Tarcza koła przedniego AL R		liczne, zabrudzenie	0.1
11	Tarcza koła tylnego AL R		liczne, zabrudzenie	0.1

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Książka serwisowa – dane



Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
kamery



Fot. 39
nawigacja



Fot. 40
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2




Fot. 42
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 43
Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 45
Szyba czołowa() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 47
Zderzak - zdjęcie poglądowe 2




Fot. 48
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Zderzak - Rysa/odprysk 2




Fot. 50
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 51
Zderzak - Inne 1



Fot. 52
Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 53
Błotnik przedni P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 54
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 2




Fot. 55
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1




Fot. 56
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58
Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 59
Próg P - Inne 1



Fot. 60
Próg P() - Inne 3




Fot. 61
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 63
Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 64
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 66
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3




Fot. 67
Reling P - Rysa/odprysk 1



Fot. 68
Felga aluminiowa tylna L - Inne 1



Fot. 69
Felga aluminiowa tylna L - Inne 2



Fot. 70
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 71
Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 74
Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3