Nr zlecenia: 45/15/10/2026/MHC Mobility Sp. z o.o. z dnia: 2026/10/15

Zleceniodawca:
MHC Mobility Sp. z o.o.
Estrady 5
05-080 Warszawa

Rzeczoznawca:
Piotr Kucharski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] X-2026	
Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**L Y V U Z K 9 V D N B 0 9 0 8 5 2**
Marka:	**VOLVO**	Nr rejestracyjny:	**WE6R478**
Model pojazdu:	**XC 60 2.0 B4 B MILD HYBRID MR`21 E6**	Nr Info-Ekspert:	**039-06694**
Wersja:	**Momentum Pro Getr**	Rok produkcji:	**2022**

Wskazanie drogomierza	95436 km
Data pierwszej rejestracji	2022/08/08
Data ważności badania technicznego	2027/08/01
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2400 kg
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)
Pojemność / Moc silnika	1969 ccm / 145kW (197KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
2	Asystent podjazdu
3	Asystent zjazdu
4	Autoalarm System Volvo Guard
5	Czujnik deszczu
6	Czujnik przechyłu pojazdu
7	Czujnik wilgoci powietrza
8	Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa
9	Czujniki parkowania - tył
10	Drzwi tyłu nadwozia otwierane elektrycznie
11	Dywaniki tekstylne
12	Fotel kierowcy z regulacją wysokości elektryczną
13	Fotel pasażera z regulacją wysokości elektryczną
14	Funkcja Android Auto / Apple CarPlay
15	Gałka dźwigni zmiany biegów pokryta skórą
16	Gniazdo 12V w bagażniku
17	Immobilizer
18	Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
19	Kierownica wielofunkcyjna
20	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
21	Komputer pokładowy
22	Krata wlotu powietrza czarna błyszcząca z pionowymi, czarnymi żebrami
23	Kurtyny powietrzne boczne
24	Listwy boczne okien jasne
25	Listwy progowe Volvo
26	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
27	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
28	Ładowarka indukcyjna
29	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach
30	Ogranicznik prędkości
31	Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi
32	Oświetlenie wnętrza poziom II
33	Pakiet czystego wnętrza Clean Zone
34	Podłokietnik siedzeń tylnych z uchwytem na kubki
35	Podsufitka w jasnej tonacji
36	Poduszka powietrzna kierowcy
37	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
38	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
39	Poduszki powietrzne boczne przednie
40	Reflektory przednie LED
41	Relingi dachowe zintegrowane jasne
42	Roleta do bagażnika półautomatyczna
43	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
44	Siedzenia tylne składane
45	System Bluetooth
46	System informowania o znakach drogowych RSI
47	System Infotainment
48	System komunikacji między pojazdami - ostrzeganie o śliskiej drodze i światłach awaryjnych
49	System ochrony kierowcy/pasażera przed uderzeniami z tyłu WHIPS
50	System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu EBL
51	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
52	System Start/Stop
53	System utrzymania pasa ruchu LKA
54	System wspomagający unikanie kolizji
55	Światło dodatkowe STOP
56	Tarcze kół aluminiowe 18" 5-ramienne, srebrne
57	Tempomat
58	Tuner radiowy cyfrowy DAB
59	Usługa Volvo On Call
60	Wspomaganie układu kierowniczego
61	Wycieraczki szyby przedniej ze zintegrowanymi dyszami spryskiwaczy
62	Wykończenie wnętrza aluminium IRON ORE
63	Wyświetlacz zegarów 12,3" cyfrowy
64	Zagłówki siedzeń tylnych składane elektrycznie
65	Zamek centralny zdalnie sterowany
66	Zawieszenie Dynamic
67	Zestaw naprawczy opon
68	Złącza USB 2 szt. w tunelu środkowym

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Audio system High Performance
	Głośniki 8 szt.
	Radioodtwarzacz CD
	Wyświetlacz 9" kolorowy, dotykowy
2	Fotele komfortowe z tapicerką tekstylną Charcoal
	Fotele komfortowe
	Tapicerka tekstylna Charcoal
3	Fotele przednie z elektryczną 2-stopniową regulacją podparcia lędźwiowego
	Fotel pasażera z elektryczną 2-stopniową regulacją podparcia lędźwiowego
	Fotel kierowcy z elektryczną 2-stopniową regulacją podparcia lędźwiowego
4	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, podświetlane
	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
	Klamki zewnętrzne podświetlane
5	Lusterka zewnętrzne i wewnętrzne ściemniane automatycznie

Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie

6 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

7 System Keyless entry
System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
Drzwi tyłu nadwozia otwierane bezdotykowo
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia z chromowanym paskiem ozdobnym

8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotel pasażera regulowany elektrycznie
2	Fotele przednie podgrzewane
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
3	Lakier metalizowany
4	Pakiet Park Assist (dopłata)
	Kamera cofania
	Czujniki parkowania - przód
	Czujniki parkowania - tył

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 235/60 R18	4,0
Przednie prawe:	*MICHELIN 235/60 R18	4,0
Tylne lewe:	*MICHELIN 235/60 R18	4,0
Tylne prawe:	*MICHELIN 235/60 R18	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia pojazdu w bazie Cepik

Oględziny wykonywał: Mateusz Wasilewski
Wycenę wykonał: Piotr Kucharski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej, Odpryski, Wgniecenie		

3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		118	
2	Dach		142	
3	Błotnik przedni	L	92	
4	Próg	L	119	
5	Drzwi przednie	L	142	
6	Drzwi tylne	L	145	
7	Błotnik tylny	L	147	
8	Błotnik przedni	P	115	
9	Próg	P	114	
10	Drzwi przednie	P	150	
11	Drzwi tylne	P	145	
12	Błotnik tylny	P	176	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Spoiler dachowy		Zarysowanie		
2	Zderzak przedni		Zarysowany		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowany		
5	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG

Z uwagi na ograniczoną przestrzeń parkingową nie było możliwe wykonanie jazdy próbnej. Odpalono silnik pojazdu

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Instrukcja obsługi	TAK
5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
7	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki

wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18




Fot. nr 19




Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32




Fot. nr 33




Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu