Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/100334/26/10/27
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 27-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0155328	**RENAULT, Megane IV 20-24, Megane 1.5 Blue dCi Equilibre**				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1461	115/85	manualna	133 919	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE9A879	VF1RFB00971226414		30-06-2023/2023	22-06-2028	biały/2-warstwowy uni

Data oględzin: 30-10-2026

Miejsce oględzin:
Połczyńska
Połczyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

4/5 zagłówki, ABS, ASR - system zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu, BAS - asystent układu hamulcowego, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 16 Elliptik z ogumieniem, Fotel kierowcy regulowany manualnie z regulacją wysokości i manualną regulacją podparcia lędźwiowego, Funkcja bezprzewodowej replikacji ekranu telefonu Android Auto/Apple CarPlay, Gniazdo 12V, Gniazdo 12V dla pasażerów z tyłu, HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu, Hamulec postojowy - automatyczny, Karta Renault Handsfree, Kierownica pokryta skórą ekologiczną TEP (soft touch), Klimatyzacja automatyczna dwusterefowa, Komputer pokładowy, Konsola centralna wysoka + hamulec postojowy manualny, Lakier uni, Lampy przednie Full LED Pure Vision, Lampy tylne LED z sekwencyjnymi kierunkowskazami, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane z czujnikiem temperatury zewnętrznej, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, Poduszki kurtynowe przód/tył, Poduszki powietrzne boczne kierowcy i pasażera z przodu chroniące głowę i klatkę piersiową, Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera, System easy link 7" z radioodtwarzaczem DAB, Bluetooth, 2xUSB+JACK,, System kontroli ciśnienia w oponach, System kontroli zmęczenia kierowcy UTA, System wspomagania parkowania przód/tył, Szyby boczne barwione, Szyby przednie elektryczne, Szyby tylne elektryczne, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzieniach, Wyświetlacz kolorowy wskaźników i zegarów 7, Zagłówki przednie i tylne regulowane na wysokość, Zamek centralny, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów.

Wyposażenie dealerskie

Felgi aluminiowe 16 Impulse z ogumieniem, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Pakiet Bezpieczeństwo → [System kontroli bezpiecznej odległości, System kontroli bezpiecznej odległości (DW), System utrzymania pasa ruchu (LKA), System wspomagania nagłego hamowania (AEBS) z funkcją wykrywania pieszych - aktywny], Pakiet Multimedia 3 → [Funkcja Łączności, System easy link 7" z nawigacją, radioodtwarzaczem DAB, Bluetooth, 2xUSB+JACK,].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, NBLUE HD PLUS	205/55 16 91H	4,0 mm
	lewe	NEXEN, NBLUE HD PLUS	205/55 16 91H	4,0 mm
tylna	prawe	NEXEN, NBLUE HD PLUS	205/55 16 91H	6,0 mm
	lewe	NEXEN, NBLUE HD PLUS	205/55 16 91H	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 300
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	620226317R	rysa/odprysk	
2	Dach	731126934R	wgniecenie/odkształcenie	
3	Próg L	764614266R	rysa/odprysk	
4	Próg R	764600185R	rysa/odprysk	
5	Nakładka zderzaka tylnego, dół	850181489R	rysa/odprysk	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa




Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa




Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 31
Dowód rej. Str. 1



Fot. 32
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawczy koła



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 40
Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 43
Próg L - Rysa/odprysk 1