Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/100958/26/10/28
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 28-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala
Ivan Halaburda (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Białystok

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0156135	**RENAULT, Arkana 21-23, Arkana 1.6 E-TECH Techno MMT**				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1598	94/69	automatyczna	113 556	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE1AE63	VF1RJL002UC443341		/2023		biały/UNI

Data oględzin: 02-11-2026

Miejsce oględzin:
Połczyńska
Połczyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, BAS - asystent układu hamulcowego, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu i świateł, Czujnik odległości przy parkowaniu przód i tył, ESC - system dynamicznej kontroli toru jazdy, El. podnoszenie szyb, tył, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi aluminiowe 18 Pasadena z ogumieniem, Fotele przednie z regulacją manualną, Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL), Funkcja połączenia alarmowego eCall, Hamulec postojowy automatyczny z funkcją Auto-Hold, Hill Assist - system wspomagania ruszania na wzniesieniu, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Karta Renault Handsfree, Kierownica pokryta skórą ekologiczną TEP, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampy przednie Full LED Pure Vision, Listwa ozdobna, chromowana w dolnej części szyb bocznych, Lusterka boczne ustawiane i składane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Mapa elektroniczna Europy - wersja podstawowa, Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe na przednich i tylnych miejscach, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, Poduszki kurtynowe przód/tył, Poduszki powietrzne boczne - przód, Podłoga bagażnika, podwójna, Podświetlenie ambiente, System Easy Link z ekranem 9.3-cala i nawigacją, DAB, BT, Android Auto, Apple CP, replikacja ekranu, System Multi-Sense - wybór charakterystyki jazdy, System kontroli bezpiecznej odległości, System kontroli martwego pola (BSW), System ostrzegania o nadmiernej prędkości, z funkcją rozpoznawania znaków drogowych (OSP/TSR), System utrzymania pasa ruchu (LKA), System wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych AEBS, System wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego, Szyby boczne tylne dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa łączona z elementami skóry ekologicznej TEP, Tempomat, Tylna kanapa składana w układzie 60/40 z podłokietnikiem, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzieniach, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Zagłówki przednie i tylne regulowane na wysokośæ, Zagłówki tylne regulowane na wysokośæ, Zamek centralny, Zderzaki (dolne osłony) w kolorze grafitowym, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw zegarów i wskaźników z kolorowym 10.25 calowym wyświetlaczem TFT, £adowarka indukcyjna.

Wyposażenie dealerskie

Koło zapasowe - dojazdowe, Kryterium techniczne do koła zapasowego dojazdowego.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	TOYO, PROXES R56	215/55 18 95H	4,5 mm
	lewe	TOYO, PROXES R56	215/55 18 95H	4,5 mm
tylna	prawe	TOYO, PROXES R56	215/55 18 95H	4,5 mm
	lewe	TOYO, PROXES R56	215/55 18 95H	4,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Bram dowodu rejestracyjnego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona	727126123R	ostre, pęknięcie	
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	7711785626		
3	Podkładki dystansujace szyby przedniej	833971368R		
4	Podkładki dystansowe szyby przedniej L	833971368R		
5	Podkładki dystansowe szyby przedniej R	833971368R		
6	El. dystansowy szyby przedniej, górny	833971368R		
7	El. dystansowy szyby przedniej, górny L	833971368R		
8	El. dystansowy szyby przedniej, górny R	833971368R		

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, góra	620223136R	ostre, zarysowanie	3.2
2	Pokrywa przednia	651002333R	pojedyncze, rysa/odprysk, pojedyncze, ślady korozji	2
3	Dach	731126271R	pojedyncze, wgniecenie, pojedyncze, rysa/odprysk, ostre, ślady korozji	1
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	801011919R	ostre, wgniecenie, ostre, rysa/odprysk	2.5
5	Rama drzwi,przód R	760226603R	ostre, wgniecenie, ostre, rysa/odprysk	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Felga PP		ostre, ubytki materiału	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni, część górna a-c	K3		
2	Pokrywa przednia	III		
3	Drzwi przednie, część dolna F L	III		
4	Słupek środkowy (B) kompletny R	III		
5	Dach, część środkowa	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	801009153R	pojedyncze, wgniecenie	
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	821014757R	pojedyncze, rysa/odprysk	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	821006667R	pojedyncze, wgniecenie	
4	Rama drzwi,przód L	760230930R	pojedyncze, rysa/odprysk	
5	Próg L	760233280R	łagodne, zarysowania eksploatacyjne	
6	Zderzak, róg L	850176695R	pojedyncze, rysa/odprysk	
7	Błotnik tylny L	760232977R	łagodne, wgniecenie	
8	Błotnik tylny R	760225589R	łagodne, zarysowania eksploatacyjne	
9	Tarcza koła aluminiowa przód L	403002540R	łagodne, zarysowanie	
10	Tarcza koła aluminiowa tył R	403002540R	łagodne, zarysowanie	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Kluczyki



Fot. 34
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1




Fot. 35
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 36
Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 37
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 39
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 43
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44
Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 45
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 47
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 49
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 51
Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Dach - Rysa/odprysk 2



Fot. 53
Dach - Inne 1



Fot. 54
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 55
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 59
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 61
Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1