Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/101371/26/10/29
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 29-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Iwo Tokarski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Ivan Halaburda (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Białystok

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0138966	**VOLKSWAGEN, Passat Variant [B8] 19-24, Passat 1.5 TSI EVO Busi...**				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1498	150/110	automatyczna	39 470	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW193GL	WVWZZZ3C7RE030801		23-02-2024/2023	22-02-2027	szary/METALIK

Data oględzin: 04-11-2026

Miejsce oględzin:
Połczyńska
Połczyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash, Apteczka i trójkąt ostrzegawczy, Asystent podjazdu, Bagażnik wyłożony tapicerką, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył z funkcją hamowania awaryjnego i wizualizacją na ekr., Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, Dźwignia zmiany biegów w skórze, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, MSR asystent hamowania i stabilizacją przyczepy, Elementy dekoracyjne wnętrza - Piano Black, Felgi aluminiowe 17 Nivelles, czarny lakier wewnątrz, Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie komfortowe, Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 12V w konsoli środkowej z tyłu i w bagażniku, Gniazdo 2x USB-C do obsługi iPod/iPhone, Gwarancja 2 lata, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Instalacja telefoniczna Bluetooth, Kierownica multifunkcyjna 3-ramienna obszyta skórą z łopatkami zmiany biegów, Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Kurtyny powietrzne, Lakier uni, Lampki, 2 lampki do czytania z przodu oraz 2 z tyłu, Lampy LED z przodu, światła do jazdy dziennej LED, Lampy tylne LED, Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej oraz drzwiach przednich Cross Hatch, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Listwy progowe, plastikowe, Listwy w dolnej części drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne składane el., auto. przyciemniane od kierowcy, obniżane na biegu wstecznym od pasaż., Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, podświetlane, Lusterka zewnętrzne po stronie kierowcy asferyczne, Lusterko pasażera, convex, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Opony samouszczelniające się 215/55 R 17 o obniżonym oporze toczenia, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu, Panele drzwi wykończone tapicerką, Pas bezpieczeństwa 3 - punktowy dla środkowego fotela w drugim rzędzie, Pasy bezpieczeństwa 3 - punktowe zi regulacją wysokości i napięcia, Podsufitka w kolorze Pearl Grey, Poduszki kierowcy i pasażera, pasażera z funkcją dezaktywacji, poduszka kolanowa kierowcy, Podłoga bagażnika, składana, Pokrywa bagażnika odblokowywana elektrycznie, Przedni podłokietnik regulowany na wysokośæ, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami powietrza na tył, Przygotowanie do We Connect oraz We Connect Plus, Przygotowanie do montażu 2 fotelików dziecięcych ISOFIX z tyłu z uchwytami Top Tether I-Size, Radio Composition z kolorowym i wielofunkcyjnym wyświetlaczem 6.25, Radio WMA/MP3

Composition Colour z 6,5" kolorowym ekranem dotykowym, 8 głośników, BT, 2 USB typu C, Regulacja zasięgu reflektorów, Relingi dachowe - czarne, Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania, System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu, System Travel Assist z Lane Assist, System start-stop, system rekuperacji odzyskujacy energie podczas hamowania, System wspomagania jazdy Travel Assist, Lane Assist oraz Emergency Assist, System wykrywający pieszych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyba przednia odblaskowa, Szyby boczne podnoszone elektrycznie, Szyby termoizolujące, Tapicerka materiałowa Weave, Tempomat aktywny z automatyczną regulacją odległości ACC oraz funkcją Stop and Go, Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylne oparcie składane, dzielone (40/20/40) z podłokietnikiem, otworem na długie przedmioty, WeConnect Plus, Wspomaganie kierownicy, elektromechniczne, zależne od prędkości, Wykończenie chromowane przełączników świateł oraz regulacji lusterek i okien elektrycznych, Zagłówki (3) w drugim rzędzie siedzeń, opuszczane, Zagłówki przednie aktywne, regulowane w dwóch płaszczyznach, Zamek centralny z 2 pilotami z funkcją SAFELOCK oraz funkcją Press and Drive, eCall - automatyczne wzywanie pomocy, Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym, Światła przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania skrętu.

Wyposażenie dealerskie

Alarm z niezależnym zasilaniem, f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, App-Connect - bezprzewodowe przeniesienie ekranu smartfona na ekran nawigacji, Kamera parkowania - rear assist, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Comfort → [Pakiet zimowy 1, System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamienie bez użycia kluczyka, System nawigacji Discover Media (8,0 cali)FM/MP3/WMA/Mapy Europy/Sign Assist/WeConnect/WeConnectPlus], System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamienie bez użycia kluczyka w połączeniu z alarme.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/55 17 94V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/55 17 94V	4,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/55 17 94V	5,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/55 17 94V	4,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Odpryski, zarysowania, ogólne ślady użytkowania.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150

7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Kierunkowskaz boczny L	3G0949101A	łagodne, rysa/odprysk	
2	Opona 215 / 55 / R / 17V	ECOCONTACT 6(V94) @2155517S	głębokie, ubytki materiału	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Felga PP		głębokie, ubytki materiału	
2	Kluczyk		brak	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	3G0807217ALGRU	liczne, rysa/odprysk	
2	Szyba przednia barwiona	3G0845011DDNVB	łagodne, rysa/odprysk	0.8
3	Osłona lusterka zewnętrznego L	3G0857537HGRU	łagodne, rysa/odprysk	
4	Rama drzwi,przód L	3G9809835	łagodne, wgniecenie	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa




Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe




Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str. 2




Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki



Fot. 37
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2



Fot. 39
Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1




Fot. 42
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43
Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44
Kierunkowskaz boczny/lusterka L - Rysa/odprysk 1



Fot. 45
Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1