Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/102356/26/11/02
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 02-11-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Mateusz Wasilewski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0160576	**MERCEDES-BENZ, E Klasa [W 214] 23-, E 200 mHEV Avantgarde 9G...**				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1999	204/150	automatyczna	26 830	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE8AV49	W1KLF5AB9RA013562		30-01-2024/2023	29-01-2027	szary/METALIK

Data oględzin: 05-11-2026

Miejsce oględzin:
Połczyńska
Połczyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1 Wyposażenie standardowe i opcjonalne w trakcie edycji, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Adaptacyjny asystent świateł drogowych, Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem, Android Auto, Apple CarPlay, Asystent limitu prędkości, Asystent martwego punktu, Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC, Asystent układu kierowniczego - aktywny, Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny, Asystent wspomagania koncentracji (monitorowanie parametrów zachowania kierowcy) - Attention Assist, Asystent znaków drogowych - Traffic Sign Assist (rozpoznawanie znaków drogowych), Cyfrowy kluczyk do otwierania pojazdu za pomocą smartfona, Czujnik obecności pasażera pasywny, Czujnik obecności pasażera z tyłu, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 17, 5-podwójnych ramion, z ogumieniem, Fotele komfortowe, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie z 4 stopniową-elektryczną regulacją lędźwi, Gaśnica, Gniazda USB-C dodatkowe, HANDS-FREE ACCESS - bezdotykowe otwieranie bagażnika, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kamizelka fluorescencyjna dla kierowcy, Kierownica wielofunkcyjna w skórze nappa, Klimatyzacja automatyczna THERMATIC, Lakier uni, Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane, Moduł komunikacyjny LTE Advanced dla Mercedes connect me, Ogranicznik prędkości - aktywny, Oparcie tylnej kanapy, składane, Osłony przeciwsłoneczne - wysuwane z podświetlanym lusterkiem, Oświetlenie Ambient z projekcją logo marki, Oświetlenie wnętrza Ambient, Pakiet integracji smartfona, Podsufitka materiałowa - szara, Poduszka powietrzna centralna, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera, Przygotowanie do Car Sharing, Przygotowanie do Live Traffic Information, Radio Cyfrowe, Rolety przeciwsłoneczne - drzwi tylne, Rozszerzona rzeczywistośæ MBUX dla nawigacji, Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka, System aktywnego monitorowania ciśnienia w oponach, System aktywnej kontroli odległości - DISTRONIC, System bezprzewodowego ładowania telefonu, System monitorowania wnętrza, System nawigacji MBUX premiuim, System nawigacji satelitarnej na dysku twardym, Tapicerka imitująca skórę ARTICO/materiałowa Ljusdal, czarna, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Tuner TV - cyfrowy, Usługi Zdalne Premium, Wykończenie wnętrza w drewnie - jesion czarny o otwartych porach, Wyświetlacz centralny OLED, Wyświetlacz kierowcy, Zawieszenie Agility Control z selektywnym systemem

amortyzacji, Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności - 66 litrów.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO	225/55 18 102Y	4,5 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO	225/55 18 102Y	4,5 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO	225/55 18 102Y	4,5 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO	225/55 18 102Y	4,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (NIE), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona	2146705002	pęknięcie/rozerwanie	
2	Czujnik deszczu	2149009808		
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	000989490511		
4	Podkładki dystansowe szyby przedniej L	0009874766		
5	Podkładki dystansowe szyby przedniej R	0009874766		
6	El. dystansowy szyby przedniej, górny L	0009874766		
7	El. dystansowy szyby przedniej, górny R	0009874766		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Lusterka podgrzew./el.ustaw/składane R	2148105800	rysa/odprysk	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34
Instrukcje



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
Kluczyki



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 39
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40
Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1