Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/102748/26/11/03
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 03-11-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Maciej Gruszczyński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0155420	**KIA, Niro 22-, Niro 1.6 GDI Hybrid L**				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1580	105/77	automatyczna	113 203	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE9X729	KNACR81EGP5081285		19-10-2023/2023	13-10-2028	zielony/2-warstwowy

Data oględzin: 09-11-2026

Miejsce oględzin:
Połczyńska
Połczyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

7-letni plan darmowej, stacjonarnej aktualizacji map, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm, Asystent jazdy po autostradzie HDA, Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu LFA, Asystent utrzymania pasa ruchu, Bluetooth z zestawem głośnomówiącym, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu z automatycznymi wycieraczkami, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Czujnik zmierzchu automatycznie włączający i wyłączający światła mijania, E-call - system powiadamiania ratunkowego, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb przód/tył z auto góra/dół szyb przednich, Elementy wnętrza wykończone w kolorze metalicznym, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/60, Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie ogrzewane z 3-stopniową regulacją, Fotele przednie typu slim, Funkcja automatycznego odparowywania przedniej szyby, Funkcja pomiaru ciśnienia w oponach z odczytem danych, Funkcja przypominająca o sprawdzeniu tylnych siedzeń, Funkcja regulacji kąta pochylenia tylnego oparcia, Funkcja wyboru trybu jazdy, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, gniazdo USB, Gniazdo USB-C do ładowania urządzeń przenośnych w konsoli środkowej, Głośniki, 6, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Haczyki do mocowania siatki w bagażniku, Hamulec postojowy - elektryczny z Auto Hold, Immobilizer, Inteligentny ogranicznik prędkości ISLA, Kamera parkowania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie, Kanapa tylna składana oraz dzielona 60:40, Kia Connect - Wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz dostęp do informacji o samochodzie, Kia Live - usługi cyfrowe dla kierowcy (ruch drogowy, pogoda, ceny paliw, parking, stacje ładowania), Kierownica skórzana (skóra ekologiczna), Kierownica z funkcją podgrzewania, Kieszeń w oparciu fotela kierowcy, Kieszeń w oparciu fotela pasażera, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki wewnętrzne drzwi wykończone w kolorze metalicznym, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa z nawiewami dla drugiego rzędu, Komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD 4,2 cala, Koło zapasowe, dojazdowe, Lakier uni, Lampy LED mijania oraz drogowe z funkcją automatycznego przełączania, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z kierunkowskazami LED, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, MCB- automatyczny hamulec pokolizyjny, Maskownica wlotu powietrza oraz dolny wlot zderzaka lakierowane w kolorze czarnym o wysokim połysku, OTA (Over The Air) - zdalna aktualizacja oprogramowania i map nawigacji przez 1 rok,

Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, Oświetlenie kameralne wnętrza, Panel dotykowy wielofunkcyjny dostosowujący przyciski w zależności od wybranego trybu, Panel tylny fotela kierowcy i pasażera z haczykiem i portem USB-C, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości przód, Poduszka centralna fotela kierowcy, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Podłokietnik przedni ze schowkiem, Podłokietnik tylny z uchwytami na kubki, Pokrętło wyboru kierunku jazdy Shift By Wire, Regulowany kąt pochylenia oparcia tylnej kanapy, Relingi dachowe, Schowek pod podłogą w bagażniku, System autonomicznego hamowania na skrzyżowaniach DriveWise FCA-JX 1.5, System autonomicznego hamowania z f. wykrywania pieszych, pojazdów i rowerzystów FCA, System dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera, System monitorowania zmęczenia kierowcy, System nawigacji ekran 10,25, radio DAB, Kia Connect,Android Auto,AppleCarPlay, System otwierania, uruchamiania pojazdu Smart Key, czujnik zbliżeniowy w bagażniku i przed. drzwiach, Szyba przednia akustyczna, Szyba przednia, laminowana, Szyby boczne-tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowo - skórzana (skóra ekologiczna), Tempomat aktywny z funkcą Stop and Go, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Wskaźnik niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Wykończenie chromowane górnej linii okien, Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości, Światła dzienne, mijania i drogowe wykonane w technologii LED, Światła przeciwmgielne LED, Światła przednie pozycyjne wykonane w technologii LED, Światła tylne wykonane w technologii LED.

Wyposażenie dealerskie

Lakier metalik.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, ECOWING ES31	205/60 16 92H	5,0 mm
	lewe	KUMHO, ECOWING ES31	205/60 16 92H	5,0 mm
tylna	prawe	KUMHO, ECOWING ES31	205/60 16 92H	5,0 mm
	lewe	KUMHO, ECOWING ES31	205/60 16 92H	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 1), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.
Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150

7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	52910AT000	ostre, zarysowanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Dach	67111AT000	ślady korozji, rysa/odprysk	0.5

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Dach, część środkowa	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, góra	86511AT001	rysa/odprysk	
2	Pokrywa przednia	66400AT000	rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	76003AT000	wgniecenie/odkształcenie	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	77004AT000	rysa/odprysk	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe




Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył




Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1




Fot. 34
Książka serwisowa – dane



Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki



Fot. 39
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1




Fot. 40
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Dach - Inne 1



Fot. 43
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44
Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 45
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 47
Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3