Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/103349/26/11/04
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 04-11-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Maciej Wiącek (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0145723	**KIA, Sorento 20-24, Sorento 1.6 T-GDI HEV Prestige Line aut 7os.**				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1598	180/132	automatyczna	144 287	5/7
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE9Y805	KNARH81GBP5207470		24-10-2023/2023	21-10-2028	szary/METALIK

Data oględzin: 10-11-2026

Miejsce oględzin:
Połczyńska
Połczyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm, Asystent jazdy miejskiej i pozamiejskiej utrzymujący biezpieczny odstęp, prędkośæ i środek pasa, BAS - system wspomagania hamowania, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył, Czujnik zmierzchu, DBC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia, Drugi rząd siedzeń - kanapa i oparcie dzielone (60/40) z funkcją przesuwania, Drugi rząd siedzeń z funkcją automatycznego składania oparæ za pomocą przycisku w bagażniku, ESC - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold, Elementy ozdobne wnętrza w kolorze czarnym o wysokim połysku, Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem 235/55, Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie w 10 kierunkach w tym wysuwane podparcie pod uda z pamięcią, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa 4 -kierunkowa, Fotel pasażera ustawiany elektrycznie w 8 kieunkach, Fotel pasażera z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa 2 -kierunkowa, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Fotele przednie z funkcją wentylacji, Fotele w drugim rzędzie z funkcją podgrzewania (skrajne miejsca), Funkcja automatycznego odparowywania szyby przedniej, Funkcja relaks-możliwośæ odtworzenia na ekranie multimedialnym 1z6 dostępnych seansów relaksacyjnych, Funkcja walk-in ułatwiając zajęcie miejsca w trzecim rzędzie, Gniazda USB dla 3 rzędu foteli, Gniazda USB w oparciach foteli, HAC - System wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie, Kia Connect - wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz zdalny dostęp do informacji o samochodzie, Kia Drive Mode Select - system automatycznej kontroli trybu jazdy, Kia Driver Attention Warning – system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, Kia Following Assist, Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z 3 trybami pracy, Kia High Beam Assist – asystent świateł drogowych, Kia Highway Driving Assist - asystent jazdy po autostradzie, Kia Intelligent Speed Limit Warning- system rozpoznawania znaków drogowych, Kia Lane Keep Assist - asystent utrzymania pasa ruchu, Kia Live - zestaw usług cyfrowych, Kia Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości, Kia Smart Key - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez kluczyka, Kia Smart Tailgate - funkcja automatycznego otwierania klapy bagażnika, KiaRearCrossTrafficAlert - system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna: sterowanie systemem audio, bluetooth z zestawem głośnomówiącym, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierownica z łopatkami zmiany biegów,

Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe, dojazdowe, Lakier uni, Lampy tylne LED (diodowe), Lusterka boczne podgrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne z kierunkowskazami LED, Lusterko wsteczne fotochromatyczne, MCB - Autonomiczny hamulec pokolizyjny, Nakładki na pedały, aluminiowe, Nawiewy dla pasażerów 2 i 3 rzędu, manualna regulacja siły nawiewu dla pasażerów 3 rzędu, Nivomat - zawieszenie tylne z funkcją samopoziomowania, OTA (Over The Air) zdalna aktualizacja oprogramowania map Europy i Rosji, 1 rok, Oparcie foteli lotnicze z kieszeniami na tablet, Oświetlenie kameralne wnętrza z efektem podświetlenia drzwi 3D, Pasy bezpieczeństwa z czujnikami obecności pasażerów przód / tył, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszka powietrzna kierowcy - centralna, Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla 3 rzędów siedzeń, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki powietrznej pasaże, Podłokietniki w pierwszym, drugim i trzecim rzędzie foteli z miejscami na kubki, Radio MP3 RDS, system audio z 6 głośnikami, USB, DAB, antena dachowa płetwa rekina, Rear Occupant Alert - funkcja przypominania o obecności pasażerów w 2 i 3 rzędzie, Reflektory LED typu projekcyjnego, Regulacja podświetlenia zegarów, Relingi dachowe - srebrne, Roleta przestrzeni bagażowej, Rolety przeciwsłoneczne szyb bocznych dla pasażerów 2. rzędu, Ryglowanie zamków po ruszeniu - automatyczne, Safe Exit Assist - funkcja uniemożliwiająca otwarcie drzwi tylnych od gdy nadjeżdża pojazd z tyłu, Schowek pasażera zamykany, podświetlany, flokowany, Sortownik pod podłogą bagażnika, Spoiler dachowy, System Blind Spot Collision Avoidance Assist, System Start/Stop, System monitorowania martwego pola w lusterkach bocznych - KiaBlindSpotDetection, System monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego zatrzymania, System nawigacji satelitarnej KIA Live, kolorowy ekran dotykowy 10.25cali, Bluetooth, personalizacja, System powiadamiania ratunkowego E-Call, Szyba przednia akustyczna, Szyby boczne-tylne przyciemniane, Szyby odbijające promienie słoneczne (przednia szyba i szyby boczne z przodu), Szyby przednie i tylne z funkcją bezpieczeństwa oraz automatycznym trybem pracy góra/dół, Szyby sterowane elektrycznie, przód i tył, TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tapicerka skórzana Nappa, Trzeci rząd siedzeń - oparcie składane 50/50, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika, Wyświetlacz Head-up, Zagłówki w fotelach pierwszego rzędu z regulacją wysokości i kąta pochylenia, Zamek centralny z pilotem, Zegary cyfrowe z kolorowym ekranem o przekątnej 12.3 cali z trybami: Normal, Sport, Eco, £adowarka indukcyjna do telefonu o mocy 7-10W z funkcją przeciwdziałającą przegrzewaniu, Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, Światła przeciwmgielne LED.

Wyposażenie dealerskie

Dach szklany panoramiczny odsuwany elektrycznie, elektryczna roleta, Lakier metalik.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, SNOW PROOF 2 SUV	235/55 19 105V	5,5 mm
	lewe	NOKIAN, SNOW PROOF 2 SUV	235/55 19 105V	6,0 mm
tylna	prawe	NOKIAN, SNOW PROOF 2 SUV	235/55 19 105V	7,8 mm
	lewe	NOKIAN, SNOW PROOF 2 SUV	235/55 19 105V	7,4 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 1000

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	76003P2001	liczne, rysa/odprysk	
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	77003P2001	liczne, rysa/odprysk	
3	Błotnik tylny R	71504P2C00	liczne, rysa/odprysk	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, część dolna F L	III		
2	Drzwi tylne, część dolna F L	III		
3	Błotnik tylny K R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	86511P2011	rysa/odprysk	
2	Pokrywa przednia	66400P2000	rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	76004P2001	rysa/odprysk	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	77004P2001	rysa/odprysk	
5	Rama drzwi,przód R	71120P2A00	rysa/odprysk	
6	Nakładka zderzaka tylnego, góra	86611P2001	rysa/odprysk	
7	Nakładka zderzaka tylnego, dół	86612P2001	rysa/odprysk	
8	Błotnik tylny L	71503P2C00	wgniecenie	
9	Pokrywa tylna	72800P2220	rysa/odprysk	

10	Felga koła tylnego lewego		rysa/odprysk	0.01
11	Felga koła przednego prawego		rysa/odprysk	0.01

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Książka serwisowa – dane



Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Nawigacja




Fot. 39
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1




Fot. 40
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3




Fot. 42
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 43
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1




Fot. 44
Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3




Fot. 45
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 47
Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 49
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 51
Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 53
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 55
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 56
Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1




Fot. 58
Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 59
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1




Fot. 60
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 61
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 62
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 63
Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3




Fot. 64
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2




Fot. 66
Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 67
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 69
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 70
Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 71
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 75
Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3