Nr zlecenia DEKRA: HCP/WAW/16783/21/03/16
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 16-03-2021

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
Hitachi Capital Polska Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Radosław Józefowicz
DEKRA Polska - Centrala
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:
Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0118529
Producent	VOLVO
Model	V90 16-
Typ/wersja	V90 D4 Inscription aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1804
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2270
Rozstaw osi 1/2	2941
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczana spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1969
Moc silnika [KM/kW]	190/140
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	WD4112H
VIN	YV1PWA8BDJ1061252
Data 1. rejestracji	20-03-2018
Data nast. bad. techn.	17-03-2023
Rok produkcji	2018
Stan licznika [km]	179 722 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	Czarny/zwykły
Data oględzin	2021-03-31

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Pirelli, P ZERO WINTER XL	245/45 R18 100V	3,0 mm
	lewe	Pirelli, P ZERO WINTER XL	245/45 R18 100V	4,0 mm
tylna	prawe	Pirelli, P ZERO WINTER XL	245/45 R18 100V	6,0 mm
	lewe	Pirelli, P ZERO WINTER XL	245/45 R18 100V	6,0 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
3. Airbag kolan kierowcy
4. Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu
5. Czujnik deszczu
6. Dywaniki podłogowe
7. Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
8. EBA - system wspomagania nagłego hamowania
9. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
10. EBL - automatyczne włącznie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania
11. Felgi aluminiowe 18 Silver, 10-ramienne
12. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień
13. Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień
14. Fotele przednie z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego
15. Funkcja Auto Hold
16. Hamulec postojowy elektryczny
17. Immobilizer
18. Kierownica skórzana
19. Kierownica wielofunkcyjna
20. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
21. Komputer pokładowy
22. Lakier uni
23. Lampki do czytania z przodu i z tyłu
24. Listwy progowe podświetlane
25. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
26. Lusterka boczne składane elektrycznie
27. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane
28. Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
29. Oświetlenie wnętrza dodatkowe
30. Pilot Assist
31. Podłokietnik przedni
32. Reflektory przednie LED
33. Regulacja trybów jazdy - Drive Mode
34. Relingi dachowe
35. Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiacym Bluetooth
36. Siatka bagażowa na tunelu środkowym
37. System Drive Alert
38. System Queue Assist - ułatwiający jazdę w ruchu ulicznym
39. System audio High Performance (wyświetlacz dotykowy 9 cala, 10 głośników, 330W, AUX, USB)
40. System czystego wnętrza ze wstępną wentylacją auta w momencie otwarcia
41. System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC
42. System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information
43. System kontroli trakcji w zakręcie - CTC
44. System monitorowania ciśnienia w ogumieniu TMPS
45. System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW)
46. System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert
47. System recyrkulacji i poprawy jakości powietrza (AQS)
48. System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA
49. System stabilizacji przechyłu (RSC)
50. System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach
51. System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 40km/h
52. System utrzymania pasa ruchu (LKA)
53. System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)
54. System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)
55. Szyby barwione
56. Tapicerka skórzana Nappa
57. Tempomat adaptacyjny ACC
58. Uchwyt na kubki z przodu
59. Układ wspomagania hamowania City Safety
60. Wykończenie wnętrza Linear Walnut
61. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
62. Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali
63. Zamek centralny zdalnie sterowany
64. Światła LED do jazdy dziennej (DRL)
65. Światła przeciwmgielne - przód

Wyposażenie dealerskie

1. Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył ..... -
2. Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz ..... -

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

3. Kamera wspomagająca parkowanie tyłem ..... -
4. Pakiet Luxury Seat ..... -
5. Pakiet Versatility ..... -
6. Pakiet Winter ..... -
7. Podsufitka w kolorze czarnym ..... -
8. Przyciemniane tylne szyby ..... -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)[12] ..... -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy ..... -
Stwierdzone braki i uszkodzenia ,stan dbałości ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 03-2021 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.
Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.
Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.
Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 06-04-2021

Rzeczoznawca DEKRA:
Radosław Józefowicz
inż. Józef Orłowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
11	Błotnik tylny prawy	150 - 1000
12	Drzwi tylne prawe	150 - 200
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 300
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu
Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.
Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu
Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:
- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:
- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:
Nie dotyczy.

Jazda próbna
Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.
Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:
Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.
Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie zabrudzone,mokre

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1.
Przód

Fot. 2.
Prawy bok przód

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 3.
Prawy bok tył

Fot. 4.
Tył

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 5.
Lewy bok tył

Fot. 6.
Lewy bok przód

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 7.
Pole numerowe

Fot. 8.
Tabliczka

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 9.
wskaźniki przebieg paliwo

Fot. 10.
Widok przez lewe przednie drzwi

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 11.
Widok przez lewe tylne drzwi

Fot. 12.
Widok z tylnego siedzenia

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 13.
Konsola środkowa

Fot. 14.
Tunel środkowy

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 15.
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)

Fot. 16.
Komora silnika

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 17.
Bagażnik

Fot. 18.
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 19.
Spód pojazdu przód

Fot. 20.
Spód pojazdu tył

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 21.
Dowód rejestracyjny 1. strona

Fot. 22.
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24.
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Instrukcja obsługi

Fot. 26.
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 27.
Błotnik przedni prawy (Rysa/Odprysk)

Fot. 28.
Błotnik przedni prawy (Rysa/Odprysk 1)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 29.
Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk)

Fot. 30.
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 31.
Próg lewy (Rysa/Odprysk)

Fot. 32.
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 33.
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk 1)

Fot. 34.
Błotnik przedni lewy (Rysa/Odprysk)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 35.
Uszczelka drzwi przednich lewych (Pęknięcie/Rozerwanie)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl