

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/87245/26/09/16
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 16-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0139147	AUDI, A4 [8W] 19-24, A4 35 TDI mHEV Advanced S tronic				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	163/120	automatyczna	58 835	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE6R154	WAUZZZF42NN014825		03-08-2022/2022	01-08-2027	granatowy/METALIK

Data oględzin: 22-09-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu, Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary, Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi, Audi Extensive 4 lata/120 000 km - program serwisowy, Czujnik ciśnienia w oponach, Dywaniki podłogowe przód, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat, Felgi aluminiowe 17 (5-ramienne) Dynamik z ogumieniem 225/50, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, obszyta skórą, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy, Końcówki rur wydechowych, chromowane, Lakier uni, Lampy w technologii LED (diodowe), Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym, Listwy progowe - aluminiowe, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane, Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe, Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane, Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia, z ograniczeniem prędkości 225/50/17, Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy, Oświetlenie wnętrza, Pilot sterujący zamkiem centralnym, Podsufitka tkaninowa, szary Titan lub beżowy Atlas, Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi, Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód, Podłokietnik przedni, Pokrywa bagażnika, otwierana automatycznie, Reflektory przednie w technologii LED, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Start/Stop, Szyba przednia, akustyczna, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa Index, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether, Wariant dla niepalących, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne, Zagłówki przednie, Zawieszenie standardowe, Zderzaki, wzmocnione, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw narzędzi, Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej.

Wyposażenie dealerskie

Asystent parkowania z Audi parking plus - parkowanie bez udziału kierowcy z czujnikami przód/tył, Audi drive select efficiency (zmiana charakterystyki trybu jazdy), Audi hold assist - wspomaganie ruszania pod

górze, Audi lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, Fotele przednie sportowe, Pakiet optyczny Czerń → [Listwy na pokrywie bagażnika w kolorze czarnym, Listwy przy bocznych szybach w kolorze czarnym, Listwy na zderzakach w kolorze czarnym, Osłona chłodnicy Singleframe w kolorze czarnym], Pakiet oświetlenia konturowego i Ambiente, wielokolorowy → [Pakiet oświetlenia Ambiente, Diody w dolnej części drzwi z tyłu (białe), Uchwyty na kubki z przodu (oświetlenie wielokolorowe), Oświetlenie ambiente drzwi przednich/tylnych (wielokolorowe), Oświetlenie konturowe drzwi przednich/tylnych (wielokolorowe), Oświetlenie konturów deski rozdzielczej (wielokolorowe), Pakiet oświetlenia Ambiente, Pakiet oświetlenia Ambiente], Pakiet promocyjny Comfort → [Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa, Dodatkowe oświetlenie wnętrza w technice LED, Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył, Pakiet oświetlenia Ambiente, Fotele przednie ogrzewane, Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika i autoalarmem, Kluczyk komfortowy, Podłokietnik przedni komfortowy], Pakiet promocyjny Exterior → [Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym, Lampy przednie i tylne w technologii LED(diodowe) z dynamicznymi kierunkowskazami z tyłu, Felgi aluminiowe 18 (10-ramienne) z ogumieniem 245/40], Pakiet promocyjny Technology → [Audi phone box (w konsoli centralnej) - system głośnomówiący, Audi sound system, Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana, Audi Connect Nawigacja & Infotainment, System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus z MMI touch, Audi Virtual Cockpit Plus - w pełni cyfrowy zestaw wskaźników z dodatkowymi funkcjami, Współpraca z LTE dla Audi phone box], Tapicerka tkaninowa System.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC 3	245/40 18 93H	3,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC 3	245/40 18 93H	3,5 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC 3	245/40 18 93H	3,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC 3	245/40 18 93H	3,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Widoczne wady lakiernicze. Odpryski na szybie czołowej.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150

13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	8W0863825B	pęknięcie/rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka tylnego	8W5807067FGRU	wgniecenie, pęknięcia powłoki lakierowej	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak tylny, kompletny k/e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	8W0845099AGNVB	rysa/odprysk	
2	Dach	8W5817111	rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	8W0831051B	rysa/odprysk	
4	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	8W0837206B	rysa/odprysk	
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	8W5833051D	rysa/odprysk	
6	Felga koła przedniego prawego		zarysowanie	0.01
7	Wnętrze		zabrudzenie	0.01

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód




Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33

Książka serwisowa – dane




Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 35

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36

Instrukcje



Fot. 37

Kluczyki



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Kłamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 46

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 47

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 51

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1



Fot. 52

Fotel prz. praw. - Inne 1