

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/87968/26/09/18  
 Nr zlecenia/szkody:  
 Data zlecenia: 18-09-2026

**DEKRA Polska - Centrala**  
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zlecniodawca:**

Hitachi Aukcja  
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.  
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**

**Kacper Sosnowski (WSP)**  
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Dariusz Gomuliński**  
 DEKRA Polska - Centrala

**Ocena stanu technicznego pojazdu**

|                 |                                          |             |                       |                                   |                    |
|-----------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Eurotax-Kod EC  | Marka, model, typ pojazdu                |             |                       |                                   | Rodzaj nadwozia    |
| 0155417         | <b>KIA, e-Niro 22-24, e-Niro 64kWh L</b> |             |                       |                                   | KOM                |
| Rodzaj silnika  | Pojemność [ccm]                          | Moc [KM/kW] | Skrzynia biegów       | Stan licznika [km]<br>(odczytany) | Ilość drzwi/miejsc |
| elektryczny     | 0                                        | 204/150     | automatyczna          | 47 222                            | 5/5                |
| Nr rej. pojazdu | Nr nadwozia (VIN)                        |             | Data 1-rej./rok prod. | Następne bad. tech.               | Lakier             |
| WE9E276         | KNACR811FR5067760                        |             | 14-09-2023/2023       | 10-08-2028                        | biały/METALIK      |

**Data oględzin:** 22-09-2026**Miejsce oględzin:**

Połączyńska  
 Połączyńska 5  
 01-378 Warszawa

**Wypożyczenie standardowe wg Eurotax**

6-stopniowy system odzysku energii z hamowania sterowany z kierownicy, 7-letni plan darmowego dostępu do usług Kia Connect, 7-letni plan darmowej, stacjonarnej aktualizacji map, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm, Asystent skreśtu w lewo, Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu LFA, Asystent utrzymania pasa ruchu, Bluetooth z zestawem głośnomówiącym, Cyfrowy zestaw wskaźników Supervision Cluster z wyświetlaczem 10.25 zintegrowany z nawigacją, Czujnik deszczu z automatycznymi wycieraczkami, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Czujnik zmierzchu automatycznie włączający i wyłączający światła mijania, Dodatkowy bagażnik z przodu z oświetleniem LED, E-call - system powiadamiania ratunkowego, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb przód/tył z auto góra/dół szyb przednich, Elementy ozdobne nadwozia lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 215/55, Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Fotele przednie ogrzewane z 3-stopniową regulacją, Fotele przednie typu slim, Funkcja pomiaru ciśnienia w oponach z odczytem danych, Funkcja przygotowania baterii do szybkiego ładowania, Funkcja przypominająca o sprawdzeniu tylnych siedzeń, Funkcja regulacji kąta pochylenia tylnego oparcia, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, gniazdo USB, Gniazdo ładowania prądem stałym CCS, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Haczyki do mocowania siatki w bagażniku, Hamulce tarczowe - przód i tył, Hamulec postojowy - elektryczny z Auto Hold, Immobilizer, Inteligentny ogranicznik prędkości ISLA, Kamera parkowania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie, Kia Connect - Wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz dostęp do informacji o samochodzie, Kia Live - usługi cyfrowe dla kierowcy(ruch drogowy, pogoda, ceny paliw, parkingi, stacje łado), Kierownica skórzana (skóra ekologiczna) z przyciskami do sterowania systemem audio i obsługi systemu, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kieszeń w oparciu fotela kierowcy, Kieszeń w oparciu fotela pasażera, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki wewnętrzne drzwi wykończone w kolorze metalicznym, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa z nawiewami dla drugiego rzędu, Konsola środkowa z podłokietnikami oraz uchwytami na napoje, Lakier uni, Lampy LED mijania oraz drogowe z funkcją automatycznego przełączania, Listwy progowe w kolorze srebrnym, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia,

Lusterka boczne z kierunkowskazami LED, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, MCB- automatyczny hamulec pokolizyjny, Możliwość ciągnięcia przyczepy, Nagrzewnica powietrza oraz dodatkowy wymiennik ciepła dla systemu ogrzewania kabiny, Nawiewy klimatyzacji dla pasażerów tylnych siedzeń- dodatkowe, OTA (Over The Air) - zdalna aktualizacja oprogramowania i map nawigacji przez 1 rok, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, Oświetlenie kameralne wnętrza, Panel dotykowy wielofunkcyjny dostosowujący przyciski w zależności od wybranego trybu, Panel tylny fotela kierowcy i pasażera z haczykiem i portem USB-C, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości przód, Poduszka centralna fotela kierowcy, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Podłokietnik tylny z uchwytami na kubki, Pokrętło wyboru kierunku jazdy Shift By Wire, Port ładowania ze wskaźnikami stopnia naładowania baterii, Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa, Regulowana podłoga bagażnika, Regulowany kąt pochylenia oparcia tylnej kanapy, Relingi dachowe w kolorze czarnym o wysokim połysku, Schowek pod podłogą w bagażniku, Siłowniki gazowe maski, System autonomicznego hamowania na skrzyżowaniach DriveWise FCA-JX 1.5, System autonomicznego hamowania z f. wykrywania pieszych, pojazdów i rowerzystów FCA, System bezpiecznego opuszczania pojazdu dla pasażerów drugiego rzędu SEA, System monitorowania martwego pola BCW, System nawigacji ekran 10,25, radio DAB, Kia Connect, Android Auto, AppleCarPlay, System otwierania i uruchamiania pojazdu SmartKey z czujnikiem zbliżeniowym w bagażniku i p.drzwiach, System podgrzewania baterii i przygotowania baterii do szybkiego ładowania, Szyba przednia akustyczna, Szyba przednia oraz szyby boczne z funkcją ograniczającą nagrzewanie się wnętrza, Szyba przednia, laminowana, Szyby boczne-tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowo - skórzana (skóra ekologiczna), Technologia V2X umożliwiająca zasilanie urządzeń zewnętrznych V2L i pojazdów V2V, Tempomat aktywny z funkcją Stop and Go, Tylina kanapa składana, dzielona 60:40, Tylny słupek „aero”, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Usługi Connected Car: usługi cyfrowe Kia Connect i zdalne aktualizacje OTA, Wskaźnik niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Wygluszenie maski z przodu, Wykończenie chromowane górnej linii okien, Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości, Zdalne sterowanie centralnym zamkiem, Zestaw naprawczy opon, Światła dzienne, mijania i drogowe wykonane w technologii LED, Światła przeciwmgielne LED, Światła przednie pozycyjne wykonane w technologii LED, Światła tylne wykonane w technologii LED.

### **Wypożyczenie dealerskie**

Lakier metalik.

### **Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ             | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | CONTINENTAL, ECOCONTACT 6Q | 215/55 17 94V | 3,0 mm           |
|          | lewe  | CONTINENTAL, ECOCONTACT 6Q | 215/55 17 94V | 3,0 mm           |
| tylna    | prawe | CONTINENTAL, ECOCONTACT 6Q | 215/55 17 94V | 3,5 mm           |
|          | lewe  | CONTINENTAL, ECOCONTACT 6Q | 215/55 17 94V | 3,5 mm           |

### **Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

### **Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny**

Pojazd elektryczny. Rysy na samochodzie. Konieczny przegląd od 5700km.

**Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 14   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 16   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części      | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi tylne prawe | 150 - 300                                  |

**Opis stwierdzonych uszkodzeń**

Do wymiany

| Poz. | Nazwa części               | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia     | NS [%] |
|------|----------------------------|---------------|----------------------|--------|
| 1    | Tapicerka oparcia 1.rząd R | 88460AT070AW6 | pęknięcie/rozerwanie |        |

**Uszkodzenia niekalkulowane**

| Poz. | Nazwa części                        | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia | Czas [rbg] |
|------|-------------------------------------|---------------|------------------|------------|
| 1    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L     | 76003AT000    | rysa/odprysk     |            |
| 2    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R     | 76004AT000    | rysa/odprysk     |            |
| 3    | Kłamka zewnętrzna drzwi przednich L | 82651AT200    | rysa/odprysk     |            |
| 4    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L        | 77003AT000    | rysa/odprysk     |            |
| 5    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R        | 77004AT000    | rysa/odprysk     |            |
| 6    | Nakładka zderzaka tylnego, dół      | 86650AO020BKL | rysa/odprysk     |            |
| 7    | Błotnik tylny R                     | 71504ATC00    | wgniecenie       |            |
| 8    | Pokrywa tylna                       | 72800AT060    | wgniecenie       |            |
| 9    | Deska rozdzielcza cz.dolna boczna R | 84730AT000CCV | rysa/odprysk     |            |
| 10   | Tapicerka drzwi, przód R            | 82308AT000TM4 | rysa/odprysk     |            |
| 11   | Nakładka pokrywy tylnej dół         | 81710AT000WK  | rysa/odprysk     |            |
| 12   | Felga koła tylnego lewego           |               | rysa/odprysk     | 0.01       |
| 13   | Felga koła przedniego lewego        |               | rysa/odprysk     | 0.01       |
| 14   | Felga koła przedniego prawego       |               | rysa/odprysk     | 0.01       |

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

**Uwagi końcowe**

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła

informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa



**Fot. 21**

Tunel środkowy



**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**  
Przewód ładowania baterii trakcyjnej



**Fot. 29**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Dowód rej. Str. 1



**Fot. 34**  
Książka serwisowa – dane



**Fot. 35**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36**  
Dow. Rej. Str. 2




**Fot. 37**  
Instrukcje



**Fot. 38**  
Zestaw naprawczy koła



**Fot. 39**  
Gniazdo ładowania / tankowania



**Fot. 40**  
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 42**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 43**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 45**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 46**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 47**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 48**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**  
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50**  
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 51**  
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52**  
Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 53**  
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 54**  
Listwy deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1



**Fot. 55**  
Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 56**  
Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1