

Nr zlecenia: 81/08/01/2025/MHC Mobility Sp. z o.o.

z dnia: 2025/01/08

Zleceniodawca:

MHC Mobility Sp. z o.o.
Estrady 5
05-080 Warszawa

Rzeczoznawca:

Piotr Kucharski/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



P o g l d o w y r a p o r t s t a n u t e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] I-2025

Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	YV1ZZK5VCN2091147
Marka:	VOLVO	Nr rejestracyjny:	WE5C610
Model pojazdu:	V60 Cross Country 2.0 B4 D MILD HYBRID MR`19Nr Info-Expert:		039-06689
Wersja:	Pro AWD Getr	Rok produkcji:	2021

Wskazanie drogomierza	78194 km
Data pierwszej rejestracji	2022/01/04
Data wykonania badania technicznego	2027/01/02
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całkowita	2410 kg
Oznaczenie silnika	B4
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika	1969 ccm / 145kW (197KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 1-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm System Volvo Guard	41	System Keyless Entry
2	Czujnik deszczu	42	System kontroli stabilności i trakcji
3	Czujnik ruchu we wnętrzu pojazdu	43	System kontroli zjazdu HDC
4	Czujnik wilgotności powietrza	44	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
5	Czujniki parkowania - tył	45	System nawigacji satelitarnej Sensus
6	Drzwi tyłu nadwozia otwierane elektrycznie	46	System ochrony kierowcy/pasażera przed uderzeniami z tyłu WHIPS

7	Dywaniki tekstylne	47	System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu EBL
8	D wignia zmiany biegów pokryta skór	48	System ostrzegania przed kolizj
9	Fotel kierowcy z regulacj wysoko ci elektryczn	49	System ostrzegania przed niezamierzon zmian pasa ruchu LDW
10	Fotel pasa era z regulacj wysoko ci elektryczn	50	System poprawy jako ci powietrza w kabinie AQS
11	Fotele komfortowe	51	System Sensus Connect Infotainment
12	Fotele pochłaniaj ce energii zderzenia	52	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
13	Funkcja Android Auto / Apple CarPlay	53	System Start/Stop
14	Gniazdo 12V w baga niku	54	System unikania i łagodzenia zderze na skrzy owaniach
15	Gniazdo 12V w konsoli centralnej z tyłu	55	System unikania i łagodzenia zderze z du ymi zwierz tami
16	Hamulec postojowy elektryczny	56	System unikania i łagodzenia zderze z pieszymi i rowerzystami
17	Immobilizer	57	System utrzymania pasa ruchu LKA
18	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	58	System utrzymywania samochodu na pochyło ci Auto Hold
19	Komputer pokładowy	59	System wspomagania hamowania City Safety
20	Ko cówki układu wydechowego podwójne zintegrowane	60	System wspomagania nagłego hamowania EBA
21	Kurtyny powietrzne boczne	61	System wspomagania ruszania pod gór HSA
22	Listwy progowe metalowe z logo Volvo	62	System Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi
23	Listwy wyko czeniowe szyb bocznych czarne błyszcz ce	63	System zabezpiecze bocznych SIPS
24	Lusterka zewn trzne składane elektrycznie	64	System zapobiegaj cy przewracaniu si samochodu RSC
25	Lusterka zewn trzne w kolorze nadwozia	65	System zwalniania pedału hamulca
26	Mocowanie fotelika dzieci cego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	66	wiatła p/mgienne przednie
27	Pakiet O wietlenia Wn trza poziom II	67	Tarcze kół aluminiowe 18" 5-ramienne Diamond Cut/Silver, opony 215/55 Klasa A
28	Poduszka powietrzna kierowcy	68	Tempomat
29	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	69	Tuner radiowy cyfrowy DAB
30	Poduszka powietrzna pasa era z mo liwo ci odł czenia	70	Usługa Volvo On Call
31	Poduszki powietrzne boczne przednie	71	Wska nik temperatury zewn trznej
32	Pokrywa wlewu paliwa blokowana elektrycznie	72	Wybór trybów jazdy Drive Mode
33	Reflektory przednie LED	73	Wycieraczki szyby przedniej ze zintegrowanymi dyszami spryskiwaczy
34	Roleta do baga nika półautomatyczna	74	Wyko czenie wn trza aluminium IRON ORE
35	Siatka oddzielaj ca przestrze baga ow	75	Wy wietlacz zegarów 12,3" cyfrowy
36	Siedzenia tylne dzielone 60/40	76	Zaglówki siedze tylnych składane elektrycznie
37	Sterowanie systemem audio w kierownicy	77	Zamek centralny zdalnie sterowany
38	System CTC - system kontroli trakcji w zakr cie	78	Zawieszenie Touring
39	System Driver Alert wykrywaj cy zm czenie kierowcy	79	Zł cze Bluetooth
40	System informowania o znakach drogowych RSI		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposa enia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Audio system High Performance
Gło niki 10 szt.
Zł cze "USB"
Zł cze "AUX"
Udostpnianie połączenia internetowego Wi-Fi lub Bluetooth
Wy wietlacz 9" kolorowy, dotykowy
- 3 Fotele przednie z regulacj elektryczn odcinka l d wiowego 2 kierunkach
Fotel kierowcy z regulacj odcinka l d wiowego elektryczn

- Fotel pasa era z regulacją odcinka l d wiowego elektryczn
- 4 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skór i aluminium
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica pokryta skór i aluminium
- 5 Klamki zewn trzne w kolorze nadwozia, pod wietlane
 - Klamki zewn trzne w kolorze nadwozia
 - Klamki zewn trzne pod wietlane
- 6 Lusterka zewn trzne i wewn trzne ciemniane automatycznie
 - Lusterko wewn trzne ciemniane automatycznie
 - Lusterka zewn trzne ciemniane automatycznie
- 7 Lusterka zewn trzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewn trzne podgrzewane elektrycznie
- 8 System Bezpiecze stwa Intellisafe Assist
 - System wspomagajacy utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA)
 - System ostrzegania Distance Alert

WYPOSA ENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposa enia

- 1 Pakiet Climate
 - Kierownica podgrzewana
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasa era podgrzewany
 - Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane
- 2 Pakiet Park Assist (dopłata)
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 3 Szyba przednia ogrzewana
- 4 Szyby tylne przyciemniane
- 5 Tarcze kół aluminiowe 19" 5 podwójnych ramion Diamond Cut/Black, opony 235/45 Klasa C (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ		Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI 235/45 R19	SOTTO ZERO	5,0
Przednie prawe:	*PIRELLI 235/45 R19	SOTTO ZERO	5,0
Tylne lewe:	*PIRELLI 235/45 R19	SOTTO ZERO	5,0
Tylne prawe:	*PIRELLI 235/45 R19	SOTTO ZERO	5,0

KOREKTY WARTO CI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓ NE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓ NE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Słupek rodkowy	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubo powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120	
2	Dach		160	
3	Błotnik przedni	L	150	
4	Próg	L	90	
5	Drzwi przednie	L	140	
6	Drzwi tylne	L	130	
7	Błotnik tylny	L	140	
8	Błotnik przedni	P	130	
9	Próg	P	110	
10	Drzwi przednie	P	140	
11	Drzwi tylne	P	120	

12	Błotnik tylny	P	160	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, a grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urzędowo w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej, Zarysowania	Zarysowana listwa lewa	
2	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Główna praca silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 7 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

Ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych podczas korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego użytkowania.

Ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca Sp. j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporcie.

Ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

Ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także z skutki wykorzystania samej wyceny.

Ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

Ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

Ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

Ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

Ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

Ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

Ü W opinii zało ono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

Ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

Ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w komplecie (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

Ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51




Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu