

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/99994/25/12/17
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 17-12-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Iwo Tokarski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0145049	AUDI, Q5 20-24, Q5 40 TDI mHEV Quattro Advance				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	204/150	automatyczna	45 274	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW723GE	WAUZZZFYXN2108486		28-06-2022/2022	25-06-2027	zielony/METALIK

Data oględzin: 31-12-2025**Miejsce oględzin:**

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

8 głośników (przód i tył), ABS, Alarm, Aplikacje dekoracyjne czarne matowe, Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi, Audi Drive Select - wybór charakterystyki trybu jazdy, Audi parking system plus - czujniki parkowania przód i tył, Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa, Dywaniki podłogowe - przód, ESP, Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne, podwójne) z ogumieniem 235/60, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Gałka dźwigni skrzyni biegów, Hamulce tarczowe z przodu (17"), Hamulce tarczowe z tyłu (17"), Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, skórzana, Klimatyzacja automatyczna, Kluczyk z pilotem z funkcją Safelock, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampy przednie LED, Lampy tylne LED, Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne, Listwy progowe z aluminiowymi wstawkami, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Lusterko wewnętrzne bezramkowe - przyciemniające się automatycznie, Oznaczenie modelu i typu silnika, Oświetlenie wnętrza, Podsufitka tkaninowa, Poduszki powietrzne boczne, kurtyny powietrzne, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera, Podłokietnik przedni z regulacją wzdłużną i możliwością całkowitego podniesienia, Przygotowanie urządzenia nawigacyjnego High do funkcji FOD, Relingi dachowe z funkcją rozpoznawania obciążenia, Spoiler tylny, Standardowe siedzenia przednie, System Start/Stop, Szyba przednia z izolacją akustyczną, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa Synonym, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner DAB - cyfrowy odbiór stacji radiowych, Tylna kanapa składana, dzielona 40:20:40, Uchwyt na pojemnik na napój, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu, Wariant dla niepalących, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, elektryczne, Wykończenie wnętrza - aplikacje dekoracyjne Micrometalic srebrne, Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci, manualne, Zagłówki z przodu, Zawieszenie standardowe, Zestaw do naprawy przebitej opony - tire mobility set, Zestaw narzędzi, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej.

Wyposażenie dealerskie

Alarm z kluczykiem komfortowym z funkcją odblokowania bagażnika → [Alarm w połączeniu z Advance

Key z funkcją Safe Lock, Funkcja odblokowania bagażnika za pomocą gestów oraz elektryczne unoszenie i opuszczanie bagażnika], Fotele przednie sportowe, Lakier metalik, Pakiet promocyjny Comfort → [Asystent postoju na wzniesieniach, Fotele przednie podgrzewane, Fotele z regulacją lędźwiową foteli przednich, 4-kierunkowa, Kamera ułatwiająca parkowanie, Klimatyzacja automatyczna - 3-strefowa, Kluczyk komfortowy z alarmem antywłamaniowym, Kluczyk komfortowy z alarmem antywłamaniowym, Lusterka zewnętrzne przyciemniane automatycznie, elektrycznie składane i regulowane, ogrzewane, Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń, 4-kierunkowa], Pakiet promocyjny Technology → [Audi connect Nawigacja & Infotainment, Audi phone box (zestaw głośnomówiący, Bluetooth, ładowanie indukcyjne, USB), Audi virtual cockpit plus - 12,3-calowy wyświetlacz cyfrowy, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, skórzana, System MMI Navigation plus z MMI touch, System nagłośnienia Audi Sound System, Wzmocnienie odbioru LTE], Podłokietnik przedni z regulacją kąta nachylenia, wzdłużną i możliwością całkowitego podniesienia, Tapicerka tkaninowa Impressum.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, WINTERSPORT 5 SUV	235/60 18 107H	6,5 mm
	lewe	DUNLOP, WINTERSPORT 5 SUV	235/60 18 107H	6,5 mm
tylna	prawe	DUNLOP, WINTERSPORT 5 SUV	235/60 18 107H	6,5 mm
	lewe	DUNLOP, WINTERSPORT 5 SUV	235/60 18 107H	6,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Pojazd posiada liczne wierzchnie zarysowania i odpryski powłoki lakierowej.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Krata wlotu powietrza boczna R	80A807680AFCOX	zarysowanie	
2	Reflektor LED z kierunkowskazem L	80A941033F	ostre, zarysowanie	
3	Światłownik przedni R	80A821106ASTL	wgniecenie	
4	Wyświetlenie światownika przedniego R	323863950		
5	Listwa ochronna rantu światownika R	80A853718JGRU	zarysowanie, wgniecenie	
6	Pianka wypełniająca światownika przedniego R	80A807248		

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	80A807065GRU	liczne, zarysowanie	
2	Światłownik przedni L	80A821105ASTL	zarysowanie	
3	Listwa ochronna rantu światownika L	80A853717JGRU	zarysowanie	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	80A831051PSTL	zarysowanie	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	80A831052PSTL	zarysowanie	
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	80A833051CSTL	zarysowanie	
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	80A833052CSTL	zarysowanie	
8	Nakładka zderzaka tylnego, góra	80A807067FGRU	zarysowanie	
9	Światłownik tylny L	80A809837BSTL	zarysowanie	
10	Listwa ochronna ściany bocznej L	80A853817AGRU	zarysowanie	
11	Listwa ochronna ściany bocznej R	80A853818AGRU	zarysowanie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Światłownik przedni kompletny L	III		
3	Światłownik przedni kompletny R	I		
4	Poszerzenie światownika przedniego L	K3		
5	Drzwi przednie, część dolna F L	III		
6	Drzwi przednie, część dolna F R	III		
7	Drzwi tylne, część dolna F L	III		
8	Drzwi tylne, część dolna F R	III		
9	Światłownik tylny K L	III		
10	Poszerzenie ściany bocznej, tył L	K3		
11	Poszerzenie ściany bocznej, tył R	K3		
12	Zderzak tylny, część górna a-c	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Szyba przednia atermiczna, barwiona	80A845099APNVB	rysa/odprysk	
2	Listwa maskująca R	80A845454	rysa/odprysk	
3	Osłona lusterka zewnętrznego R	80A857528GRU	zarysowanie	
4	Obudowa lusterka zewn.ustaw.elek.. L	80B857409C9B9	rysa/odprysk	
5	Zderzak-część dolna	80A807527AGRU	rysa/odprysk	
6	Światłownik tylny R	80A809838ASTL	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34
Instrukcje



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 37
Uszczelka/listwa szyby czołowej - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38
Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40
Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Łotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 43

Listwa krawędzi łotnika prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Listwa krawędzi łotnika prz P - Rysa/odprysk 2



Fot. 45

Reflektor przeciwmgielny P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 47

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 49
Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 51
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52
Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1




Fot. 53
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54
Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 55
Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56
Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny cz L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 58

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 59

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Listwa krawędzi łotnika tyl L - Rysa/odprysk 1



Fot. 61

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 63

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 64

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 66

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 67

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 2



Fot. 69

Listwa krawędzi błotnika prz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Reflektor L - Rysa/odprysk 1