

Nr zlecenia: 52/28/07/2026/MHC Mobility Sp. z o.o.
z dnia: 2026/07/28

Zleceniodawca:
MHC Mobility Sp. z o.o.
Estrady 5
05-080 Warszawa

Rzeczoznawca:
Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	NMTBA3BEX0R046592
Marka:	TOYOTA	Nr rejestracyjny:	WE6S254
Model pojazdu:	Corolla 1.5 MR`23 E6d	Nr Info-Ekspert:	037-03673
Wersja:	Comfort	Rok produkcji:	2022
Wskażanie drogomierza	69182 km		
Data pierwszej rejestracji	2022/08/11		
Data ważności badania technicznego	2027/08/05		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1795 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1490 ccm / 92kW (125KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	40	Przycisk uruchamiający silnik
2	Antena radiowa "płetwa rekina"	41	Sterowanie systemem audio w kierownicy
3	Asystent utrzymania pasa ruchu LTA	42	Sterowanie telefonem w kierownicy
4	Bluetooth	43	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
5	Czujnik zmierzchu	44	System Apple Carplay/Android Auto
6	Digital Cockpit - cyfrowy wyświetlacz zegarów 12,3"	45	System automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall
7	Dywaniki welurowe	46	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
8	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	47	System kontroli trakcji TRC

9	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	48	System łączności Toyota Connected Car
10	Funkcja komend głosowych na telefon	49	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
11	Głośniki 6 szt.	50	System multimedialny Toyota Smart Connect z wyświetlaczem 10,5"HD
12	Gniazdo 12V	51	System nawigacji Toyota Connect z mapami online (4 lata)
13	Hamulec postojowy elektryczny	52	System ostrzegania pieszych o nadjeżdżającym pojeździe AVAS
14	Immobilizer	53	System rozpoznawania znaków drogowych RSA
15	Kamera cofania	54	System stabilizacji toru jazdy VSC
16	Kierownica multifunkcyjna	55	System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia PCS
17	Kierownica pokryta skórą	56	System wspomagania hamowania awaryjnego
18	Klamki zewnętrzne lakierowane	57	System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC
19	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	58	System wykrywania zmęczenia kierowcy SWS
20	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	59	Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone
21	Koło zapasowe dojazdowe	60	Szyby przednie regulowane elektrycznie
22	Komputer pokładowy	61	Szyby tylne automatycznie opuszczane i podnoszone
23	Kurtyny powietrzne boczne	62	Szyby tylne regulowane elektrycznie
24	*Lakier podstawowy biały	63	Światła do jazdy dziennej LED
25	Listwa okienna chromowana	64	Światła drogowe automatyczne AHB
26	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	65	Światła p/mgielne przednie LED
27	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	66	Tapicerka tekstylna
28	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	67	Tarcze kół aluminiowe 16" opony 205/55
29	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	68	Tempomat adaptacyjny
30	Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń	69	Tuner radiowy cyfrowy DAB
31	Ogranicznik prędkości automatyczny ASL	70	Wspomaganie układu kierowniczego
32	Oświetlenie wnętrza podstawowe	71	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
33	Podłokietnik przedni	72	Zamek centralny zdalnie sterowany
34	Podłokietnik siedzeń tylnych	73	Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego poprzez aplikację MyT
35	Podsufitka w jasnej tonacji	74	Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyT
36	Poduszka powietrzna kierowcy	75	Zdalne uruchamianie świateł awaryjnych poprzez aplikację MyT
37	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	76	Złącze "USB" w tunelu centralnym
38	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	77	Złącze "USB-C"
39	Poduszki powietrzne boczne przednie		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
Siedzenia tylne dzielone
Siedzenia tylne składane
- Systemy VSC + TRC
System kontroli trakcji TRC
System stabilizacji toru jazdy VSC

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*FALKEN 205/55 R16 91V SINCERA SN 832	5,0
Przednie prawe:	*FALKEN 205/55 R16 91V SINCERA SN 832	5,0
Tylne lewe:	*FALKEN 205/55 R16 91V SINCERA SN 832	4,5
Tylne prawe:	*FALKEN 205/55 R16 91V SINCERA SN 832	4,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Oględziny wykonywał: Łukasz Beger
Wycena wykonana: Hubert Izdebski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		140-190	
2	Dach		100-125	
3	Błotnik przedni	L	100-125	
4	Drzwi przednie	L	100-120	
5	Drzwi tylne	L	100-110	
6	Błotnik tylny	L	100-110	
7	Błotnik przedni	P	110-130	
8	Drzwi przednie	P	110-125	
9	Drzwi tylne	P	110-125	
10	Błotnik tylny	P	100-125	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2 sztuki
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Instrukcja obsługi	TAK
5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu