

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/74071/25/09/30
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 30-09-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

mgr inż. Piotr Mirkowski
DEKRA Polska - O. Gdańsk
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0152644	TOYOTA, RAV4 21-, RAV4 2.5 Hybrid Selection 4x4				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	2487	177/131	automatyczna	105 089	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE5E257	JTMR63FV40J007764		13-01-2022/2021	02-01-2027	biały/METALIK

Data oględzin: 03-10-2025**Miejsce oględzin:**

Elewów
Spadochroniarzy 18
80-298 Gdańsk

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

6 głośników, ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag chroniący kolana kierowcy, Antena dachowa Shark-Fin, Automatyczne światła drogowe (AHB), BA - system wspomagania nagłego hamowania, Bluetooth, Chromowana końcówka wydechu, Chromowane obramowania szyb bocznych, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dywan bagażowy wykończony materiałem antypoślizgowym, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny system rozdziału sił hamowania, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Elementy stylizacyjne nadwozia w kolorze Piano Black, Felgi aluminiowe 19, czarne, z ogumieniem 235/55, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele przednie podgrzewane, Fotele z profilowanym podparciem bocznym, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył, Gniazdo 12V, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB (x2), tył, Gniazdo USB (x3), HAC - system wspomagający wjazd na wzniesienia, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Interfejs Apple CarPlay i Android Auto, Kamera cofania, Kanapa tylna, składana i dzielona w stosunku 60:40, Kierownica i gałka zmiany biegów skórzane, Kierownica podgrzewana, Kierownica wielofunkcyjna, Kierunkowskazy LED, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Kłapa bagażnika otwierana bezdotykowo, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Komputer pokładowy, Koło zapasowe, dojazdowe, Lakier + Dach Attitude Black, Lampy przednie LED, Lusterka boczne podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze czarnym, Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Mocowania ISOFIX, Nawiewy dla tylnego rzędu siedzeń, Ogranicznik prędkości automatyczny (ASL), Osłona przedniego i tylnego zderzaka w kolorze srebrnym, Osłona przestrzeni bagażowej, Oświetlenie przycisków do otwierania szyb i regulacji lusterek, Oświetlenie wnętrza LED, Podsufitka w kolorze czarnym, Podłoga bagażnika, podwójna, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny, Podświetlenie wskaźników LED, Przeszycia tablicy rozdzielczej, szare, Prędkościomierz cyfrowy, Regulacja świateł głównych automatyczna, Relingi dachowe w kolorze Piano Black, Selektor trybów jazdy, Spojler tylny, Spryskiwacze reflektorów, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System Toyota Easy Flat, System keyless entry, System keyless start, System kontroli ograniczenia uślizgu w mechanizmie różnicowym, System

kontroli trakcji TRC, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System multimedialny Toyota Touch 2 (dotykowy ekran 8"), System opóźnionego wyłączania świateł Follow me home, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC), System powiadamiania o wypadkach drogowych (eCall), System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System stabilizacji przyczepy TSC, System utrzymujący pas ruchu (LTA), System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD), System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), System zapobiegający przechwytywaniu sygnału z kluczyka przez osoby trzecie, Szyba przednia podgrzewana, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka skórzana (skóra syntetyczna), Tempomat inteligentny, aktywny (IACC), Trail Mode, Tuner cyfrowy DAB, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy z kontrolą traktacji (TRC), Wskaźnik hybrydowy, Wykończenie wnętrza skórą ekologiczną, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy TFT 7 pomiędzy zegarami, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Ładowarka do telefonów - bezprzewodowa, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne LED, przód, Światła tylne LED.

Wypożyczenie dealerskie

Dach panoramiczny, otwierany, Lakier metalik.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, GRANDTREK PT30	225/60 18 100H	5,5 mm
	lewe	DUNLOP, GRANDTREK PT30	225/60 18 100H	5,5 mm
tylna	prawe	DUNLOP, GRANDTREK PT30	225/60 18 100H	5,5 mm
	lewe	DUNLOP, GRANDTREK PT30	225/60 18 100H	5,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Drzwi PP ślady naprawy b-l

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 300
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	200 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	200 - 1000

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona	5610142903	pęknięcie, liczne, rysa/odprysk	
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	PZ49I00C1131		

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Listwa ochronna rantu błotnika L	7560242170C0	zarysowanie	
2	Felga koła tylnego prawego		zarysowanie	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Książka serwisowa		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Poszerzenie błotnika przedniego L	K3		
2	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, góra	521194A916	rysa/odprysk	
2	Pokrywa przednia	5330142150	rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	6700142161	różnica odcienia lakieru	
4	Nakładka dolna drzwi tylnych L	7507842050C0	rysa/odprysk	
5	Próg/Słupek środkowy (B) R	6131142051	rysa/odprysk	
6	Nakładka zderzaka tylnego, dół	5215942220	rysa/odprysk	
7	Zderzak, róg R	5216142944	rysa/odprysk	
8	Szyba tylna ogrzewana/barwiona	6810542220	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła

informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód




Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Dowód rej. Str. 1



Fot. 28
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 29
Instrukcje



Fot. 30
Zestaw naprawczy koła



Fot. 31
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 32
Szyba czołowa ogrzewana - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa ogrzewana - Rysa/odprysk 2



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Drzwi przednie P - Inne 1



Fot. 37

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 1