

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/92831/25/11/28
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 28-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
 Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Mateusz Wasilewski (NEW)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0139164	AUDI, A4 Avant [8W] 19-24, A4 35 TDI mHEV S tronic				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	163/120	automatyczna	57 824	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW346GG	WAUZZZF43PA027495		14-12-2022/2022	13-12-2025	biały/2-warstwowa

Data oględzin: 03-12-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
 05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu, Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary, Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi, Audi Extensive 4 lata/120 000 km - program serwisowy, Czujnik ciśnienia w oponach, Dywaniki podłogowe przód, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, obszyta skórą, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy, Końcówki rur wydechowych, chromowane, Lampy w technologii LED (diodowe), Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym, Listwy progowe - aluminiowe, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane, Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe, Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy, Oświetlenie wnętrza, Pilot sterujący zamkiem centralnym, Podsufitka tkaninowa, szary Titan lub beżowy Atlas, Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi, Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód, Podłokietnik przedni, Reflektory przednie w technologii LED, Relingi dachowe - czarne, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Start/Stop, Szyba przednia, akustyczna, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa Index, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether, Wariant dla niepalących, Wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika, elektryczne, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne, Zagłówki przednie, Zawieszenie standardowe, Zderzaki, wzmocnione, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw narzędzi, Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej.

Wyposażenie dealerskie

Asystent utrzymania pasa ruchu, Asystent świateł drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania świateł drogowych, Audi Smartphone Interface, Audi hold assist - wspomaganie ruszania pod górę, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Kamera cofania, Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki, Pakiet optyczny w tonacji

aluminium (Rama dachu i listwy wokół okien z anodowanego aluminium) → [Rama dachu w anodowanym aluminium, Listwy wokół szyb bocznych pokryte anodowanym aluminium], Pakiet oświetlenia konturowego i Ambiente, wielokolorowy → [Pakiet oświetlenia Ambiente, Diody w dolnej części drzwi z tyłu (białe), Uchwyty na kubki z przodu (oświetlenie wielokolorowe), Oświetlenie ambiente drzwi przednich/tylnych (wielokolorowe), Oświetlenie konturowe drzwi przednich/tylnych (wielokolorowe), Oświetlenie konturów deski rozdzielczej (wielokolorowe), Pakiet oświetlenia Ambiente, Pakiet oświetlenia Ambiente], Pakiet promocyjny Comfort → [Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa, Dodatkowe oświetlenie wnętrza w technice LED, Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył, Pakiet oświetlenia Ambiente, Fotele przednie ogrzewane, Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika i autoalarmem, Kluczyk komfortowy, Podłokietnik przedni komfortowy], Pakiet promocyjny Exterieur → [Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym, Lampy przednie i tylne w technologii LED(diodowe) z dynamicznymi kierunkowskazami z tyłu, Felgi aluminiowe 18 (10-ramienne) z ogumieniem 245/40], Pakiet promocyjny Technology → [Audi phone box (w konsoli centralnej) - system głośnomówiący, Audi sound system, Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana, Audi Connect Nawigacja & Infotainment, System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus z MMI touch, Audi Virtual Cockpit Plus - w pełni cyfrowy zestaw wskaźników z dodatkowymi funkcjami, Współpraca z LTE dla Audi phone box], System rozpoznawania znaków drogowych.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	245/40 18 97V	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	245/40 18 97V	4,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	245/40 18 97V	4,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	245/40 18 97V	4,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Ślady eksploatacji zarysowania, odpryski, wgniecenia etc, wnętrze zabrudzone

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150

15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Felga koła tylnego lewego		łuszczenie powłoki lakierowej, odpryski lakieru	1
2	Felga koła tylnego prawego		łuszczenie powłoki lakierowej, odpryski lakieru	1
3	Felga koła przedniego lewego		zarysowanie	1
4	Felga koła przedniego prawego		zarysowanie	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Instrukcja obsługi		brak	
2	Czyszczenie wnętrza		zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		
2	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		
3	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		
4	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	8W0807065ASGRU	rysa/odprysk, dół	
2	Pokrywa przednia	8W0823029A	rysa/odprysk	
3	Nakładka pokrywy tylnej dół	8W98679794PK	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Instrukcje



Fot. 35

Zestaw naprawczy koła




Fot. 36

Zdjęcie do protokołu



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - Inne 1



Fot. 42

Felga aluminiowa tylna P - Inne 1



Fot. 43

Felga aluminiowa tylna L - Inne 1



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna L - Inne 2



Fot. 45

Felga przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Felga przednia L - Inne 1



Fot. 47

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 48

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1