

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/80474/26/08/27
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 27-08-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
 Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Krzysztof Kalbarczyk
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0152634	TOYOTA, RAV4 21-25, RAV4 2.0 Comfort 4x4				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1987	173/127	manualna	108 521	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE6N953	JTMRA43FV40D034807		26-07-2022/2022	22-07-2027	biały/UNI

Data oględzin: 02-09-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
 Połączyńska 5
 01-378 Warszawa

Wposażenie standardowe wg Eurotax

6 głośników, ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag chroniący kolana kierowcy, Antena dachowa Shark-Fin, Asystent głosowy, inteligentny, Automatyczne światła drogowe (AHB), BA - system wspomagania nagłego hamowania, Bluetooth, Chromowana końcówka wydechu, Chromowane obramowania szyb bocznych, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dywan bagażowy wykończony materiałem antypoślizgowym, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny system rozdziału sił hamowania, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/65, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele z profilowanym podparciem bocznym, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył, Gniazda 12V (x2), Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB, Grill przedni w kolorze grafitowym, HAC - system wspomagający wjazd na wzniesienia, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Interfejs Apple CarPlay i Android Auto, Kamera cofania, Kanapa tylna, składana i dzielona w stosunku 60:40, Kierownica i gałka zmiany biegów skórzane, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampy przednie typu Bi-LED, Lusterka boczne podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Mocowania ISOFIX, Nawiewy dla tylnego rzędu siedzeń, Nawigacja Connected, Obrotomierz, Ogranicznik prędkości automatyczny (ASL), Osłona przedniego i tylnego zderzaka w kolorze srebrnym, Osłona przestrzeni bagażowej, Oświetlenie przycisków do otwierania szyb i regulacji lusterek, Oświetlenie wnętrza LED, Podsufitka w kolorze jasnym, Podłoga bagażnika, podwójna, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny, Podświetlenie wskaźników LED, Przeszycia tablicy rozdzielczej, szare, Prędkościomierz cyfrowy, Regulacja światła głównych automatyczna, Relingi dachowe w kolorze Piano Black, Spoiler tylny, System Start&Stop, System Toyota Easy Flat, System keyless start, System kontroli trakcji TRC, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System multimedialny Toyota Smart Connect (dotykowy ekran 10,5" HD), System opóźnionego wyłączania światła Follow me home, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC), System powiadamiania o wypadkach drogowych (eCall), System rozpoznawania znaków drogowych

(RSA), System stabilizacji przyczepy TSC, System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD), System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Tapicerka materiałowa, Tempomat aktywny, Tuner cyfrowy DAB, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy z kontrolą trzaski (TRC), Wskaźnik zmiany biegów (GSI), Wykończenie wnętrza skórą ekologiczną, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy TFT 7 pomiędzy zegarami, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego poprzez aplikację MyT, Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyT, Zdalne uruchamianie świateł awaryjnych poprzez aplikację MyT, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne LED, przód, Światła tylne LED.

Wypożyczenie dealerskie

Pakiet Style → [Ładowarka do telefonów - bezprzewodowa, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 225/60, Kłapa bagażnika otwierana bezdotykowo, Koło zapasowe, dojazdowe, System keyless entry, Szyby tylne przyciemniane].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, WINTER SCORPION	225/60 18 104H	5,5 mm
	lewe	PIRELLI, WINTER SCORPION	225/60 18 104H	5,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, WINTER SCORPION	225/60 18 104H	5,5 mm
	lewe	PIRELLI, WINTER SCORPION	225/60 18 104H	5,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

drobne rysy oraz odpryski na szybie czołowej

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

17	Pokrywa bagażnika	do 150
----	-------------------	--------

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do naprawy**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	6700142161	rysa/odprysk	1
2	Podsufitka	6331042500B0	zabrudzenie	
3	Tapicerka siedziska 1.rząd L	7107242B30C3	zabrudzenie	
4	Tapicerka siedziska 2.rząd	7107542860C3	zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, część dolna F R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, góra	521194A916	rysa/odprysk	
2	Błotnik przedni R	5381142330	rysa/odprysk	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	6700342191	wgniecenie/odkształcenie	
4	Błotnik tylny L	6160242130	wgniecenie/odkształcenie, wgniecenie/odkształcenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dowód rej. str. 2



Fot. 37

Instrukcje



Fot. 38

Kluczyki



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 43

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 45

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 46

Podsufitka - Inne 1