

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/79892/25/10/17
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 17-10-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0144922	OPEL, Insignia B Sports Tourer 20-22, Insignia 2.0 CDTI Business E...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1995	174/128	automatyczna	140 306	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW671GF	W0VZT8GP2N1029233		13-10-2022/2022	13-10-2027	srebrny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 27-10-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

7 głośników premium, ABS, Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu, Lane Keep Assist, Antena zdywersyfikowana w tylnej szybie, Asystent hamowania, Asystent świateł drogowych, Automatyczne włączenie świateł mijania z czujnikiem tunelu, Czarne błyszczące elementy obudowy lusterek zewnętrznych, Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujnik wilgotności, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, przód i tył, Felgi aluminiowe 18, wieloramienne, z ogumieniem 245/45, Filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym, Fotel kierowcy AGR, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie sportowe, Grill z aktywnymi przesłonami, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (zawiera układ wspomagania ruszania na pochyłościach), Immobilizer, Kamera Opel Eye rozpoznająca znaki drogowe, Kamera cofania cyfrowa, Kanapa tylna ze składanym, dzielonym oparciem w proporcji 60/40, Kierownica ogrzewana, Kierownica skórzana, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Listwa stalowa chroniąca próg załadunkowy, Listwa w linii dachu srebrna, czarna błyszcząca listwa pod oknami, Listwy ozdobne, Hexagon, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie z podświetleniem podłoża, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED, Otwieranie i zamykanie drzwi bagażnika elektrycznie, z czujnikiem ruchu stopy, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Panele pod podwoziem ograniczające opory powietrza, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki przednie, boczne z przodu i kurtynowe, Przyciski sterowania na kierownicy, Punkty montażu za 1. i 2. rzędem siedzeń siatki oddzielającej przestrzeń bagażową od pasażerskiej, Reflektory pikselowe IntelliLux LED z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe - srebrne, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej za 2. rzędem siedzeń, zwijana, System Multimedia Navi Pro, ekran 8", wys. wskaz. 8", USB, AUX, SD, Bluetooth, AppleCP, AndroidAuto, System Start & Stop, System automatycznego odblokowywania zamków drzwi i sterowania zapłonem Open&Start, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System ostrzegania przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, System wykrywania pieszych z przodu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe, Szyba przednia podgrzewana, Tapicerka materiałowa, Billy 2,

Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go, Tunel centralny z podłokietnikiem, z dwoma schawkami (jeden zamykany), gniazdo 12V, uchwyty na kubki, Tuner radia cyfrowego DAB, Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu, Układ ostrzegania o pojeździe zbliżającym się z tyłu, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wycieraczka szyby tylnej, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz projekcyjny (Head-UP Display), Zagłówki tylne, środkowy, Zagłówki pasywne przednich foteli z regulacją 4-kierunkową, Zestaw naprawczy do opon z kompresorem, Zestaw wyciszający wnętrze - laminowane szyby boczne, Światła do jazdy dziennej LED, Światła tylne LED.

Wyposażenie dealerskie

Lakier metaliczny, Pakiet Foteli 9 → [Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z funkcją masażu, Fotel pasażera AGR, Fotele tylne, zewnętrzne - ogrzewane, Kanapa tylna z podłokietnikiem, składana na płasko, dzielona 40:20:40, oparcie składane jednym ruchem, Pakiet Ładowanie, Pamięć ustawień fotela i lusterka kierowcy, 2 pozycje, Poduszki powietrzne boczne, tył], Pakiet Premium → [Pakiet Ładowanie, Szyby tylne boczne i tylna, przyciemniane], Tapicerka z Alcantary.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, POWERGY	245/45 18 100Y	5,5 mm
	lewe	PIRELLI, POWERGY	245/45 18 100Y	5,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, POWERGY	245/45 18 100Y	6,0 mm
	lewe	PIRELLI, POWERGY	245/45 18 100Y	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	39140468	rysa/odprysk	
2	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	39170250	rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	YR00659480	rysa/odprysk	
4	Próg L	1692374680	rysa/odprysk	
5	Błotnik tylny R	1692372580	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Dowód rej. Str. 1



Fot. 28
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 29
Książka serwisowa – dane



Fot. 30
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 31
Instrukcje




Fot. 32
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 37

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 38

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Próg L - Rysa/odprysk 1