

Nr zlecenia: 156/01/09/2026/MHC Mobility Sp. z o.o.

z dnia: 2026/09/01

Zleceniodawca:
MHC Mobility Sp. z o.o.
Estrady 5
05-080 Warszawa

Rzeczoznawca:
Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] IX-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	N M T K 5 3 B X 8 0 R 0 9 0 3 4 0
Marka:	TOYOTA	Nr rejestracyjny:	WE6L178
Model pojazdu:	C-HR 2.0 Hybrid Dynamic Force MR`20 E6AP	Nr Info-Ekspert:	037-03441
Wersja:	GR SPORT CVT	Rok produkcji:	2022
Wskażanie drogomierza	89456 km		
Data pierwszej rejestracji	2022/07/07		
Data ważności badania technicznego	2027/07/04		
Rodzaj nadwozia	coupe 5 drzwiowy 5 osobowy		
Dop. masa całkow.	1930 kg		
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)		
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1987 ccm / 112kW (152KM)		
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	135kW (184KM) / 23kW (31KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czerwony 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia		L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa "płetwa rekina"		47 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
2	Czujnik zmiernych		48 System Apple Carplay/Android Auto
3	Czujniki wykrywające ruch poprzeczny z tyłu RCTA z samoczynnym hamowaniem		49 System automatycznego parkowania SIPA
4	Dach w kolorze fortepianowej czerni		50 System automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall
5	Elementy stylizacyjne deski rozdzielczej i drzwi w kolorze Celestite Grey		51 System bezkluczykowego dostępu do samochodu

6	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	52	System detekcji przeszkód ICS
7	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	53	System doświetlania zakrętów adaptacyjny AFS
8	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	54	System kontroli trakcji TRC
9	Fotel pasażera z regulacją wysokości	55	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
10	Fotele przednie z profilowanym podparciem bocznym	56	System monitorowania martwego pola BSM
11	Fotele sportowe	57	System multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym ekranem dotykowym
12	Funkcja Follow-Me-Home	58	System nawigacji satelitarnej Toyota Connected
13	Gałka dźwigni zmiany biegów pokryta skórą	59	System oświetlenia wnętrza diodami LED rozszerzony
14	Głośniki 6 szt.	60	System rozpoznawania znaków drogowych RSA
15	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	61	System stabilizacji toru jazdy VSC
16	Hamulec postojowy elektryczny	62	System sygnalizacji opuszczenia i powrotu na pas ruchu (LDA+SC)
17	Immobilizer	63	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
18	Kamera cofania	64	System wspomagania nagłego hamowania BA
19	Kierownica podgrzewana	65	Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone
20	Kierownica pokryta skórą perforowaną	66	Szyby przednie regulowane elektrycznie
21	Kierownica wielofunkcyjna	67	Szyby tylne automatycznie opuszczane i podnoszone
22	Kierunkowskazy tylne LED sekwencyjne	68	Szyby tylne przyciemniane
23	Klamki zewnętrzne lakierowane	69	Szyby tylne regulowane elektrycznie
24	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	70	Światła do jazdy dziennej LED
25	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	71	Światła drogowe automatyczne AHB
26	Komputer pokładowy	72	Światła p/mgielne przednie LED
27	Kurtyny powietrzne boczne	73	Światła tylne LED
28	Listwy boczne okien chromowane czarne	74	Światła z automatyczną regulacją położenia
29	Listwy boczne w kolorze Piano Black	75	Tapicerka ze skóry "Alcantara"
30	Lusterka zewnętrzne Piano Black	76	Tarcze kół aluminiowe 19"
31	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	77	Tempomat adaptacyjny ACC
32	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża z logo Toyota C-HR	78	Tuner radiowy cyfrowy DAB
33	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	79	Usługi łączności Toyota Connected Car
34	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	80	Wskaźnik stanu hybrydowego układu napędowego
35	Nakładki progów GR Sport	81	Wspomaganie układu kierowniczego EPS
36	Ogranicznik prędkości automatyczny ASL	82	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
37	Podłokietnik centralny przedni	83	Wykończenie deski rozdzielczej "miękkie"
38	Podsufitka w kolorze czarnym	84	Wykończenie wewnętrzne elementami w fakturze diamentu
39	Poduszka powietrzna kierowcy	85	Wykończenie wewnętrzne elementami w kolorze fortepianowej czerni
40	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	86	Wyświetlacz kolorowy na tablicy wskaźników
41	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	87	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
42	Poduszki powietrzne boczne przednie	88	Zamek centralny zdalnie sterowany
43	Przycisk uruchamiający silnik	89	Zderzaki o zmodyfikowanym kształcie
44	Reflektory LED	90	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
45	Reflektory przednie przyciemniane	91	Zestaw naprawczy opon
46	Spoiler tylny	92	Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył

- 3 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
Siedzenia tylne dzielone
Siedzenia tylne składane
- 6 System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z funkcją wykrywania pieszych PCS +PD
System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia PCS
System wykrywania pieszych PD

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Lakier specjalny Imperial Red/Astral Black

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ			Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL	225/45 R19	PREMIUM CONTACT	5,6
Przednie prawe:	*CONTINENTAL	225/45 R19	PREMIUM CONTACT	5,5
Tylne lewe:	*CONTINENTAL	225/45 R19	PREMIUM CONTACT	5,7
Tylne prawe:	*CONTINENTAL	225/45 R19	PREMIUM CONTACT	5,9

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Jacek Urbański

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


 KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski		
2	Dach		Odpryski		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	100	
4	Próg	L	70	
5	Drzwi przednie	L	90	
6	Drzwi tylne	L	80	
7	Błotnik tylny	L	100	
8	Błotnik przedni	P	100	
9	Próg	P	70	
10	Drzwi przednie	P	80	
11	Drzwi tylne	P	70	
12	Błotnik tylny	P	90	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	L	Odpryski		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Odpryski		
3	Szyba przednia		Odpryski		

KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu

Krajowy
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26




Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu