

Nr zlecenia: 117/05/09/2025/MHC Mobility Sp. z o.o.

z dnia: 05.09.2025

Zleceniodawca:

MHC Mobility Sp. z o.o.
Estrady 5
05-080 Warszawa

Rzeczoznawca:

Oliwia Śniegowska /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	Y V 1 L F K 2 V 1 P 1 9 2 5 3 9 8
Marka:	VOLVO	Nr rejestracyjny:	WE6Y190
Model pojazdu:	XC 90 2.0 B5 D MILD HYBRID MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	039-06998
Wersja:	Plus Dark AWD Getr	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	62826 km		
Data pierwszej rejestracji	28.09.2022		
Data ważności badania technicznego	27.09.2025		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 7 osobowe		
Dop. masa całk.	2740 kg		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	1969 ccm / 173kW (235KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent podjazdu	47	Roleta do bagażnika półautomatyczna
2	Asystent zjazdu Hill Assist Descent Control	48	Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych
3	Autoalarm System Volvo Guard	49	Schówek pod podłogą bagażnika
4	Czujnik deszczu	50	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
5	Czujnik wilgoci powietrza	51	Siedzenia tylne podgrzewane
6	Czujniki parkowania - przód/tył	52	Siedzenia tylne składane
7	Deska rozdzielcza obszyta materiałem Benova	53	Spryskiwacze zintegrowane z wycieraczką szyby przedniej
8	Drzwi tyłu nadwozia otwierane elektrycznie	54	Sterowanie radiem w kierownicy
9	Dywaniki tekstylne	55	System CTC - system kontroli trakcji w

10	Elementy stylizacji nadwozia i wnętrza Dark	56	zakręcie
11	Fotel kierowcy z regulacją wysokości elektryczną	57	System Driver Alert wykrywający zmęczenie kierowcy
12	Fotel pasażera regulowany elektrycznie	58	System informowania o znakach drogowych RSI
13	Fotel pasażera z pamięcią położenia	59	System Infotainment z nawigacją i połączeniem internetowym
14	Funkcja Android Auto / Apple CarPlay	60	System komunikacji między pojazdami - ostrzeganie o śliskiej drodze i światłach awaryjnych
15	Gniazdo 12V w bagażniku	61	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
16	Immobilizer	62	System ochrony kierowcy/pasażera przed uderzeniami z tyłu WHIPS
17	Kierownica podgrzewana	63	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu LDW
18	Kierownica pokryta skórą i aluminium	64	System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu EBL
19	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	65	System Pilot Assist
20	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	66	System poprawy jakości powietrza w kabinie AQS
21	Komputer pokładowy	67	System stabilizacji toru jazdy ESC
22	Korek wlewu paliwa zamykany elektronicznie	68	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
23	Kurtyny powietrzne boczne	69	System Start/Stop
24	Listwa progu bagażnika aluminiowa	70	System unikania i łagodzenia zderzeń na skrzyżowaniach
25	Listwy boczne drzwi chromowane	71	System unikania i łagodzenia zderzeń z pieszymi i rowerzystami
26	Listwy progowe podświetlane Volvo	72	System utrzymania pasa ruchu LKA
27	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	73	System wspomagający unikanie kolizji
28	Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie	74	System wspomagania hamowania - City Safety
29	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	75	System wspomagania nagłego hamowania EBA
30	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	76	System zabezpieczeń bocznych SIPS
31	Ładowarka indukcyjna	77	System zapobiegający przewracaniu się samochodu RSC
32	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	78	Światła do jazdy dziennej LED
33	Napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne	79	Światła p/mgienne przednie z funkcją doświetlania zakrętów
34	Ogranicznik prędkości	80	Tarcze kół aluminiowe 20" 10-ramienne Diamond Cut/Black
35	Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	81	Tempomat adaptacyjny
36	Pakiet czystego wnętrza Clean Zone	82	Tuner radiowy cyfrowy DAB
37	Pakiet Oświetlenia Wnętrza poziom III	83	Usługa Volvo On Call
38	Podłokietnik siedzeń tylnych z uchwytem na kubki	84	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
39	Poduszka podwyższająca dla dziecka zintegrowana z tylnym siedzeniem	85	Wybór trybów jazdy Drive Mode
40	Poduszka powietrzna kierowcy	86	Wykończenie wnętrza Aluminium Metal Mesh
41	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	87	Wyświetlacz zegarów 12,3" cyfrowy
42	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	88	Zagłówki siedzeń tylnych składane elektrycznie
43	Poduszki powietrzne boczne przednie	89	Zamek centralny zdalnie sterowany
44	Przewietrzenia + ogrzewanie kabiny ciepłem szczątkowym po wyłączeniu silnika	90	Zawieszenie Touring
45	Reflektory przednie LED	91	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
46	Relingi dachowe w kolorze jasnym		Złącza USB 2 szt. w tunelu środkowym

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

- 2 Audio System High Performance Pro Harman /Kardon
 - Głośniki 13 szt.
 - Udostępnianie połączenia internetowego Wi-Fi lub Bluetooth
 - Wyświetlacz 9" kolorowy, dotykowy
 - Złącze "USB" 2 szt.
 - Głośnik subniskotonowy z membraną mikową Fresh Air
- 3 Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- 4 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 5 Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego 4 kierunkach
 - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
 - Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- 6 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 7 System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround
 - System BLIS - układ monitorowania "martwych pól" lusterek
 - System ostrzegania przed kolizją z tyłu
 - System CTA - Cross Traffic Alert
- 8 System Keyless entry
 - System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
 - Drzwi tyłu nadwozia otwierane bezdotykowo
 - Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia z chromowanym paskiem ozdobnym
- 9 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Kamera 360°
- 2 Lakier metalizowany Thunder Grey
- 3 Szyby tylne przyciemniane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 275/45 R20 110V XL ECO CONTACT 6 TL VOL	4,0
Przednie prawe:	CONTINENTAL 275/45 R20 110V XL ECO CONTACT 6 TL VOL	4,0
Tylne lewe:	CONTINENTAL 275/45 R20 110V XL ECO CONTACT 6 TL VOL	4,0
Tylne prawe:	CONTINENTAL 275/45 R20 110V XL ECO CONTACT 6 TL VOL	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować

różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Mateusz Wasilewski

Wycenę wykonała: Oliwia Śniegowska

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, Wgniecenia		
3	Błotnik tylny	L	Wgnieciony		
4	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi tyłu nadwozia		Widoczne ślady nieprofesjonalnej naprawy blacharsko-lakierniczej		


Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Oględziny zostały wykonane na parkingu zadaszonym. Istnieje możliwość ujawnienia dodatkowych uszkodzeń w świetle dziennym.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-140	
2	Dach		90-196	
3	Błotnik przedni	L	90-140	
4	Drzwi przednie	L	90-140	
5	Drzwi tylne	L	90-140	
6	Błotnik tylny	L	90-140	
7	Błotnik przedni	P	90-140	
8	Drzwi przednie	P	90-140	
9	Drzwi tylne	P	90-140	
10	Błotnik tylny	P	90-140	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-210	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane, jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej, Zarysowany		

2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowany		
5	Szyba przednia		Pęknięcie		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Roleta bagażnika		Brak		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów. Przestrzeń bagażowa nosi ślady eksploatacji m.in. zarysowania, zabrudzenia

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	P	Przytarty bok opony		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 5 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 6 | Gaśnica | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73




Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu