

Nr zlecenia: 135/01/09/2026/MHC Mobility Sp. z o.o.

z dnia: 1.09.2026

Zleceniodawca:

MHC Mobility Sp. z o.o.
Estrady 5
05-080 Warszawa

Rzeczoznawca:

Piotr Kucharski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] IX-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	5 T D L B 3 C H 6 0 S 0 9 6 0 0 0
Marka:	TOYOTA	Nr rejestracyjny:	WE6R489
Model pojazdu:	Highlander Hybrid MR`21 E6AP	Nr Info-Ekspert:	037-03437
Wersja:	Prestige CVT	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	81653 km		
Data pierwszej rejestracji	8.08.2022		
Data ważności badania technicznego	8.08.2027		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 7 osobowe		
Dop. masa całkow.	2720 kg		
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)		
Pojemność / Moc silnika spalinowego	2487 ccm / 140kW (190KM)		
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	182kW (247KM) / 40kW (54KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD-i siln. elektr. nap. oś tylną		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa "płetwa rekina"	58	Siedzenia w II rzędzie regulowane
2	Asystent utrzymania pasa ruchu LTA	59	Siedzenia w III rzędzie dzielone 40/60 i składane
3	Autoalarm	60	Spoiler tylny w kolorze nadwozia
4	Drzwi tyłu nadwozia otwierane zdalnie	61	Spryskiwacze reflektorów
5	Drzwi tyłu nadwozia unoszone elektrycznie	62	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
6	Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane	63	Sterowanie systemem audio w kierownicy
7	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	64	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
8	Fotel kierowcy z pamięcią położenia	65	System automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall
9	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	66	System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)
10	Fotel kierowcy z regulacją wysokości elektryczną	67	System bezkluczykowego dostępu do samochodu - inteligentny kluczyk
11	Fotel pasażera regulowany elektrycznie	68	System Bluetooth
12	Funkcja Android Auto / Apple CarPlay	69	System czyszczeniaa kamery cofania
13	Gałka dźwigni zmiany biegów pokryta skórą	70	System detekcji przeszkód ICS
14	Głośniki 6 szt.	71	System kontroli trakcji TRC
15	Gniazda 12V w konsoli centralnej 2 szt.	72	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
16	Hamulec postojowy elektryczny EHB	73	System monitorowania martwego pola BSM
17	Immobilizer	74	System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu RCTA
18	Kamera cofania z dynamicznymi liniami	75	System rozpoznawania znaków drogowych RSA
19	Kierownica podgrzewana	76	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
20	Kierownica pokryta skórą	77	System stabilizacji toru jazdy VSC
21	Kierownica wielofunkcyjna	78	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
22	Klamki zewnętrzne lakierowane	79	System wspomagania kierowcy w razie ryzyka zderzenia
23	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa z funkcją wykrywania liczby pasażerów	80	System wspomagania nagłego hamowania BA
24	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	81	System wykrywania zmęczenia kierowcy SWS
25	Koło zapasowe dojazdowe	82	System zapobiegający kolizjom na skrzyżowaniach
26	Komputer pokładowy	83	Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone
27	Krata wlotu powietrza górna w lakierowana, czarna z chromowanym wykończeniem	84	Szyby tylne automatycznie opuszczane i podnoszone
28	Kurtyny powietrzne boczne	85	Szyby tylne przyciemniane
29	Lakier metalizowany	86	Światła do jazdy dziennej LED
30	Listwy drzwi chromowane	87	Światła drogowe automatyczne AHB
31	Listwy okienne czarne	88	Światła p/mgielne przednie LED
32	Listwy progowe ozdobne z logo Highlander	89	Światła pozycyjne tylne LED
33	Lusterka zewnętrzne lakierowane	90	Światła stop LED
34	Lusterka zewnętrzne obniżane automatycznie przy biegu wstecznym	91	Światła z czujnikiem zmierzchu
35	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	92	Światła z regulacją kąta pochylenia
36	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia	93	Tapicerka skóra/skóra ekologiczna perforowana
37	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	94	Tarcze kół aluminiowe 20" opony 235/55
38	Ładowarka bezprzewodowa w konsoli centralnej	95	Tempomat adaptacyjny inteligentny IACC
39	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	96	Tryb jazdy Trail Mode
40	Nawiew powietrza na siedzenia w 2 rzędzie	97	Tuner radiowy cyfrowy DAB
41	Oslona zderzaka tylnego srebrna	98	Usługi łączności Toyota Connected Car
42	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	99	Wspomaganie układu kierowniczego EPS

43	Oświetlenie wnętrza dodatkowe nastrojowe	100	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
44	Oświetlenie wnętrza LED	101	Wykończenie deski rozdzielczej (w górnej części) elementami w kolorze satynowego chromu
45	Podłoga bagażnika podwójna	102	Wykończenie deski rozdzielczej miękkimi materiałami
46	Podsufitka w jasnej tonacji	103	Wykończenie drzwi elementami drewnianymi
47	Poduszka powietrzna kierowcy	104	Wykończenie drzwi tylnych miękkimi materiałami
48	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	105	Wykończenie konsoli środkowej drewnem
49	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	106	Wykończenie wnętrza elementami w kolorze satynowego chromu
50	Poduszki powietrzne boczne przednie	107	Wykończenie wnętrza skórą ekologiczną
51	Przycisk uruchamiający silnik	108	Wyświetlacz wskaźników 7"
52	Reflektory Bi-LED	109	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
53	Relingi dachowe chromowane	110	Zamek centralny zdalnie sterowany
54	Roleta do bagażnika	111	Zestaw haczyków w bagażniku
55	Rolety p/słoneczne II rzędu siedzeń	112	Złącza USB w konsoli centralnej 3 szt.
56	Selektor trybów jazdy	113	ZłączaUSB"dla pasażerów z tyłu 2 szt.
57	Siedzenia w II rzędzie dzielone 40/60 i składane		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 3 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 System multimedialny Toyota Touch 2 "8"
System multimedialny Toyota Touch 2
Wyświetlacz multimedialny 8"
- 6 System zapobiegający kolizjom PCS z wykrywaniem pieszych i rowerzystów
System wykrywania pieszych
System wykrywania rowerzystów
System zapobiegający kolizjom PCS
- 7 Szyba przednia podgrzewana
Kierownica podgrzewana
Podgrzewane fotele przednie
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*DUNLOP 235/55 R20	4,6
Przednie prawe:	*DUNLOP 235/55 R20	4,8
Tylne lewe:	*DUNLOP 235/55 R20	5,0
Tylne prawe:	*DUNLOP 235/55 R20	5,1

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia pojazdu w bazie Cepik

Oględziny wykonywał: Jacek Urbański

Wycenę wykonał: Piotr Kucharski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obblachowania bryły nadwozia stwierdzono typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120	
2	Dach		140	
3	Błotnik przedni	L	150	
4	Drzwi przednie	L	120	
5	Drzwi tylne	L	110	

6	Błotnik tylny	L	150	
7	Błotnik przedni	P	130	
8	Drzwi przednie	P	110	
9	Drzwi tylne	P	150	
10	Błotnik tylny	P	120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej, Zarysowania		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- 1 Głośność pracy silnika BEZ UWAG

Z uwagi na ograniczoną przestrzeń parkingową nie było możliwe wykonanie jazdy próbnej. Odpalono silnik pojazdu

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|-----|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 5 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 6 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 7 | Gaśnica | TAK |
| 8 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 9 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokreśleniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Strona 39