

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/31281/25/04/30
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 30-04-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0137161	BMW, Seria 3 [G20] 18-22, 320i Sport Line aut				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1998	184/135	automatyczna	87 171	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE5K276	WBA5F31030FM46240		14-02-2022/2022	14-02-2027	biały/2-warstwowy uni

Data oględzin: 12-05-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Active Guard Plus -ostrzeżenie przed kolizją z pojazdem, pieszymi, zjechanie z pasa, Speed Limit Info, Asystent uwagi, BMW Live Cockpit, zestaw wskaźników 5.7", ekran dotykowy 8.8", Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Dywaniki welurowe, Elektroniczna blokada dyferencjału, Felgi aluminiowe 17", V Spoke 776, z ogumieniem, Fotele przednie sportowe, Funkcja Follow-Me-Home, Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu, Gniazdo 12V, Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica sportowa, skórzana wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, Kluczyk w stylistyce Sport Line, Kolumna kierownicy regulowana, Końcówki układu wydechowego podwójne, okrągłe, Lakier uni, Listwy ozdobne czarne błyszczące, Listwy progowe aluminiowe z emblematem BMW, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach, Obrazowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk, Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie powitalne, Oświetlenie wewnętrzne, Pas przedni i tylny w stylistyce Sport Line, Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny, Podświetlane klamki zewnętrzne drzwi, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Progi drzwiowe z emblematem BMW, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Comfort i Sport, Przycisk Start/Stop, Reflektory przednie i tylne diodowe (LED), Schowki dodatkowe (pakiet dodatkowych schowków), Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego, System alarmowy sterowany pilotem, Szyby atermiczne, Tapicerka materiałowo-skórzana Sensatec, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyt na napoje, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC, Ustawienia Personal Profile, Usługi Concierge, Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne - możliwość korzystania z BMW Connected App, Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, Zestaw 6 głośników stereo, Zestaw głośnomówiący ze złączem Bluetooth, USB w centralnej konsoli i podłokietniku, Zestaw naprawczy do opon, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne w technologii LED.

Wypożyczenie dealerskie

Felgi aluminiowe 18", V-Spoke 780 Bicolour, z ogumieniem 225/45, Fotele przednie ogrzewane, Hotspot WiFi, Listwy ozdobne BMW Individual - czarny lakier fortepianowy, Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym, Pakiet First Class → [Asystent parkowania, z kamerą cofania oraz czujnikami parkowania z przodu i tyłu, BMW Live Cockpit Professional (Nawigacja, cyfrowe wskaźniki 12.3 cali, ekran dot. 10,25 cali), Pakiet Connected Professional, Pakiet dodatkowych funkcji lusterek], Podparcie lędźwiowe w fotelach przednich, Podsufitka M Antracite, Reflektory BMW Individual Shadow Line, Reflektory przednie diodowe (LED) o rozszerzonym zakresie, Rezygnacja z dodatkowych funkcjonalności fotela pasażera, Rezygnacja z emblematu modelu, Systemy asystujące kierowcy -asystent martwego pola, ostrz. przed ruchem poprzecznym i kolizją tył, Szyby przyciemniane, boczne tylne i tylna, Zestaw głośników Hi-Fi z 10 głośnikami oraz wzmacniaczem 205W.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, CINTURATO P7	225/45 18 95Y	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO P7	225/45 18 95Y	4,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, CINTURATO P7	225/45 18 95Y	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO P7	225/45 18 95Y	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 500

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Ostona chłodnicy	51138075665	inne:wady powłoki lakierowej	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	51118099894	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	41517482275	rysa/odprysk	
2	Słupek środkowy B L		wgniecenie/odkształcenie	
3	Słupek przedni A L		rysa/odprysk	
4	Felga przednia R		rysa/odprysk	
5	Felga tylna R		rysa/odprysk	
6	Słupek przedni A R		rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Dowód rej. Str. 1



Fot. 28
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 29
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 30
Instrukcje



Fot. 31
Zestaw naprawy koła



Fot. 32
Atrapa przednia - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 34
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 35
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36
Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 37
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1