

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/64480/26/07/13
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 13-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0152488	BMW, i4 21-24, i4 80.7kWh eDrive 40 M Sport				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
elektryczny	0	340/250	automatyczna	45 684	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE1CC44	WBY71AW040FS93809		26-03-2024/2024		biały/2-warstwowa

Data oględzin: 20-07-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Active Guard Plus, Asystent parkowania, z kamerą cofania oraz czujnikami parkowania z przodu i tyłu, Asystent uwagi, BMW ID, BMW Live Cockpit Plus (nawigacja, RDS, wysł. wskaźników 12.3", wysł. 14.9", USB, BT, LTE, asys. głosowy), Bateria wysokiego napięcia, Czujnik deszczu, Czujnik kolizji, Dysze spryskiwaczy, Dywaniki podłogowe welurowe, Fotele przednie sportowe, Funkcja Follow-Me-Home, Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu, Gniazda USB (1x obszar konsoli środkowej, 1x w obszarze środkowego podłokietnika), Gniazdo 12V z przodu konsoli centralnej, Gwarancja na baterię wysokiego napięcia - 8 lat z limitem 160.000 km, Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata, Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold, Immobilizer elektroniczny, In-Car Experiences, Integracja ze smartfonem bezprzewodowa (Apple CarPlay, Android Auto), Kanapa tylna, oparcie składane i dzielone w stosunku 40:20:40, 3 składane zagłówek, Kierownica sportowa M, trójramienna, obszyta skórą Walknappa, Kierownica wielofunkcyjna, Klakson dwutonowy, Klamki zewnętrzne drzwi zintegrowane z powierzchnią, Kłapa bagażnika automatycznie otwierana-zamykana, Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, rozszerzony zakres funkcji, Kolumna kierownicy regulowana, Konsola centralna, tył, Kontroler iDrive, Legal Emergency Call (Połączenie Alarmowe), Listwy ozdobne - aluminium Mesh effect, Listwy ozdobne aluminium Rhombicle w kolorze antracytowym M, Listwy progowe aluminiowe z przodu z napisem BMWi, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową, Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy elektrochromatyczne z funkcją przeciwoślepieniową, Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera z funkcją automatycznego parkowania, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Obramowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk, Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia, Ochrona pieszych (symulowany dźwięk silnika przy jeździe na napędzie elektrycznym do 30 km/h), Ochrona przed uderzeniem bocznym, Oczka do mocowania, Opcje przechowywania, Ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu, Ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z miejską funkcją hamowania, Ostrzeżenie o włączonym świetle, Osłona chłodnicy w kształcie nerki, matowe aluminium z chromowaną ramką o wysokim połysku, Osłony przeciwsłoneczne, Oznaczenia modelu, Oznaczenie M na osłonie chłodnicy z przodu po lewej stronie, Oznaczenie M na przednim panelu bocznym, po lewej i prawej stronie, Oświetlenie powitalne, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED,

Oświetlenie wewnętrzne, Pakiet aerodynamiczny M, Pakiet schowków (siatki w oparciach przednich foteli, 2xUSB z tyłu, siatka oraz haki w bagażniku), Panel deski rozdzielczej pokryty skórą syntetyczną Sensatec, Podsufitka M Antracite, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni, Przewód do szybkiego ładowania Professional (tryb 3) do ładowarek publicznych, Przełącznik właściwości jezdnych, Przełącznik zamka centralnego, Przycisk Start/Stop, Rama osłony chłodnicy z niebieskim podświetleniem, Real Time Traffic Information, Reflektory przednie LED, Schowek na rękawiczki, podświetlany z oddzielną małą przegrodą, Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego, Speed Limit Info z systemem rozpoznawania ograniczeń prędkości i wskaźnikiem zakazu wyprzedzania, System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym), System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, rozpoznawanie opon, wyświetla temperaturę, System rekuperacji, System zamykania z centralnym zamkiem, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne, przód i tył, Tapicerka materiałowo-skórzana, Alcantara-Sensatec, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje z przodu, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie, Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka, Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne (Remote Services), Wskaźnik Check-Control, informujący o stanie pojazdu, Zacisk akumulatora bezpieczny, Zarządzanie ciepłem akumulatora dla zoptymalizowanego szybkiego ładowania DC, Zawieszenie standardowe, Zestaw 6 głośników stereo, 100 W, Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB, Zestaw głośnomówiący ze złączem Bluetooth, Zestaw naprawczy do opon, Ładowanie prądem stałym DC, Ładowanie prądem zmiennym AC, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła tylne LED.

Wypożyczenie dealerskie

Asystent parkowania plus (Kamera Surround View z Top View i Panorama View, Remote 3D View), Asystent świateł drogowych, BMW IconicSounds Electric (Inszenizacja dźwięku napędu wewnątrz pojazdu), Dostęp komfortowy z BMW Digital Key, Felgi aluminiowe 19", Y-Spoke 859 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć fotele kierowcy i lusterek, fun. parkingowa lusterek, Fotele przednie z elektrycznie regulowanym podparciem lędźwiowym, Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym, Obrazowania M Shadow Line o rozszerzonym zakresie, Oświetlenie ambientowe, 9 kolorów (oświetlenie otoczenia, wnętrza, klamek), Reflektory laserowe BMW z funkcją BMW Selective Beam, Rezygnacja z zewnętrznych elementów stylistycznych, Spojler tylny M, System Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 lub 17 głośnikami i 9-kanalowym wzmacniaczem, Systemy asystujące kierowcy → [Ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu z aktywną ingerencją w układ kierowniczy, Ostrzeganie o zmianie pasa ruchu z wykrywaniem pojazdów w martwym polu, Ostrzeganie przed kolizją z tyłu, Ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z tyłu], Szyby chroniące przed słońcem, mocniej przyciemnione szyby boczne tylne i tylna, Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec, perforowana, Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go, Układ hamulcowy sportowy M, Układ kierowniczy sportowy, zmienny, Wykończenie elementów obsługi galwanizowane, Zawieszenie adaptacyjne M, Ładowarka elastyczna mobilna (Typ 2) do ładowania w domu.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3	245/40 19 98Y	5,5 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3	245/40 19 98Y	5,5 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3	255/40 19 100Y	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3	255/40 19 100Y	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Brak dowodu rejestracyjnego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	36118089227	zaplami(y)	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	41009466097	wgniecenie, rysa/odprysk	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	41009625095	rysa/odprysk	
3	Okładzina zderzaka tylnego	51125A1DB06	rysa/odprysk	
4	Felga koła tylnego prawego		zarysowanie	0.01
5	Felga koła przedniego prawego		zarysowanie	0.01
6	Słupiek środkowy lewy L		wgniecenie, rysa/odprysk	0.001

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 31
Książka serwisowa – dane



Fot. 32
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Zestaw naprawczy koła



Fot. 35
Gniazdo ładowania / tankowania



Fot. 36
Kluczyki



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Zderzak tylny - Inne 1



Fot. 44

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2