

Nr zlecenia: 56/28/08/2025/MHC Mobility Sp. z o.o.

z dnia: 28.08.2025

**Zleceniodawca:**

MHC Mobility Sp. z o.o.  
Estrady 5  
05-080 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

Piotr Kucharski/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                                              | Dane: [D] IX-2025 |                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t                                   | VIN:              | VF1VA000169935565 |
| Marka:                                       | RENAULT                                                      | Nr rejestracyjny: | WE8J536           |
| Model pojazdu:                               | Master FWD 2.3 dCi MR`19 E6 3.5t                             | Nr Info-Ekspert:  | 031-11071         |
| Wersja:                                      | L3H2 Extra S&S+E                                             | Rok produkcji:    | 2023              |
| Wskaźnik drogowości                          | 73136 km                                                     |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                   | 22.03.2023                                                   |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego           | 21.03.2026                                                   |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                              | furgon z podwyższonym dachem, wydłużony 4 drzwiowy 3 osobowy |                   |                   |
| Dop. masa całk. / Ładowność                  | 3500 kg / 1215 kg                                            |                   |                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna                                 |                   |                   |
| Rozstaw osi                                  | 4332 mm                                                      |                   |                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym                                       |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 2299 ccm / 107kW (145KM)                                     |                   |                   |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza                                 |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                                                  |                   |                   |
| Norma spalin                                 | E6                                                           |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | Biały 2-warstwowy typu uni                                   |                   |                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                  |      |                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                       | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                 |
| 1                       | Drzwi boczne prawe przesuwne                     | 11   | Radio Connect R&Go                                         |
| 2                       | Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni | 12   | Schówek na rękawiczki wysuwany Easy Life                   |
| 3                       | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego   | 13   | Stolik wysuwany Easy Life pod komputer z uchwytem na kubek |
| 4                       | Fotel pasażera podwójny z unoszonym              | 14   | Szyby przednie regulowane elektrycznie z                   |

|    |                                                                       |    |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|
|    | siedziskiem i schowkiem pod fotelem, część środkowa składana w stólik |    | włącznikiem impulsowym           |
| 5  | Klimatyzacja                                                          | 15 | Światła do jazdy dziennej LED    |
| 6  | Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego zamykania drzwi          | 16 | Tapicerka "Kompo"                |
| 7  | Koło zapasowe                                                         | 17 | Tarcze kół stalowe 16"           |
| 8  | Kołpaki kół Mini                                                      | 18 | Wycieraczki z czujnikiem deszczu |
| 9  | Poduszka powietrzna kierowcy                                          | 19 | Wyłożenie ściany tylnej kabiny   |
| 10 | Przegroda przestrzeni bagażowej                                       |    |                                  |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Czujniki cofania
- Światła p/mgielne przednie

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ              | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *NEXEN 225/65 R16C      | 4,8          |
| Przednie prawe: | *NEXEN 225/65 R16C      | 4,9          |
| Tylne lewe:     | *BRIDGESTONE 225/65 R16 | 5,0          |
| Tylne prawe:    | *BRIDGESTONE 225/65 R16 | 5,1          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( - ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie Cepik

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**


| L.p. | Nazwa elementu         | L / P | Rodzaj uszkodzenia                            | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------|-------|-----------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Ściana boczna nadwozia | P     | Wgniecioną z zarysowaniami powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Drzwi tyłu nadwozia    |       | Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono typowe dla jego okresu eksploatacji

uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|---------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia    |       | 120                  |      |
| 2    | Dach                |       | 120                  |      |
| 3    | Błotnik przedni     | L     | 110                  |      |
| 4    | Drzwi przednie      | L     | 100                  |      |
| 5    | Błotnik tylny       | L     | 110                  |      |
| 6    | Drzwi tyłu nadwozia |       | 90                   |      |
| 7    | Błotnik przedni     | P     | 80                   |      |
| 8    | Drzwi przednie      | P     | 110                  |      |
| 9    | Drzwi tylne         | P     | 110                  |      |
| 10   | Błotnik tylny       | P     | 90                   |      |
| 11   | Drzwi tyłu nadwozia |       | 100                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu                             | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis                            | Fot. nr |
|------|--------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------------------------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                            |       | Zarysowany, Pęknięty         |                                 |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego                  | P     | Zarysowana                   |                                 |         |
| 3    | Zderzak tylny                              |       | Pęknięty                     |                                 |         |
| 4    | Szyba przednia                             |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |                                 |         |
| 5    | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich | L     |                              | Brak zaślepki, Uszkodzony zamek |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu       | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Przestrzeń ładunkowa |       | Zarysowania        |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                             |               |
|---|-----------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | okazano 1szt. |
| 2 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK           |
| 3 | Podnośnik samochodowy       | TAK           |
| 4 | Gaśnica                     | TAK           |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK           |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

**ü** Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

**ü** Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postępu (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*