

Nr zlecenia: 69/28/08/2025/MHC Mobility Sp. z o.o.

z dnia: 28.08.2025

**Zleceniodawca:**

MHC Mobility Sp. z o.o.  
Estrady 5  
05-080 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

Oliwia Śniegowska /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                                   | Dane: [D] IX-2025 |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t                        | VIN:              | Z F A 2 5 0 0 0 0 2 X 4 4 5 0 7 |
| Marka:                                       | FIAT                                              | Nr rejestracyjny: | WE9A996                         |
| Model pojazdu:                               | Ducato 33 2.2 M-jet MR`21 E6.4 3.3t               | Nr Info-Ekspert:  | 045-06410                       |
| Wersja:                                      | L3H2                                              | Rok produkcji:    | 2023                            |
| Wskazanie drogomierza                        | 47006 km                                          |                   |                                 |
| Data pierwszej rejestracji                   | 30.06.2023                                        |                   |                                 |
| Data ważności badania technicznego           | 29.06.2026                                        |                   |                                 |
| Rodzaj nadwozia                              | furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy |                   |                                 |
| Dop. masa całkow.                            | 3300 kg                                           |                   |                                 |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna                      |                   |                                 |
| Rozstaw osi                                  | 4035 mm                                           |                   |                                 |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym                            |                   |                                 |
| Pojemność / Moc silnika                      | 2184 ccm / 103kW (140KM)                          |                   |                                 |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza                      |                   |                                 |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                                       |                   |                                 |
| Norma spalin                                 | E6.4                                              |                   |                                 |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | Biały 2-warstwowy typu uni                        |                   |                                 |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                          | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                          |
|------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół           | 13   | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD |
| 2    | Drzwi tylne dwuskrzydłowe                           | 14   | System kontroli ładunku LAC                         |
| 3    | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego      | 15   | System kontroli trakcji ESC                         |
| 4    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                | 16   | System wspomagający parkowanie                      |
| 5    | Fotel pasażera podwójny ze schowkiem pod siedzeniem | 17   | System wspomagania nagłego hamowania HBA            |

|    |                                 |    |                                        |
|----|---------------------------------|----|----------------------------------------|
| 6  | Klimatyzacja                    | 18 | System wspomagania ruszania pod górę   |
| 7  | Kolumna kierownicy regulowana   | 19 | System zapobiegający dachowaniu        |
| 8  | Komputer pokładowy              | 20 | Szyby przednie regulowane elektrycznie |
| 9  | Poduszka powietrzna kierowcy    | 21 | Tapicerka foteli "Crepe"               |
| 10 | Przegroda przestrzeni bagażowej | 22 | Uchwyty do mocowania ładunków          |
| 11 | Przygotowanie do montażu radia  | 23 | Zamek centralny zdalnie sterowany      |
| 12 | Sygnal ostrzegawczy cofania     |    |                                        |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 2 Radio z 5-calowym dotykowym ekranem, DAB  
Złącze "USB"  
System Bluetooth  
Tuner radiowy cyfrowy DAB  
Złącze "AUX"  
Wyświetlacz 5" dotykowy  
Radioodbiornik
- 3 Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Koło zapasowe pełnowymiarowe
- 2 Pakiet Techno (dopłata)  
Klimatyzacja automatyczna  
Złącze "USB"  
System Bluetooth  
Tuner radiowy cyfrowy DAB  
Wyświetlacz 7" dotykowy  
Radio  
System Apple Carplay/Android Auto

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                               | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *NEXEN 215/70 R15C 109/107 S ROADIAN CTX | 5,0          |
| Przednie prawe: | *NEXEN 215/70 R15C 109/107 S ROADIAN CTX | 5,0          |
| Tylne lewe:     | *NEXEN 215/70 R15C 109/107 S ROADIAN CTX | 5,0          |
| Tylne prawe:    | *NEXEN 215/70 R15C 109/107 S ROADIAN CTX | 5,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Mateusz Wasilewski

Wycenę wykonała: Oliwia Śniegowska

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu         | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                   | Opis                      | Fot. nr |
|------|------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| 1    | Błotnik przedni        | P     | Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej        |                           |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie  | P     | Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej        |                           |         |
| 3    | Drzwi boczne tylne     | P     | Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej        |                           |         |
| 4    | Próg                   | L     | Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu |                           |         |
| 5    | Ściana boczna nadwozia | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                       | Zarysowana listwa ozdobna |         |
| 6    | Ściana boczna nadwozia | P     | Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej        | Zarysowana listwa ozdobna |         |
| 7    | Drzwi tyłu nadwozia    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                       |                           |         |
| 8    | Drzwi tyłu nadwozia    | L     | Wgniecione głęboko                                   |                           |         |


Pojazd w trakcie oględzin mokry, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po osuszeniu.

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|---------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia    |       | 70-90                |      |
| 2    | Dach                |       | 70-90                |      |
| 3    | Błotnik przedni     | L     | 70-90                |      |
| 4    | Drzwi przednie      | L     | 70-90                |      |
| 5    | Poszycie boku       | L     | 70-90                |      |
| 6    | Błotnik tylny       | L     | 70-90                |      |
| 7    | Drzwi tyłu nadwozia |       | 70-90                |      |
| 8    | Błotnik przedni     | P     | 70-90                |      |
| 9    | Drzwi przednie      | P     | 70-90                |      |
| 10   | Drzwi tylne         | P     | 70-90                |      |
| 11   | Błotnik tylny       | P     | 70-90                |      |
| 12   | Drzwi tyłu nadwozia |       | 70-90                |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane, jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia   | Opis                          | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|----------------------|-------------------------------|---------|
| 1    | Zderzak przedni           |       | Zarysowany, Pęknięty |                               |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego | L     | Zarysowana           |                               |         |
| 3    | Obudowa lusterka bocznego | P     | Zarysowana           | Pęknięty klosz kierunkowskazu |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów. Przestrzeń ładunkowa nosi ślady eksploatacji m.in. zarysowania, zabrudzenia, wgniecenia

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni  | L     | Poplamiony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni  | P     | Poplamiony         |      |         |

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

| L.p. | Nazwa elementu | Rodzaj uszkodzenia              | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|---------------------------------|------|---------|
| 1    | Blok silnika   | Osłona spodu silnika - pęknięta |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                        |        |
|---|------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK    |
| 3 | Instrukcja obsługi     | TAK    |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*