

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/76211/25/10/06
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 06-10-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0151312	BMW, iX [i20] 21-25, iX xDrive40 76.6kWh				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
elektryczny	0	326/240	automatyczna	13 815	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE7G333	WBY11CF070CP66668		28-12-2023/2023	27-12-2026	grafit/METALIK

Data oględzin: 10-10-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Asystent parkowania z kamerą cofania oraz czujnikami kontroli odległości przy parkowaniu, Asystent uwagi, Asystent świateł drogowych, BMW ID, BMW IconicSounds Electric, symulacja dźwięku napędu, BMW Live Cockpit Professional, nawigacja, zakrzywiony wyż. wskaźników 12.3" i dotyk. 14.9", Head-up, BMW iDrive, Bateria wysokiego napięcia, ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik deszczu i automatyczne sterowanie światłami drogowymi, Czujnik zderzenia, Dostęp komfortowy z BMW Digital Key, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Felgi aluminiowe 20", Aero 1002 Frozen Midnight Grey, z ogumieniem 235/60, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie standardowe, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazda USB Typ-C, Gniazdko 12V, Gwarancja na baterie wysokiego napięcia - 8 lat z limitem 160.000 km, Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata, Haczyki wielofunkcyjne, Hamulec parkingowy, elektromechaniczny, Immobilizer elektroniczny, Integracja ze smartfonem bezprzewodowa, Apple CarPlay i Android Auto, Kierownica standardowa, Klakson dwutonowy, Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie, Kłapka do ładowania, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy regulowana, Kontroler iDrive, Lakier niemetalizowany, Legal Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania, Lusterka zewnętrzne z funkcją automatycznego parkowania, Lusterko wewnętrzne bezramkowe, Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniane automatycznie, elektrochromatyczne, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach, Ochrona akustyczna pieszych, symulowany odgłos silnika podczas jazdy z prędkością do 20 km/h, Ochrona pieszych - pasywna, Oczka mocujące, Ogranicznik prędkości, Oparcie przednich foteli z kieszenią na kłapie, Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Opcje przechowywania, Ostrzeganie o zmianie pasa ruchu z aktywnym powrotem, wykrywanie pojazdów w martwym polu, Ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania, Ostrzeganie przed kolizją z tyłu, Ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z tyłu, Osłony przeciwsłoneczne, Oznaczenia modelu, Oś przednia z podwójnymi wahaczami, Oświetlenie ambientowe, nastrojowe i konturowe oświetlenie wnętrza i otoczenia pojazdu, Oświetlenie powitalne, Oświetlenie wewnętrzne, Panel podłogowy bagażnika z wbudowanym schowkiem, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z aut. regulacją i napinaczami z przodu, Podręcznik użytkownika zintegrowany, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu, Podłokietnik środkowy z tyłu, Przewód Professional

do szybkiego ładowania (tryb 3) do ładowania z gniazd publicznych, Przełącznik centralnej blokady, Przełącznik właściwości jezdnych, Przycisk Start/Stop, Real Time Traffic Information, Reflektory LED, Remote Services (Usługi zdalne), Schowek na rękawiczki, Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, Siatka oddziałająca przestrzeń bagażową, Speed Limit Info - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości w tym powiadomienie o zakazie wyprzedzania, System Active Protection (auto. zamykanie szyb i hamowanie, aktywacja świateł, odblokowanie drzwi), System alarmowy (czujnik ruchu wnętrza i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym), System głośników HiFi profesjonalny, System kontroli zjazdu ze stoku (HDC), System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, System odzyskiwania energii hamowania, System rekuperacji, System uderzeniowy zderzakowy, System zamykania z centralnym zamkiem, Szyby elektryczne, Taca do ładowania bezprzewodowego urządzeń, Tapicerka Atelier ze sztucznej skóry z perforacją, Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją, Tele Services, Tempomat z funkcją hamowania, Trzecie światło stop w technologii LED, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie funkcji, Układ hamulcowy zintegrowany, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka, Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych, Wycieraczka szyby tylnej, Zagłówki dla wszystkich siedzeń, Zarządzanie ciepłem akumulatora dla zoptymalizowanego ładowania DC, Zestaw naprawczy do opon, Ładowanie AC/DC, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła do jazdy dziennej, Światła hamowania dynamiczne, Światła tylne LED.

Wyposażenie dealerskie

Aplikacje Clear&Bold z polerowanego szkła kryształowego na elementach wnętrza, Asystent parkowania profesjonalny (zautomatyzowane parkowanie, asystent manewrowania i cofania), Dach szklany panoramiczny Sky Lounge (elektrochromatyczny, przełączany, funkcja prywatności), Felgi aluminiowe 22", Aero 1020, dwukolorowe 3D polerowane, z ogumieniem 275/40, Fotele przednie wielofunkcyjne, elektrycznie regulowane z funkcją masażu i pamięcią ustawień, Fotele przednie z aktywną wentylacją, Hak holowniczy składany elektrycznie, Kamera wewnętrzna, Klimatyzacja automatyczna czterostrefowa, Lakier metalizowany, Obsługa za pomocą głosu i gestów BMW Natural Interaction, Pakiet aerodynamiczny, Pakiet naprawczy Repair Inclusive – 3 lata / 200 000 km, Pakiet ogrzewania Comfort → [Fotele tylne ogrzewane, Kierownica ogrzewana, Ogrzewanie panelowe w desce rozdzielczej i bocznych drzwi, Podłokietniki w konsoli środkowej oraz drzwiach przednich i tylnych, ogrzewane], Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive - 4 lata bez limitu przebiegu, Podsufitka w kolorze antracytowym, Przystosowanie do profesjonalnego ładowania prądem przemiennym (22kW, 3-fazowa, max. prąd 32A), System Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 18 głośnikami, moc 655W, System łagodnego domykania drzwi, Systemy asystujące kierowcy Professional → [Asystent hamowania w mieście i ostrzegania o pierwszeństwie na skrzyżowaniach, Asystent kierowania i pasa ruchu, Asystent unikania kolizji, Asystent utrzymania pasa ruchu z aktywną ochroną przed kolizją boczną, Asystent zatrzymania awaryjnego, Asystent zmiany pasa ruchu, System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z przodu, Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go], Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne, Szyby przeciwsłoneczne, mocniej przyciemnione szyby tylna i boczne tylne, Tapicerka Suite z ekskluzywnej skóry naturalnej, Zawieszenie adaptacyjne pneumatyczne 2-osiowe, Ładowarka elastyczna (tryb 2), Światła laserowe BMW.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, P ZERO	275/40 22 107Y	6,0 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO	275/40 22 107Y	5,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, P ZERO	275/40 22 107Y	5,5 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO	275/40 22 107Y	5,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Informacja z placu, drugi klucz dostępny.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Drzwi przednie lewe	do 150
7	Drzwi przednie prawe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Drzwi tylne prawe	do 150
10	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do naprawy**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, góra	51115A3ADD9	rysa/odprysk	
2	Błotnik tylny L	41009630963	zarysowanie	
3	Felga koła tylnego lewego		zarysowanie	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni, część górna a-c/k	K3		
2	Błotnik tylny F L	III		
3	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni L	41009627295	rysa/odprysk	
2	Błotnik przedni R	41009627296	rysa/odprysk	
3	Szyba przednia barwiona	51317954566	rysa/odprysk	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	41009880291	rysa/odprysk	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	41009880292	rysa/odprysk	
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	41009880294	rysa/odprysk	
7	Nakładka zderzaka tylnego, góra	51125A2F3C7	rysa/odprysk	
8	Nakładka zderzaka tylnego, dół	51125A35F49	rysa/odprysk	
9	Błotnik tylny R	41009630964	rysa/odprysk	
10	Pokrywa tylna	41629621635	rysa/odprysk	
11	Felga koła przedniego prawego		rysa/odprysk	0.01

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa




Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Przewód ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje



Fot. 37

Zestaw naprawczy koła



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 51
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 53
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 54
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 55
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 56
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 59

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 61

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 1