

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/100386/25/12/18
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 18-12-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Iwo Tokarski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0159376	MERCEDES-BENZ, S Klasa [W/V 223] 20-, S 350 d mHEV L 4-Matic 9...				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	2989	313/230	automatyczna	57 353	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE5AP88	W1K6G2BB5RA272928		19-12-2023/2023	18-12-2026	czarny/METALIK

Data oględzin: 31-12-2025**Miejsce oględzin:**

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem, Android Auto, Apple CarPlay, Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny, Asystent zmiany pasa ruchu (aktywny), Asystent znaków drogowych - Traffic Sign Assist (rozpoznawanie znaków drogowych), Asystent świateł drogowych PLUS - automatyczne światła drogowe, Automatycznie odłączana poduszka pasażera, Czytnik linii papilarnych, Domykanie drzwi, elektryczne, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, EASY-PACK-FIXKIT - zestaw do zabezpieczania bagażu, Elementy wykończenia wnętrza - antracytowe drewno topoli, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi, Funkcja automatycznego startu w korkach, rozszerzona, GUARD 360° Ochrona pojazdu, Gaśnica, Gniazda USB, dodatkowe, Gniazdo 12V z tyłu, HANDS-FREE ACCESS - bezdotykowe otwieranie bagażnika, Immobilizer, Instalacja wstępna dla MBUX Entertainment Plus, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica wielofunkcyjna w skórze nappa, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne wysuwane, Klimatyzacja automatyczna THERMOTRONIC, Kurtyny powietrzne, Lampy przednie MULTIBEAM LED - Inteligentny system świateł drogowych, Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane, Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane, Moduł komunikacyjny (5G) umożliwiający korzystanie z usług Mercedes me connect, Otwór do przewożenia długich rzeczy, Oświetlenie Ambient z projekcją logo marki, Oświetlenie wnętrza Ambient, PARKTRONIC - system ułatwiający parkowanie (czujniki parkowania), Pakiet Energizing Air Control, Pakiet Pamięci, Pakiet asystenta parkowania z kamerą cofania, Pakiet integracji smartfona, Pakiet podstawowy, Pakiet wspomagania bezpieczeństwa jazdy, Podsufitka materiałowa - czarna, Poduszka powietrzna centralna, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Przygotowanie do Live Traffic Information, Przygotowanie do cyfrowego transferu kluczy, Przygotowanie do montażu systemu MBUX Entertainment, Rozszerzona rzeczywistość MBUX dla nawigacji, Rozszerzone funkcje MBUX, System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka, System aktywnej kontroli odstępu DISTRONIC, System antywłamaniowy, System bezprzewodowego ładowania telefonu, System monitorowania wnętrza, System multimedialny MBUX, System nawigacji MBUX premium, System nawigacji satelitarnej na dysku twardym, System ochrony pasażerów w przypadku zderzenia bocznego (PRE-SAFE Impulse Side), System ochrony pieszych, System ostrzegający o spadku ciśnienia w oponach, System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz

emergency call system, Tapicerka skórzana, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Tuner radiowy cyfrowy DAB, Usługi Zdalne Premium, Wycieraczki z systemem Magic Vision Control, podgrzewane (adaptacyjny system spryskiwaczy szyby), Wykończenie konsoli centralnej - czarne drewno fortepianowe, Wyświetlacz centralny OLED, Zawieszenie AIRMATIC, Zbiornik paliwa o pojemności 76 litrów, Zdalne zamykanie pokryw bagażnika.

Wypożyczenie dealerskie

Asystent limitu prędkości aktywny, Asystent parkowania z pamięcią, Asystent układu kierowniczego, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył, Felgi aluminiowe 20, wieloramienne, z ogumieniem (R42), Fotele przednie - wentylowane, Fotele przednie podgrzewane Plus, GUARD 360 ° Vehicle protection Plus, Ogrzewanie postojowe, Osłona tylnego progu załadunkowego ze stali nierdzewnej, Otwór do przewozu długich bagaży, Pakiet Advantage → [Dach szklany panoramiczny, Oświetlenie Ambient, aktywne, Pakiet parkowania z kamerą 360, System nagłośnienia Burmester 3D Surround, Wyświetlacz IC 3D], Pakiet komfortowego ogrzewania wnętrza → [Kierownica, ogrzewana, Podłokietnik przedni i tylny ogrzewany], System dostosowujący prędkości do trasy, System kontroli ciśnienia w oponach - RDK, Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CONTIWINTERCONTACT TS830P	255/40 20 101V	6,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTIWINTERCONTACT TS830P	255/40 20 101V	6,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTIWINTERCONTACT TS830P	255/40 20 101V	6,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTIWINTERCONTACT TS830P	255/40 20 101V	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka tylnego	22388597009999	rysa/odprysk	
2	Felga koła przedniego lewego		rysa/odprysk	0.01

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Instrukcje



Fot. 35

Zestaw naprawczy koła



Fot. 36

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 37

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 2



Fot. 38

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Foto uzupełniające /stan licznika