

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/08300/26/02/02
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 02-02-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecniodawca:

Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Iwo Tokarski (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0153777	FORD, Focus Kombi 21-, Focus 1.0 EcoBoost mHEV Titanium X aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	999	125/92	automatyczna	54 768	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE7T423	WF0PXXGCHPNB86831		04-01-2023/2022	30-12-2027	srebrny/METALIK

Data oględzin: 11-02-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
 Połączyńska 5
 01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dywaniki podłogowe – z przodu i z tyłu, welurowe, Felgi stalowe 16", strukturalne z kołpakami, z ogumieniem 205/60, Ford MyKey - możliwość programowania i przypisywania funkcji do kluczyka, FordPass Connect z modemem GSM (Zdalne zamyk. otw. zamków, funkcja lokalizacji pojazdu, WiFi), Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia oparcia, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Fotel pasażera z ręczną regulacją przód - tył, Fotele przednie - styl sportowy, Funkcja automatycznego hamowania po kolizji, Gniazdko 12V w bagażniku, Gniazdko USBx2 z tyłu konsoli centralnej, Hamulec postojowy, elektryczny, Immobilizer, Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem, Kanapa tylna, oparcie składane i dzielone w proporcji 60:40, otw. do przewozu nart i skład. podłok., Kierownica - 3-ramienna, wykończona skórą ekologiczną Sensico, Kierownica ze zdalnym sterowaniem systemem audio, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Konsola centralna Premium z przesuwany podłokietnikiem i schowkiem zamykanym roletą, Konsola dachowa - krótka, Lampki LED z przodu i z tyłu, Lane Keeping Alert zawiera Lane Keeping Aid (system wspomagający utrzymanie na pasie ruchu), Lusterka boczne elektr. reg., składane i ogrzewane z lampkami ośw. podłogowe, w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mocowania ISOFIX z top-tether dla dwóch zewnętrznych foteli tylnych, Obramowanie szyb bocznych w kolorze aluminium, Ogranicznik prędkości, inteligentny, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Podsufitka w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera, boczne kurtyny powietrzne, Przycisk rozrusznika Ford Power, Reflektory - Full LED, statyczne, Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze aluminium, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, Spoiler tylny, System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania EBD, System Auto-Start-Stop, System Pre-Collision Assist wspier. kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji+FCW+DBS+AEB, System audio z Sync 4, nawigacją i DAB+, kolorowy wyż. dotyk. 13.2", ACP, AA, Bluetooth, 6 głośników, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System wyboru trybu jazdy, Szyby elektr. przód i tył, z czujnikiem przeszkody oraz funkcją całkowitego otwierania i zamykania, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa Ray, w ciemnej tonacji, z przeszcyciami w kolorze

szarym, Tempomat z funkcją regulowanego układu ograniczania prędkości (ASLD), Układ elektroniczny stabilizacji toru jazdy (ESC) z układem kontroli trakcji (TC), Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HLA), Usługi Ford Smart (1 rok) - dodatkowe dane w systemie nawigacji, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, Zamek centralny z elektronicznym kluczem FordKeyFree, Zawieszenie standardowe, Zestaw do naprawy przebitej opony, Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów, Światła hamowania awaryjnego - pulsujące światła stop, Światła przednie przeciwmgielne LED, z funkcją doświetlania zakrętów, Światła tylne częściowo w technologii LED.

Wypożyczenie dealerskie

Felgi aluminiowe 17", wzór 5x3-ramienny, z ogumieniem 215/50, Hak holowniczy demontowalny (zaw. złącze 13-pin, stałe zasilanie, system stabilizacji przyczepy TSC), Koło zapasowe - dojazdowe 16", Lakier metalizowany, Moondust Silver.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	215/50 17 95V	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	215/50 17 95V	4,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	215/50 17 95V	4,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	215/50 17 95V	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC/AC), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Listwa ozdobna boczna, dół L	2290467	wgniecenie, zarysowanie	
2	Listwa ozdobna boczna szyby przed. L	2501119	ubytki materiału	
3	Prowadnica okna drzwi przednich R	2559784	pęknięcie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Dach	2379810	rysa/odprysk, ślady korozji	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Dach, część środkowa	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	2693766	rysa/odprysk	
2	Szyba przednia barwiona	2701049	rysa/odprysk	
3	Rama drzwi, przód R	2206877	rysa/odprysk	
4	Próg R	2206857	rysa/odprysk	
5	Okładzina zderzaka tylnego	2213581	rysa/odprysk	
6	Felga koła przedniego lewego		rysa/odprysk	0.01

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje



Fot. 37

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Próg P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Uszczelka szyby drzwi prz P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 45

Zderzak tylny - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Zderzak cz dolna - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48

Zderzak cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 49

Zderzak cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 51

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1