

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/07916/26/01/30
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 30-01-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Maciej Gruszczyński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0156545	BMW, Seria 5 Touring [G31] 20-23, 530i xDrive mHEV M Sport sport-...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1998	245/180	automatyczna	123 543	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW811GH	WBA51BM040CN44280		18-05-2023/2023	17-05-2026	biały/2-warstwowy

Data oględzin: 09-02-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Active Guard, Asystent hamowania, Asystent uwagi, Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika, BMW ID, BMW Live Cockpit Professional (nawigacja, wys. wskaźników 12.3", wys. 12.3", RDS, 2xUSB, LTE, BT, WiFi), Czujnik deszczu i automatyczne sterowanie światłami drogowymi, Czujnik kolizji, Czujnik poziomu oleju, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Drzwi tylne z mechaniczną blokadą przed otwarciem przez dzieci, Dywaniki podłogowe welurowe, Elementy stylistyczne M Sport (oznaczenia na panelach bocznych, listwy progowe, podnóżek, pedały), Felgi aluminiowe 18", Double-Spoke 662 M, z ogumieniem 245/45, Filtr cząstek stałych, Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie, Fotele przednie sportowe, Funkcja Auto Start Stop, Funkcja Follow-Me-Home, Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata, Hamulec elektromechaniczny parkingowy, Immobilizer elektroniczny, In-Car Experiences, Kierownica skórzana sportowa M, Kierownica wielofunkcyjna, Klakson podwójny, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji, Kolumna kierownicy regulowana, Komputer pokładowy, Kontroler iDrive, Końcówka układu wydechowego w kształcie trapezu, Lakier uni, Listwy ozdobne aluminium Rhombic Smoke Grey, z listwą akcentową w perłowym chromie, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją parkingową po stronie pasażera, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniające się automatycznie, asferyczne, Mikrofiltr i filtr z węglem aktywnym, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Nerka Active Air Stream (czarna), Obrazowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk, Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia, Ochrona przed uderzeniem bocznym, Oczka do mocowania ładunku w bagażniku, Odzysk energii hamowania, Ogranicznik prędkości, Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Opcje przechowywania, Ostrzeżenie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z miejską funkcją hamowania, Ostrzeżenie o włączonym świetle, Osłona chłodnicy ozdobna w kształcie nerki z chromowanymi listwami podłużnymi i czarnymi pośrednimi, Osłony przeciwsłoneczne, Oznaczenia modelu, Oś przednia z podwójnymi wahaczami, Oś tylna wielowahaczowa, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie powitalne, Oświetlenie wewnętrzne, Pakiet aerodynamiczny M, Pakiet dla niepalących, Podgrzewane dysze spryskiwaczy, Podręcznik użytkownika zintegrowany, Podstawy lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym matowym, Podsufitka M Antracite, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne chroniące głowy osób

siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik z przodu i z tyłu, Połączenie Alarmowe (BMW Emergency Call), Przełącznik właściwości jezdnych, Przełącznik zamka centralnego, Przycisk Start/Stop, Przyciski ulubionych funkcji, Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto, Real Time Traffic Information, Reflektory lewy i prawy zintegrowane ze zderzakiem, Reflektory przednie LED, Regulacja strumienia światła reflektorów, Relingi dachowe, czarne, Schowek na rękawiczki, zamykany, Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową, System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym), System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, System zamykania z centralnym zamkiem, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne, Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec, perforowana, Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją, TeleServices, Telefonnia komfortowa z rozszerzoną łącznością ze smartfonem, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyt na napoje, Uchwyty, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka, Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne (Remote Services), Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych, Zacisk akumulatora bezpieczny, Zagłówki dla wszystkich siedzeń, Zawieszenie pneumatyczne osi tylnej z regulacją wysokości nadwozia, Zawieszenie sportowe typu M, Zestaw 6 głośników stereo, Zestaw naprawczy do opon, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła hamowania dynamiczne, Światła kierunkowskazów białe, Światła tylne i trzecie światło hamowania w technologii LED.

Wypożyczenie dealerskie

Asystent parkowania z kamerą cofania, Asystent świateł drogowych, Dostęp komfortowy z BMW Digital Key, Elektryczna regulacja foteli przednich z pamięcią ustawień fot. kierowcy, Felgi aluminiowe 18", Double Spoke 662 M, z ogumieniem mieszanym, Fotele przednie ogrzewane, Reflektory adaptacyjne matrycowe LED z dynamicznymi funkcjami świetlnymi, Systemy asystujące kierowcy → [Speed Limit Info, Ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z tyłu, Asystent martwego pola, Ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu z aktywną ingerencją w układ kierowniczy, Ostrzeganie przed kolizją z tyłu], Szyby przyciemniane tylne i boczne, Wykończenie elementów obsługi galwanizowane, Zawieszenie adaptacyjne, Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround z 16 głośnikami i wielokanałowym wzmacniaczem o mocy 464 W.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK 6	245/45 18 100V	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK 6	245/45 18 100V	6,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK 6	275/40 18 103V	7,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK 6	275/40 18 103V	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 3), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	51119852203	rysa/odprysk	
2	Pokrywa przednia	41007440427	rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	41007408961	rysa/odprysk	
4	Błotnik tylny L	41007437523	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa




Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Dowód rej. Str. 1



Fot. 28
Dow. Rej. Str.2 i klucze




Fot. 29
Instrukcje



Fot. 30
Zestaw naprawczy koła



Fot. 31
Zdjęcie do protokołu




Fot. 32
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - zdjęcie pogłądowe 2



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 39

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1