

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/18871/26/03/03
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 03-03-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0147262	TOYOTA, C-HR 19-24, C-HR 2.0 Hybrid GR Sport				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1987	152/112	automatyczna	45 436	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE7Y118	NMTK53BX40R104234		08-02-2023/2022	04-02-2028	biały/perłowy

Data oględzin: 10-03-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

6 głośników, ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Antena dachowa Shark-Fin, Asystent głosowy, Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), Automatyczne światła drogowe, BA - system wspomagania hamowania, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Deska rozdzielcza wykończona miękkim materiałem, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy (EPB), Elementy deski rozdzielczej i drzwi w kolorze Platinum Pearl, Elementy stylizacyjne deski rozdzielczej w kolorze ciemnym, Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem 225/45, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie z profilowanym podparciem bocznym, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył, Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home, Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą, Gniazdo 12V, Gniazdo Aux-In, Gniazdo USB, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Immobilizer, Interfejs Android Auto i Apple CarPlay, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica skórzana (skóra Nappa), Kierownica wielofunkcyjna, Kierownica z funkcją podgrzewania, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa z technologią nano-e, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier perłowy + dach Astral Black, Listwa okienna chromowana, czarna, Listwy boczne, czarne, Lusterka boczne ogrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze czarnym, Lusterka boczne z funkcją oświetlenia przestrzeni wokół pojazdu, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane, Nawigacja satelitarna Connected, Ogranicznik prędkości - automatyczny, Podsufitka ciemna, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Podłokietnik przedni, Prędkościomierz cyfrowy, Reflektory przednie z automatycznym samopoziomowaniem, Reflektory przednie, przyciemnione, Spoiler tylny, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System Bluetooth, System Inteligentny kluczyk - otwieranie pojazdu bez użycia kluczyka, System automatycznego parkowania (SIPA), System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System dodatkowego oświetlenia wnętrza diodami LED, System doświetlania zakrętów AFS, System monitorowania ciśnienia w oponach, System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), System

multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym 8 cali HD, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC), System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA) z funkcją hamowania, System oświetlenia wnętrza, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka skórzana / Alcantara, Tempomat adaptacyjny, inteligentny, Tuner radiowy - cyfrowy DAB, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Układ detekcji przeszkód (ICS), Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, Układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC, Wskaźnik przepływu energii w układzie hybrydowym, Wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, Wykończenie elementów wnętrza kolorem fortepianowej czerni, Wykończenie wnętrza fakturą diamentu, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzak przedni i tylny w sportowej stylistyce, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła główne LED, Światła przeciwmgielne LED, Światła sekwencyjne kierunkowskazu tylnego, Światła tylne typu LED, Światła tylne typu LED (pozycyjne oraz stopu).

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V905	225/45 19 96V	6,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V905	225/45 19 96V	6,0 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V905	225/45 19 96V	6,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V905	225/45 19 96V	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni R	53801F4010	wgniecenie	1
2	Dach	63111F4010	wgniecenie	1
3	Nakładka zderzaka tylnego, dół	52453F4140	wgniecenie	1
4	Błotnik tylny R	61601F4010	wgniecenie	1.2
5	Felga koła przedniego prawego		zarysowanie	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik przedni kompletny R	III		
2	Dach, część środkowa	III		
3	Błotnik tylny K/I R	III		
4	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, góra	52119F4909	rysa/odprysk	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	67001F4010	wgniecenie	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	67003F4010	wgniecenie	
4	Felga koła tylnego lewego		zarysowanie	0.01
5	Felga koła tylnego prawego		zarysowanie	0.01
6	Felga koła przedniego lewego		zarysowanie	0.01

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg




Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa




Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 31
Dowód rej. Str. 1



Fot. 32
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane



Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawczy koła



Fot. 37
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 39
Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 43

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Ściana boczna P / Błotnik tylny P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 45

Ściana boczna P / Błotnik tylny P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 51

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1