

Nr zlecenia: 70/05/05/2026/MHC Mobility Sp. z o.o.

z dnia: 05.05.2026

Zleceniodawca:

MHC Mobility Sp. z o.o.
Estrady 5
05-080 Warszawa

Rzeczoznawca:

Piotr Kucharski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] V-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	6 F P P X X M J 2 P R S 8 6 6 7 0
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	WE5GJ85
Model pojazdu:	Ranger TDCi MR`22 E6.2 3.4t	Nr Info-Ekspert:	011-12787
Wersja:	Wildtrack	Rok produkcji:	2024
Wskazanie drogomierza	15344 km		
Data pierwszej rejestracji	18.02.2025		
Data ważności badania technicznego	17.02.2028		
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy		
Rodzaj kabiny	podwójna		
Dop. masa całkow. / Ładowność	3500 kg* / 987 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x4 / automatyczna		
Rozstaw osi	3270 mm		
Oznaczenie silnika	3.0 EcoBlue V6		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2993 ccm / 177kW (241KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / widlasty		
Norma spalin	E6.2		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Aktywna przesłona powietrza	37	Poduszka boczna między przednimi fotelami
2	Autoalarm Thatcham	38	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
3	Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu	39	Reflektory przednie LED ze światłami do jazdy dziennej LED
4	Blokada mechanizmu różnicowego elektroniczna	40	Relingi dachowe
5	Burta tylna zintegrowana z zamkiem centralnym	41	Stopień tylny zintegrowany ze zderzakiem
6	Cyfrowy zestaw wskaźników - wyświetlacz LCD 8"	42	Stopnie boczne – z tworzywa ze wstawkami ze szczotkowanej stali
7	Czujniki parkowania - przód	43	System automatycznego hamowania po kolizji
8	Czujniki parkowania - tył	44	System automatycznego hamowania podczas cofania (czujniki)
9	Dywaniki podłogowe – tył, z włókny, w wersji Premium	45	System centralnego zamka z kluczem elektrycznym KeyFree
10	Dywaniki premium	46	System Easy Fuel - bezkorkowy wlew paliwa, zapobiegający zatankowaniu niewłaściwego rodzaju paliwa
11	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	47	System kontroli ciśnienia w oponach TPMS
12	Ekran jazdy w terenie - dodatkowe ustawienia związane z jazdą terenową	48	System kontroli pasa ruchu z systemem monitorowania koncentracji kierowcy
13	Fartuchy p/błotne przednie	49	System rozpoznawania znaków drogowych
14	Fartuchy p/błotne tylne	50	System Start/Stop
15	Gniazdo 12V w konsoli centralnej z tyłu	51	System szyn do mocowania ładunku
16	Gniazdo 2x USB w przedniej konsoli środkowej	52	Szyba przednia ogrzewana „Quickclear”
17	Hamulec postojowy elektryczny	53	Szyby boczne tylne przyciemniane
18	Inteligentny ogranicznik prędkości	54	Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
19	Kamera cofania	55	Szyby tylne sterowane elektrycznie
20	Kierownica - wielofunkcyjna, wykończona skórą z kontrastowymi szwami	56	Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam
21	Kierownica podgrzewana	57	Światła p/mgielne LED
22	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	58	Światło dodatkowe STOP
23	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa	59	Tarcze kół aluminiowe 18" w kolorze Medium Boulder Grey
24	Konsola środkowa długa z podłokietnikiem	60	Tempomat adaptacyjny
25	Krata wlotu powietrza przednia-listwa środkowa i obramowanie w kolorze Boulder Grey	61	Tylna kłapa - z mechanizmem łatwego podnoszenia/opuszczania
26	Kraty wlotu powietrza na błotnikach - nielakierowane z obramowaniem w kolorze Boulder Grey	62	Wybór trybów jazdy
27	Listwy nadkoli - nielakierowane	63	Wykładzina podłogowa dywanowa
28	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	64	Zaczep holowniczy przedni podwójny
29	Modem FordPass Connect – z pokładowym hotspotem Wi-Fi	65	Zaczepy holownicze przednie
30	Nakładka sportowa czarna skrzyni ładunkowej - aerodynamiczna kompozytowa	66	Zaczepy wewnętrzne mocowania ładunku w skrzyni ładunkowej
31	Ośłona dolna silnika	67	Zamek centralny zdalnie sterowany
32	Oświetlenie skrzyni ładunkowej	68	Zamki z podwójnym ryglowaniem
33	Oświetlenie wnętrza nastrojowe LED	69	Zawieszenie komfortowe
34	Oświetlenie zewnętrzne 360° 4-strefowe	70	Zderzak przedni w kolorze nadwozia z elementami w kolorze Boulder Grey i dolną częścią w kolorze srebrnym
35	Panele boczne drzwi Sensico	71	Zderzak tylny z nakładkami w kolorze Asphalt Matt Black
36	Podsufitka w kolorze Ebony		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie z kierunk. i oświetleniem podłoż
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
 - Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi
 - Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
- 2 Pakiet foteli przednich 7
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
 - Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach
 - Kieszenie na mapy w oparciu fotela kierowcy
- 3 Pakiet ICE Pack 102
 - System nawigacji satelitarnej
 - Głośniki 6 szt.
 - Radio cyfrowe DAB+
 - Wyświetlacz wielofunkcyjny 12"
 - System multimedialny SYNC 4
- 4 Poduszki powietrzne boczne przednie + kurtyny powietrzne
 - Poduszki powietrzne boczne przednie
 - Kurtyny powietrzne boczne
- 5 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 6 System Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Alert (CTA)- system monit. martwego pola + asysten wyjazdu z park
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Asystent wyjazdu z miejsca parkingowego
 - System kontroli martwego pola
- 7 System Pre-Collision Assist 2 [kamera i radar] z funkcją rozpoznawania pieszych
 - System monitorowania koncentracji kierowcy
 - Asystent pasa ruchu LKA
 - System automatycznego hamowania AEB
- 8 Systemy wspomagające trakcję i hamowanie
 - System stabilizacji toru jazdy ESC
 - System wspomagania ruszania pod górę
 - System stabilizacji toru jazdy przyczepy
 - System kontroli zjazdu ze wzniesienia
 - System wspomagania hamowania
 - System kontroli ryzyka wywrócenia ROM
 - System kontroli ładunku LAC
 - System wspomagania awaryjnego hamowania EBA

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Hak holowniczy
- 2 Lakier metalizowany Agate Black
- 3 Roleta aluminiowa przestrzeni ładunkowej
- 4 Tapicerka skórzana Micro Rib Embossed
- 5 +Wyciągarka

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 255/65 R18	8,0
Przednie prawe:	*GOODYEAR 255/65 R18	8,0
Tylne lewe:	*GOODYEAR 255/65 R18	8,0
Tylne prawe:	*GOODYEAR 255/65 R18	8,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)

KOREKTY RÓŻNE:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd

(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM

(-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE

(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY
--

Oględziny wykonywał: Mateusz Wasilewski

Wycenę wykonał: Piotr Kucharski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej	Rozerwana uszczelka	
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu		
7	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Pokrywa tylna		Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		139	
2	Dach		124	
3	Błotnik przedni	L	121	
4	Drzwi przednie	L	133	
5	Drzwi tylne	L	174	
6	Błotnik tylny	L	136	
7	Błotnik przedni	P	115	
8	Drzwi przednie	P	128	
9	Drzwi tylne	P	144	
10	Błotnik tylny	P	128	
11	Pokrywa tylna		125	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Pęknięta	Zarysowany kierunkowskaz	
3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Prowadnica rolety		Uszkodzenie mechaniczne	Nie domyka się	
5	Lampa zespolona tylna	L	Pęknięty klosz		
6	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zarysowanie		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
|---|------------------------|---|

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu