

Nr zlecenia: 35/25/06/2026/MHC Mobility Sp. z o.o.

z dnia: 2026/06/25

Zleceniodawca:

MHC Mobility Sp. z o.o.
Estrady 5
05-080 Warszawa

Rzeczoznawca:

Piotr Kucharski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	T M A J C 8 1 B G P J 4 4 3 8 0 9
Marka:	HYUNDAI	Nr rejestracyjny:	WE7AA99
Model pojazdu:	Tucson 1.6 T-GDI Mild Hybrid MR`21 E6d	Nr Info-Ekspert:	016-01949
Wersja:	Smart	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	70134 km		
Data pierwszej rejestracji	2024/01/09		
Data ważności badania technicznego	2027/01/08		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całk.	2100 kg		
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)		
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 110kW (150KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	48	Oświetlenie wnętrza w podsufitce z tyłu
2	Asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości inteligentny ISLA	49	Podłokietnik centralny przedni
3	Asystent podążania na pasie ruchu LFA	50	Poduszka powietrzna centralna
4	Asystent utrzymania pasa ruchu LKA	51	Poduszki powietrzne boczne przednie
5	Asystent zapobiegania kolizjom czołowym z wykrywaniem rowerzystów FCA	52	Przygotowanie do montażu haka holowniczego
6	Autoalarm	53	Radio cyfrowe DAB
7	Czujnik deszczu	54	Reflektory halogenowe
8	Czujniki ciśnienia powietrza w oponach	55	Relingi dachowe
9	Czujniki parkowania - tył	56	Roleta do bagażnika
10	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	57	Schówek pod podłogą bagażnika
11	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	58	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40 i składane
12	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	59	Siedzenia tylne składane od strony przestrzeni bagażowej
13	Fotel pasażera z regulacją wysokości	60	Spoiler tylny
14	Funkcja Android Auto / Apple CarPlay	61	Sterowanie radiem w kierownicy
15	Funkcja automatycznego odparowywania szyb	62	System Bluetooth z trybem wybierania głosowego
16	Głośniki w drzwiach przednich	63	System kontroli podjazdu HAC
17	Głośniki w drzwiach tylnych	64	System kontroli trakcji ESC
18	Głośniki wysokotonowe	65	System kontroli uwagi kierowcy DAW
19	Gniazdo 12V w bagażniku	66	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
20	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	67	System ratunkowy E-Call
21	Haczyki do mocowania bagaży	68	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
22	Hamulec pokolizyjny MCB	69	System sygnalizacji odjechania poprzedzającego samochodu LVDA
23	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	70	System ułatwiający zjazd ze wzniesienia DBC
24	Immobilizer	71	System wyboru trybu jazdy
25	Kamera cofania z dynamicznym torem jazdy	72	Szyba przednia akustyczna
26	Kierownica podgrzewana	73	Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym
27	Kierownica pokryta skórą	74	Szyby tylne przyciemniane
28	Kieszeń w oparciu fotela kierowcy	75	Światła do jazdy dziennej LED
29	Kieszeń w oparciu fotela pasażera	76	Światła p/mgielne tylne
30	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	77	Światła pozycyjne LED
31	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	78	Światła włączane automatycznie
32	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	79	Światło dodatkowe STOP LED
33	Komputer pokładowy	80	Tapicerka tekstylna
34	Kurtyny powietrzne boczne	81	Tarcze kół aluminiowe 18"
35	Lakier specjalny Engine Red	82	Tempomat
36	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	83	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
37	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	84	Wspomaganie układu kierowniczego
38	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	85	Wyświetlacz radia 8" kolorowy, dotykowy
39	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	86	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
40	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach	87	Zagłówki foteli przednich z regulacją wysokości
41	Nawiew powietrza na siedzenia w 2 rzędzie	88	Zagłówki siedzeń tylnych z regulacją wysokości
42	Ogranicznik prędkości	89	Zamek centralny zdalnie sterowany
43	Opony Continental	90	Zestaw naprawczy opon
44	Oslony przeciwsłoneczne rozsuwane	91	Zestaw wskaźników cyfrowy z kolorowym wyświetlaczem 10,25"
45	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	92	Złącza USB 2 szt. z tyłu kabiny
46	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	93	Złącze USB
47	Oświetlenie wnętrza w podsufitce z przodu	94	Złącze USB w konsoli centralnej

L.p. Nazwa pakietu / elementu wyposażenia standardowego

- 1 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- 4 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z auto up/down
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Lakier metalizowany (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*NOKIAN TYRES 235/55 R18	6,0
Przednie prawe:	*NOKIAN TYRES 235/55 R18	6,0
Tylne lewe:	*NOKIAN TYRES 235/55 R18	6,0
Tylne prawe:	*NOKIAN TYRES 235/55 R18	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia pojazdu w bazie Cepik

Oględziny wykonywał: Mateusz Wasilewski

Wycenę wykonał: Piotr Kucharski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej, Wgniecenie		
2	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecenia		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Słupek środkowy	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
6	Dach		Wgnieciony		

7	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej	
---	---------------	---	---	--

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		126	
2	Dach		130	
3	Błotnik przedni	L	118	
4	Próg	L	107	
5	Drzwi przednie	L	127	
6	Drzwi tylne	L	127	
7	Błotnik tylny	L	137	
8	Błotnik przedni	P	123	
9	Próg	P	111	
10	Drzwi przednie	P	131	
11	Drzwi tylne	P	329	
12	Błotnik tylny	P	134	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		129	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym

przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Przestrzeń bagażowa		Zarysowania		
2	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 1szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 7 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za

zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23




Fot. nr 24




Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54

daży 29-12-2025

Model i rodzaj napędu **TUCSON (G) 2.0T**

PRZEGŁĄD OKRESOWY

Po 12 miesiącach od daty zakupu

Data 28-10-2024 lub przebieg (km) 1516

PRZEGŁĄD NADWOZIA

Po 12 miesiącach od daty zakupu

Data 28-10-2024

Podpis Pracownika i pieczęć Autoryzowanego Ośrodka Serwisowego

MARVEL Sp. z o.o.
90-332 Łódź, ul. Złota 7
NIP 725 000 78 63

PRZEGŁĄD 14520 KM LUB 12 MIESIĘCY*

Przebieg (km) 14401

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

HYUNDAI
Pieczęć **KARLIK BARANOWO**
61-851-25-61
www.karlik.poznan.pl

Uwagi oraz zalecenia serwisu

PRZEGŁĄD 64166 KM LUB 12 MIESIĘCY*

Przebieg (km) 64166

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

CAR-CITY Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 152
02-025 Warszawa
NIP: 522-05-15-401
tel. 605 500 295; serwis@car-city.pl

Data 19-12-2024 Podpis

Uwagi oraz zalecenia serwisu

NASTĘPNY PRZEGŁĄD

Przebieg 23401 KM LUB 25-09-2025

Data 25-09-2025

NASTĘPNY PRZEGŁĄD

Przebieg 64166 KM LUB 10-03-2027

Data 10-03-2027

Ważności od tego do wystąpić wcześniej.

Fot. nr 55

PRZEGŁĄD 14520 KM LUB 12 MIESIĘCY*

Przebieg (km) 14401

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

Pieczęć ASO Hyundai

Podpis:

Uwagi oraz zalecenia serwisu

PRZEGŁĄD NADWOZIA – OCENA STANU

Po 12 miesiącach od daty zakupu

Data wykonania 28-10-2024

Przebieg (km) 14401

Ocena stanu nadwozia

1. ✓	2. ✓	3. ✓	4. ✓	5. ✓
6. ✓	7. ✓	8. ✓	9. ✓	10. ✓
11. ✓	12. ✓	13. ✓	14. ✓	15. ✓
16. ✓	17. ✓	18. ✓	19. ✓	

Inne uszkodzenia (opis)

Następna ocena stanu nadwozia, zgodnie z harmonogramem:

Data 25-09-2025

HYUNDAI
KARLIK BARANOWO
61-851-25-61
www.karlik.poznan.pl

Wykonano

- 1. Maszyna silnika
- 2. Zderzak przedni
- 3. Błotnik przedni lewy
- 4. Drzwi przednie lewe
- 5. Drzwi tylne lewe
- 6. Próg lewy
- 7. Błotnik tylny lewy
- 8. Słupka „B” lewy
- 9. Słupka „A” lewy
- 10. Pokrywa bagażnika
- 11. Zderzak tylny
- 12. Dach
- 13. Drzwi tylne prawe
- 14. Drzwi przednie prawe
- 15. Próg prawy
- 16. Błotnik przedni prawy
- 17. Słupka „B” prawy
- 18. Słupka „A” prawy
- 19. Błotnik tylny prawy

V Bez uwag
O Odpryski lakieru
P Uszkodzenie pokładowe
A Perforacja korozyjna blach
R Zarysowania
W Wgniecenia
X Inne

Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu