

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/58277/26/06/25  
Nr zlecenia/szkody:  
Data zlecenia: 25-06-2026

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zlecaniodawca:**  
Hitachi Aukcja  
MHC MOBILITY Sp. z o.o.  
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

**Rzeczoznawca:**  
**Maciej Gruszczyński**  
DEKRA Polska - Centrala

## Ocena stanu technicznego pojazdu

|                        |                                                                          |             |                       |                                   |                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Eurotax-Kod EC         | Marka, model, typ pojazdu                                                |             |                       |                                   | Rodzaj nadwozia    |
| 0160137                | <b>AUDI, A6 Avant [C8] 23-, A6 40 TDI mHEV Quattro Advanced S tronic</b> |             |                       |                                   | KOM                |
| Rodzaj silnika         | Pojemność [ccm]                                                          | Moc [KM/kW] | Skrzynia biegów       | Stan licznika [km]<br>(odczytany) | Ilość drzwi/miejsc |
| z zapłonem samoczynnym | 1968                                                                     | 204/150     | automatyczna          | 26 953                            | 5/5                |
| Nr rej. pojazdu        | Nr nadwozia (VIN)                                                        |             | Data 1-rej./rok prod. | Następne bad. tech.               | Lakier             |
| WE5HF25                | WAUZZZF20SN049499                                                        |             | 26-05-2025/2025       | 25-05-2028                        | biały/2-warstwowy  |

**Data oględzin:** 06-07-2026

**Miejsce oględzin:**

Połączyńska  
Połączyńska 5  
01-378 Warszawa

### Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm samochodowy, Alternator, Aplikacje dekoracyjne wnętrza - pokryte lakierem refleksyjnym, Asystent świateł drogowych, Audi Connect Navigation & Infotainment, Audi Connect emergency call and service z Audi connect Remote and Control, Audi Drive Select (zmiana charakterystyki trybu jazdy), Audi Extensive 4 lata/120 000 km - program serwisowy, Audi Music Interface, Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył, Audi Pre Sense Basic, Audi Pre Sense Front, Audi Virtual Cockpit Plus, Bez pokrycia skórą, Bez tylnej osi skrętnej, Bez układu zmywania reflektorów, Brak funkcji wentylacji i masażu, Brak haka holowniczego, Brak logo typu S, Brak oznaczeń, Brak pakietu Air Quality, Brak zaczepów ISOFIX z przodu, Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa, Czynniki chłodzące układu klimatyzacji R1 234yf, Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi jednobarwne, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie powietrzne, Dywaniki podłogowe przód i tył, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne) z ogumieniem 225/55, 3-letnie ubezpieczenie opon, Fotele przednie regulowane elektrycznie z funkcją pamięci ustawień dla fotela kierowcy, Fotele przednie standardowe, Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone, Gwarancja na nowy samochód Audi 2 lata, ISOFIX mocowanie i top tether do fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu, Kamera z czujnikiem odległości (dla systemu wspomagającego kierowcę Pre sense city), Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kluczyk z pilotem, z Safe lock, Lakier niemetalizowany, Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym, Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień, Lusterko boczne prawe (duże pole widzenia), wypukłe, Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki, Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne, MMI Navigation plus z MMI touch response, MMI Radio plus z MMI touch response, Materiały opatrunkowe, trójkąt ostrzegawczy i kamizelki odbłaskowe, Mild hybrid, Ogranicznik prędkości, Oklejenie folia, Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane, Opony 225/55 R18 102Y, Osłony przeciwsłoneczne z przodu, Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy, Podparcie odcinka lędźwiowego dla foteli przednich 4-zakresowe, Podsufitka tkaninowa w kolorze specjalnym, Poduszki boczne powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy, Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji, Podłoga bagażnika, Podłokietnik przedni komfortowy, Przednia szyba ze szkła termoizolacyjnego, Przyciski

obsługowe czarne matowe, Przygotowanie do funkcji na życzenie, Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel, Quattro, Reflektory przednie w technice LED, Regulacja kolumny kierowniczej w układzie poziomym i pionowym, Relingi dachowe aluminiowe, Skrzynia biegów - 7-biegowa automatyczna, Spojler tylny, Standardowy zestaw pedałów, System Start/Stop, System kontroli trakcji, System nagłośnienia - 8 głośników, System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu, System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą, Szyba termoizolacyjną, Szyby przezroczyste, Tapicerka tkaninowa Effekt, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner cyfrowy stacji radiowych (DAB), Układ wydechowy standardowy, Wariant dla niepalących, Wskaźnik ciśnienia w oponach, Wspomaganie kierownicy, progresywne, Wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika, elektryczne, Wycieraczki Standardowe i pióra wycieraczek, Zagłówki przednie, Zawieszenie seryjne, Zawieszenie standardowe, Zbiornik AdBlue, Zbiornik paliwa, Zderzaki "Advanced", Zestaw naprawczy do opon, Zestaw narzędzi samochodowych, Zestaw wskaźników, Zwiększenie seryjnego pierwszego napełnienia paliwem, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej, Światła tylne w technice LED.

### **Wypożyczenie dealerskie**

Elementy wnętrza (górne i dolne) pokryte skórą ekologiczną, Felgi aluminiowe 19 - (5-ramienne, podwójne) grafitowoszarze, polerowane z ogumieniem 245/45, Fotele przednie oraz skrajne siedzenia tylne - ogrzewane, Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, sportowa, obszyta skórą, ze spłaszczonym wieńcem, Lakier metalik, Pakiet Interieur S line → [Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem, Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane z napisem S, Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane, Oznaczenie modelu, Oznaczenie S line, Pedały oraz podparcie pod lewą nogę ze stali nierdzewnej, Podparcie odcinka lędźwiowego dla foteli przednich 4-zakresowe, Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym, Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym], Pakiet oświetlenia wnętrza - konturowe/ambiente (6 profili kolorystycznych/do wyboru 30 barw), Pakiet promocyjny Comfort → [Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi dwuczęściowe - jedno lub dwukolorowe, Elementy wnętrza (górne i dolne) pokryte skórą ekologiczną, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie sportowe, Kierownica wielofunkcyjna z podwójnymi ramionami, z funkcją zmiany przełożeń, skórzana, ogrzewana, Klimatyzacja automatyczna - 4 strefowa, Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę pokrywy bagażnika i alarmem, Pakiet oświetlenia Ambiente, Tapicerka łączona mikrofibra Dinamica/skóra, Wspomaganie domykania drzwi, elektryczne], Reflektory przednie Matrix LED i światło tylne LED oraz układ zmywania reflektorów → [Reflektory przednie Matrix LED, Reflektory tylne wykonane w technice diodowej (LED) z dynamicznymi kierunkowskazami, Układ zmywania reflektorów], Szwy ozdobne w kolorze czerwonym z oferty Audi Sport, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Tapicerka łączona skóra - mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S.

### **Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ                 | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|--------------------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906 | 245/45 19 102V | 7,0 mm           |
|          | lewe  | YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906 | 245/45 19 102V | 7,0 mm           |
| tylna    | prawe | YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906 | 245/45 19 102V | 7,0 mm           |
|          | lewe  | YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906 | 245/45 19 102V | 7,0 mm           |

### **Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

### **Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny**

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

### **Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 14   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 16   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 17   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

### **Opis stwierdzonych uszkodzeń**

#### Uszkodzenia niekalkulowane

| Poz. | Nazwa części                  | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia | Czas [rbg] |
|------|-------------------------------|---------------|------------------|------------|
| 1    | Okładzina zderzaka przedniego | 4K0807065GRU  | rysa/odprysk     |            |

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

### **Uwagi końcowe**

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)




**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



**Fot. 20**

Konsola środkowa



**Fot. 21**

Tunel środkowy



**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**

Komora silnika



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Dowód rej. str. 2



**Fot. 34**  
Instrukcje



**Fot. 35**  
Zestaw naprawczy koła



**Fot. 36**  
Kluczyki



**Fot. 37**  
Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**  
Zderzak - Rysa/odprysk 2