

Nr zlecenia: 52/17/08/2026/MHC Mobility Sp. z o.o.

z dnia: 2026/08/17

Zleceniodawca:

MHC Mobility Sp. z o.o.
Estrady 5
05-080 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	U 5 Y H 5 F 1 5 G P L 1 2 7 8 8 0
Marka:	KIA	Nr rejestracyjny:	WW962GG
Model pojazdu:	XCeed 1.5 T-GDI MR`23 E6d	Nr Info-Ekspert:	052-01718
Wersja:	L DCT	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	74742 km		
Data pierwszej rejestracji	2023/02/13		
Data ważności badania technicznego	2028/02/13		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	1870 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1482 ccm / 118kW (160KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Brązowy 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	43	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu LFA	44	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3	Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA	45	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Autoalarm obwodowy	46	Radioodtwarzacz
5	Boczek drzwi wykończone skórą ekologiczną	47	Reflektory przednie LED
6	Czujnik obecności pasażera przód/tył	48	Regulacja podświetlenia zegarów
7	Czujnik zmierzchu	49	Relingi dachowe w kolorze srebrnym
8	Czujniki parkowania - tył	50	Schówek na okulary
9	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	51	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40 i składane

10	ekologiczną	52	Spoiler tylny
11	Elementy wnętrza wykończone w kolorze czarnym o wysokim połysku	53	Sterowanie radiem w kierownicy
12	Głośniki 6 szt.	54	Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
13	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	55	System automatycznego odparowania szyby czołowej
14	Gniazdo USB-C do ładowania urządzeń przenośnych w konsoli środkowej z przodu oraz z tyłu	56	System automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA)
15	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	57	System automatycznego ryglowania zamków
16	Immobilizer	58	System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów FCA
17	Kamera cofania	59	System kontroli ciśnienia w oponach
18	Kierownica pokryta skórą	60	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy Kia Driver Attention Warning DAW
19	Kieszenie w oparciach foteli przednich	61	System przypominający o sprawdzeniu tylnych foteli przed opuszczeniem pojazdu
20	Klamki wewnętrzne chromowane	62	System stabilizacji toru jazdy ESC
21	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	63	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
22	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	64	Szyby barwione
23	Kluczyk składany	65	Szyby tylne przyciemniane
24	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	66	Światła do jazdy dziennej LED w stylistyce kostek lodu
25	Koło zapasowe dojazdowe	67	Światła mijania włączane automatycznie
26	Komputer pokładowy	68	Światła p/mgienne przednie typu projekcyjnego
27	Krata wlotu powietrza z elementami chromowanymi	69	Światła tylne LED z funkcją do jazdy dziennej
28	Kurtyny powietrzne boczne	70	Światło dodatkowe STOP LED
29	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	71	Tapicerka łączona skóra ekologiczna/materiał
30	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	72	Tarcze kół aluminiowe 18" opony 235/45
31	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED	73	Tempomat
32	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	74	Usługi cyfrowe Kia Connect zapewniających zdalny dostęp do informacji o samochodzie
33	Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika	75	Usługi KIA Live zapewniających wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym w zakresie ruchu drogowego, pogody, itp.
34	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	76	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne
35	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	77	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
36	Nawiew powietrza na siedzenia w 2 rzędzie	78	Wyświetlacz komputera pokładowego 4.2" kolorowy
37	Obramowania szyb bocznych chromowane	79	Zamek centralny zdalnie sterowany
38	Ogranicznik prędkości	80	Zderzaki w kolorze nadwozia
39	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	81	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
40	Oświetlenie do czytania	82	Zewnętrzne ozdobne elementy nadwozia lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym
41	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	83	Złącze "USB"
42	Podłoga bagażnika z regulacją wysokości		
43	Podłokietnik siedzeń tylnych z uchwytem na kubki		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- 2 Fotele przednie z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 3 Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem

- Podłokietnik centralny przedni
- Konsola centralna
- Schówek w konsoli centralnej
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 System nawigacji satelitarnej Kia Navi System
 - System nawigacji satelitarnej
 - System Bluetooth
 - Aktualizacja map Europy
 - Tuner DAB
 - Wyświetlacz nawigacji 10,2" dotykowy, kolorowy
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*DUNLOP 235/45 ZR18 94Y SP SPORT MAXX 050	5,5
Przednie prawe:	*DUNLOP 235/45 ZR18 94Y SP SPORT MAXX 050	5,5
Tylne lewe:	*DUNLOP 235/45 ZR18 94Y SP SPORT MAXX 050	6,5
Tylne prawe:	*DUNLOP 235/45 ZR18 94Y SP SPORT MAXX 050	6,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Łukasz Berger
Wycena wykonana: Sebastian Staszak


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Słupek środkowy	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
2	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120-145	
2	Dach		105-125	
3	Błotnik przedni	L	110-135	
4	Drzwi przednie	L	105-125	
5	Słupek środkowy	L	60-75	
6	Drzwi tylne	L	105-125	
7	Błotnik tylny	L	115-125	
8	Błotnik przedni	P	110-125	
9	Drzwi przednie	P	115-135	
10	Słupek środkowy	P	60-75	
11	Drzwi tylne	P	120-135	
12	Błotnik tylny	P	115-135	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110-115	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Listwa zderzaka przedniego		Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej, zabrudzenia stałe		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
5	Zderzak tylny część dolna		Zarysowana		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Schówek		Zarysowany		
3	Oslona przeciwsłoneczna	L	Zabrudzona		
4	Konsola środkowa		Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|---------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 1szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 5 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 6 | Gaśnica | TAK |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem

rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy

programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62




Fot. nr 63




Fot. nr 64





Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu