

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/76695/26/08/17  
Nr zlecenia/szkody:  
Data zlecenia: 17-08-2026

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**

Hitachi Aukcja  
MHC MOBILITY Sp. z o.o.  
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**

**Mateusz Wasilewski (WSP)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Dariusz Gomuliński**  
DEKRA Polska - Centrala

**Ocena stanu technicznego pojazdu**

|                     |                                                           |             |                       |                                   |                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Eurotax-Kod EC      | Marka, model, typ pojazdu                                 |             |                       |                                   | Rodzaj nadwozia    |
| 0150797             | <b>TOYOTA, Yaris Cross 21-24, Yaris Cross 1.5 Comfort</b> |             |                       |                                   | hatchback          |
| Rodzaj silnika      | Pojemność [ccm]                                           | Moc [KM/kW] | Skrzynia biegów       | Stan licznika [km]<br>(odczytany) | Ilość drzwi/miejsc |
| z zapłonem iskrowym | 1490                                                      | 125/92      | manualna              | 83 996                            | 5/5                |
| Nr rej. pojazdu     | Nr nadwozia (VIN)                                         |             | Data 1-rej./rok prod. | Następne bad. tech.               | Lakier             |
| WE9N451             | JTDKAABB70A017544                                         |             | 01-09-2023/2023       | 31-08-2026                        | srebrny/METALIK    |

**Data oględzin:** 19-08-2026

**Miejsce oględzin:**

Połączyńska  
Połączyńska 5  
01-378 Warszawa

**Wypożyczenie standardowe wg Eurotax**

4 głośniki, ABS, Antena dachowa Shark-Fin, Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), BA - system wspomagania hamowania, Czujnik deszczu i inteligentne wycieraczki, Czujnik zmiernych (aut. włączane światła), Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Emblemat Yaris Cross na dole tylnych drzwi bocznych, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/65, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gniazdo USB, Gwarancja 2-letnia, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Interfejs Android Auto i Apple CarPlay, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica trójramienna obszyta skórą, Klamki zewnętrzne lakierowane, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Listwy okienne w kolorze czarnym, Lusterka boczne ogrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy, Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej pasażera, Nadkola w kolorze czarnym, Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane, Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB), Ogranicznik prędkości - automatyczny, Podsufitka w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne centralne, Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne, Podłokietnik środkowy, Regulacja świateł głównych - manualna, Relingi dachowe, czarne, Spoiler tylny, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem, System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX), System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 8 cali, System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika (Follow me home), System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Szyby przednie i tylne elektrycznie regulowane z zabezpieczeniem przed przycięciem palców, TRC - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa ciemna we wzory, Tempomat adaptacyjny, inteligentny, Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, Układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy na tablicy wskaźników 4,2, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem

przez dzieci, Zamek centralny sterowany zdalnie, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła drogowe automatyczne AHB, Światła główne w technologii projektorowej, Światła przeciwmgielne LED, Światła tylne pozycyjne, stopu i przeciwmgielne (LED).

### **Wposażenie dealerskie**

Lakier metalik, Pakiet Tech → [6 głośników, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Fotele przednie podgrzewane, Interfejs Android Auto i Apple CarPlay, bezprzewodowe, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Nawigacja Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych, System multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym 9 cali HD, Wyświetlacz kolorowy na tablicy wskaźników 7, Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego poprzez aplikację MyToyota, Zdalne uruchamianie świateł awaryjnych poprzez aplikację MyToyota].

### **Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | FALKEN, ZIEX   | 205/65 16 95H | 4,0 mm           |
|          | lewe  | FALKEN, ZIEX   | 205/65 16 95H | 4,0 mm           |
| tylna    | prawe | FALKEN, ZIEX   | 205/65 16 95H | 3,5 mm           |
|          | lewe  | FALKEN, ZIEX   | 205/65 16 95H | 3,5 mm           |

### **Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

### **Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 14   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 16   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 17   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

### **Opis stwierdzonych uszkodzeń**

Do wymiany

| Poz. | Nazwa części                          | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia     | NS [%] |
|------|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------|
| 1    | Wykładzina tłumiąca pokrywę przedniej | 533410D380    | pęknięcie/rozerwanie |        |
| 2    | Nakładka pokryw tylnej dół            | 677510D090C0  | ostre, zarysowanie   |        |
| 3    | Dywaniki podłogi komplet              | 58510K0050C2  | pęknięcie/rozerwanie |        |

Do naprawy

| Poz. | Nazwa części                    | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia            | Czas [rbg] |
|------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| 1    | Dach                            | 63111K2010    | rysa/odprysk, ślady korozji |            |
| 2    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | 67002K2011    | liczne, wgniecenie          | 2.5        |
| 3    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R | 67001K2011    | wgniecenie                  | 1.2        |

Inne

| Poz. | Nazwa części        | Nr katalogowy | Opis uszkodzeń | Czas [rbg] |
|------|---------------------|---------------|----------------|------------|
| 1    | Kluczyk zapłonowy   |               | brak           |            |
| 2    | Czyszczenie wnętrza |               | zabrudzenie    |            |

Do lakierowania

| Poz. | Nazwa części                    | Rodzaj lakierowania | Opis uszkodzenia | NS [%] |
|------|---------------------------------|---------------------|------------------|--------|
| 1    | Drzwi przednie, część dolna F L | III                 |                  |        |
| 2    | Drzwi przednie, część dolna F R | III                 |                  |        |
| 3    | Dach, część środkowa            | III                 |                  |        |

Uszkodzenia niekalkulowane

| Poz. | Nazwa części                  | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia | Czas [rbg] |
|------|-------------------------------|---------------|------------------|------------|
| 1    | Okladzina zderzaka przedniego | 52119YP954    | rysa/odprysk     |            |
| 2    | Pokrywa przednia              | 53301K2010    | rysa/odprysk     |            |
| 3    | Szyba przednia barwiona       | 561010DC61    | rysa/odprysk     |            |
| 4    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L  | 67004K2010    | wgniecenie       |            |
| 5    | Kierownica skórzana z Airbag  | 84250K0040C5  | rysa/odprysk     |            |
| 6    | Nakładka wew. bagażnika R     | 647300D300C0  | rysa/odprysk     |            |

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa



**Fot. 21**

Tunel środkowy



**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**


Komora silnika



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Książka serwisowa – dane



**Fot. 34**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd




**Fot. 35**  
Dowód rej. str. 2



**Fot. 36**  
Instrukcje



**Fot. 37**  
Zestaw naprawczy koła



**Fot. 38**  
Kluczyki




**Fot. 39**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 40**  
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 43**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 45**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 46**

Dach - Inne 1



**Fot. 47**

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 48**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**  
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 50**  
Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



**Fot. 51**  
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 52**  
Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



**Fot. 53**  
Fotel prz. lew. - Inne 1



**Fot. 54**  
Fotel prz. praw. - Inne 1



**Fot. 55**  
Wykładzina podłogi - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 56**  
Wykładzina podłogi - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 58**

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 59**

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



**Fot. 60**

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



**Fot. 61**

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2