

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/82261/26/09/02
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 02-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Iwo Tokarski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Tarnobrzeg

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0160137	AUDI, A6 Avant [C8] 23-26, A6 40 TDI mHEV Quattro Advanced S tro...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	204/150	automatyczna	80 974	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE9J764	WAUZZZF24PN070248		01-08-2023/2023	01-08-2028	szary/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 08-09-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu, Aplikacje dekoracyjne wnętrza - lakier grafitowoszlary, Audi Music Interface, Audi Pre Sense Basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, Automatyczne odblokowanie pokrywy bagażnika, Brak haka holowniczego, Brak logo typu S, Brak systemu mocowania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera z przodu (ISOFIX), Brak układu zmywania reflektorów, Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa, Dywaniki podłogowe przód i tył, Dywaniki z przodu i z tyłu, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej, Elektrycznie sterowany obieg powietrza, Felgi aluminiowe 17" - (10-ramienne) z ogumieniem 7,5j x 17", Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy, Fotele przednie standardowe, Gałka dźwigni skrzyni biegów, Gwarancja na nowy samochód Audi 2 lata, Hamulce tarczowe z przodu, Hamulce tarczowe z tyłu, ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu, Immobilizer, Infotainment system (MIB3), Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem (homologacja 5-osobowa), Kierownica wielofunkcyjna - skórzana, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem, Lampy : Światła do jazdy dziennej, Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym, Listwy progowe - aluminiowe, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwoslepieniową, Napęd quattro, Oznaczenie modelu i typu silnika, Oświetlenie wnętrza Ambiente, Panel obsługi z przyciskami z matowej czerni, Pilot sterujący zamkiem centralnym, Podparcie odcinka lędźwiowego dla foteli przednich 4-zakresowe, Podsufitka tkaninowa, Poduszki powietrzne boczne z przodu i z tyłu oraz kurtyny powietrzne, Poduszki powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera, Podłokietnik przedni komfortowy, Pokrywa bagażnika, otwierana automatycznie, Quattro ultra, Reflektory przednie w technologii LED, Regulacja kolumny kierowniczej w układzie poziomym i pionowym, Relingi dachowe aluminiowe, Siedzenie tylne 3-miejscowe, oparcie nieskładane, Standardowy zestaw pedałów obsługi, System MMI Navigation, System Start/Stop, System nagłośnienia - 8 głośników, Szyby termoizolacyjne, Tablica wskaźników z prędkościomierzem, Tapicerka tkaninowa Index, Tempomat z regulacją prędkości i limitem prędkości, Trójkąt ostrzegawczy i apteczka, Układ wydechowy, Wariant dla niepalących, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Zagłówki przednie, Zamek centralny

sterowany falami radiowymi, Zawieszenie seryjne, Zderzaki wzmocnione, Zestaw naprawczy - tire mobility set, Zestaw narzędzi, Złącze Bluetooth, Światła tylne w technice LED.

Wyposażenie dealerskie

Aplikacje dekoracyjne z matowego aluminium, Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył, Audi Smartphone Interface, Brak oznaczenia typu silnika, Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi dwuczęściowe - jedno lub dwukolorowe, Kluczyk komfortowy advanced key z funkcją odryglowania zamka bagażnika za pomocą gestów, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik : Szary Chronos, Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym, Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, Pakiet Interieur S line, Pakiet dodatkowych schowków, Pakiet oświetlenia wnętrza - konturowe/ambiente (6 profili kolorystycznych/do wyboru 30 barw), Pakiet promocyjny Business → [Audi Parking System plus przód/tył z wizualizacją otoczenia - czujniki parkowania, Kamera cofania], Pakiet skórzany ze skóry ekologicznej (dół), Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym, Reflektory przednie Matrix LED z dynamicznymi kierunkowskazami, System nagłośnienia Audi sound system, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Tapicerka łączona skóra - mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S, Układ zmywania reflektorów, Wejście USB do ładowania w konsoli z tyłu, Zawieszenie sportowe, Zbiornik SCR 24l (Adblue), Zbiornik paliwa - 73l, Zestaw narzędzi z podnośnikiem.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/45 19 102Y	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/45 19 102Y	5,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/45 19 102Y	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/45 19 102Y	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Zarysowania, odpryski, drobne punktowe wgniecenia, m.in. dachu, pokrywy komory silnika. 'Zapocenie' w górnej części silnika - do ewentualnej weryfikacji warsztatowej.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150

14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 1000

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Tarcza koła aluminiowa przód R	4K0601025DR	zarysowanie	
2	Tarcza koła aluminiowa tył R	4K0601025DR	zarysowanie	
3	Nakładka konsoli środkowej tył	4K08643766PS	pęknięcie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	4K0807065GRU	zarysowanie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	4K0823029B	wgniecenie	
2	Szyba przednia atermiczna, barwiona	4K0845099AKNVB	rysa/odprysk	
3	Dach	4K9817111A	wgniecenie, wgniecenie	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	4K9833051E	zarysowanie	
5	Błotnik tylny L	4K9809837	wgniecenie	
6	Tarcza koła aluminiowa przód L	4K0601025DR	zarysowanie	
7	Tarcza koła aluminiowa tył L	4K0601025DR	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył




Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu



Fot. 39
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 45

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 47


Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 51

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 52

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 53

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 55

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 59

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 61

Konsola tunelu śr. - Inne 1