Nr zlecenia DEKRA: HCP/WAW/18885/21/03/24
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 24-03-2021

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
Hitachi Capital Polska Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marta Janota-Bzowska
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Piotr Mirkowski
DEKRA Polska - O. Gdańsk

UWAGA:
Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0109452
Producent	TOYOTA
Model	Avensis Kombi 15-19
Typ/wersja	Avensis 2.0 D-4D Premium
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1537
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2100
Rozstaw osi 1/2	2700
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczana spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1995
Moc silnika [KM/kW]	143/105
Skrzynia biegów	M 6-biegowa
Nr rejestracyjny	WD1395J
VIN	SB1ET76L00E021624
Data 1. rejestracji	20-02-2017
Data nast. bad. techn.	13-02-2022
Rok produkcji	2017
Stan licznika [km]	112 376 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	Grafitowy/metalic
Data oględzin	2021-04-09

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Pirelli, Sottozero 3 Winter	215/55 R17 98H	5,0 mm
	lewe	Pirelli, Sottozero 3 Winter	215/55 R17 98H	5,0 mm
tylna	prawe	Pirelli, Sottozero 3 Winter	215/55 R17 98H	7,0 mm
	lewe	Pirelli, Sottozero 3 Winter	215/55 R17 98H	7,0 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
3. Airbag kolan kierowcy
4. Automatyczne światła drogowe
5. BA - system wspomagania hamowania
6. Czujnik deszczu
7. Czujnik zmierzchu
8. Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
9. Elektryczny hamulec postojowy (EPB)
10. Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem
11. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego
12. Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home
13. Gniazdo Aux-In
14. Gniazdo USB
15. HSA - system wspomagający pokonywanie podjazdów
16. Kamera cofania
17. Kierownica skórzana (skóra Nappa)
18. Kierownica wielofunkcyjna
19. Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych
20. Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa
21. Kolumna kierownicy regul. w pionie i poziomie
22. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
23. Koło zapasowe dojazdowe
24. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
25. Lusterka boczne składane elektrycznie
26. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)
27. Otwór w oparciu tylnej kanapy do przewozu długich przedmiotów
28. Radio CD z MP3 + 6 głośników + Bluetooth
29. Relingi dachowe
30. Roleta przestrzeni bagażowej
31. Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
32. Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów
33. System Pre-Collision (układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia)
34. System audio II - Radio CD z MP3, Bluetooth, 6 głośników
35. System multimedialny Toyota Touch 2 (radio CD/MP3/WMA, Bluetooth, wyświetlacz 8 cali)
36. System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (Lane Departure Alert)
37. System rozpoznawania znaków drogowych (Road Sign Assist)
38. System zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza diagnostycznego
39. TRC - system kontroli trakcji
40. Tapicerka materiałowa Premium z elementami Alcantary
41. Tempomat
42. Tylne oparcie składane, dzielone
43. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
44. VSC+ (system stabilizacji toru jazdy)
45. Wspomaganie układu kierowniczego
46. Wyświetlacz kolorowy między zegarami
47. Światła do jazdy dziennej typu LED
48. Światła przeciwmgielne
49. Światła stop typu LED

Wyposażenie dealerskie

1. Lakier metalik ..... -
2. Pakiet Chrome - ozdobne listwy grilla, drzwi i klapy bagażnika ..... -
3. Pakiet Style ..... -

Wyposażenie dodatkowe

1. Alarm ..... -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)[12] ..... -

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości, stwierdzone uszkodzenia, braki ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 04-2021 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.
Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.
Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.
Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.


Data: 09-04-2021

Rzeczoznawca DEKRA:
Marta Janota-Bzowska
mgr inż. Piotr Mirkowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu
Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.
Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
VIN

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu
Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:
- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:
- alarm.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:
Nie dotyczy.

Jazda próbna
Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.
Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:
Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.
Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

  Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przód



Fot. 2.
Prawy bok przód

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Prawy bok tył



Fot. 4.
Tył

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Lewy bok tył



Fot. 6.
Lewy bok przód

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Pole numerowe



Fot. 8.
Tabliczka

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10.
Widok przez lewe przednie drzwi

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12.
Widok z tylnego siedzenia

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Konsola środkowa



Fot. 14.
Tunel środkowy

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16.
Komora silnika

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Bagażnik



Fot. 18.
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Spód pojazdu przód



Fot. 20.
Spód pojazdu tył

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Dowód rejestracyjny 1. strona




Fot. 22.
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 23.
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24.
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Instrukcja obsługi



Fot. 26.
Pokrywa komory silnika (Zdjęcie poglądowe 1)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 28.
Pokrywa komory silnika (Wgniec./Odkształ.)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Pokrywa komory silnika (Wgniec./Odkształ. 1)



Fot. 30.
Pokrywa komory silnika (Wgniec./Odkształ. 2)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Szyba czołowa (Inne)



Fot. 32.
Szyba czołowa (Inne 1)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 34.
Drzwi przednie prawe (Zdjęcie poglądowe 1)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Drzwi przednie prawe (Zdjęcie poglądowe 2)



Fot. 36.
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37.
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 38.
Drzwi przednie prawe (Wgniec./Odkształ.)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Drzwi przednie prawe (Wgniec./Odkształ. 1)



Fot. 40.
Drzwi przednie prawe (Wgniec./Odkształ. 2)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniec./Odkształ.)



Fot. 42.
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniec./Odkształ. 1)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Pokrywa bagażnika (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 44.
Pokrywa bagażnika (Wgniec./Odkształ.)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 46.
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 48.
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Wgniec./Odkształ.)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Wgniec./Odkształ. 1)



Fot. 50.
Felga tylna lewa (Rysa/Odprysk)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Słupek środkowy lewy (Wgniec./Odkształ.)



Fot. 52.
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 54.
Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 56.
Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk 2)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Wykładzina słupka tylnego lewego (Inne)



Fot. 58.
Kanapa tylna (Inne)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 59.
Wykładzina pokrywy tylnej (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 60.
Wykładzina pokrywy tylnej (Inne)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
Wykładzina pokrywy tylnej (Inne 1)



Fot. 62.
Wykładzina pokrywy tylnej (Inne 2)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 63.
Wykładzina słupka tylnego prawego (Inne)



Fot. 64.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
_1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl