

Nr zlecenia DEKRA: HCP/WAW/14338/21/03/05
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 05-03-2021

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
Hitachi Capital Polska Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

inż. Krzysztof Chyziński
DEKRA Polska - O. Wrocław
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0135279
Producent	VOLVO
Model	V90 Cross Country 16-
Typ/wersja	V90 CC T6 AWD aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1864
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2420
Rozstaw osi 1/2	2941
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1969
Moc silnika [KM/kW]	310/228
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	WW9468J
VIN	YV1PZA3UCK1075384
Data 1. rejestracji	20-12-2018
Data 1. rej. w Polsce	20-12-2018
Data nast. bad. techn.	19-12-2021
Rok produkcji	2018
Stan licznika [km]	85 310 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	Szaroniebieski/metalic
Data oględzin	2021-03-09

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION	235/55 R18 104H	6,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION	235/55 R18 104H	4,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION	235/55 R18 104H	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION	235/55 R18 104H	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
3. Airbag kolan kierowcy
4. Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu
5. Czujnik deszczu
6. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
7. Dywaniki podłogowe
8. Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
9. EBA - system wspomagania nagłego hamowania
10. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
11. EBL - automatyczne włączenie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania
12. Felgi aluminiowe 18 5-ramienne z ogumieniem 235/55
13. Funkcja Auto Hold
14. Gniazdo 12V w tylnej części konsoli centralnej
15. Hamulec postojowy elektryczny
16. Immobilizer
17. Kanapa tylna dzielona 40/60
18. Kierownica skórzana z aluminiowym wykończeniem
19. Klamki w kolorze nadwozia
20. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
21. Komputer pokładowy
22. Krata wlotu powietrza z pionowymi żebrami w kolorze Cross Country
23. Lampki do czytania z przodu i z tyłu
24. Listwa ochronna wewnątrz bagażnika
25. Listwa ochronna wewnątrz bagażnika wykonana z metalu
26. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
27. Lusterka boczne składane elektrycznie
28. Lusterka drzwi w kolorze nadwozia
29. Lusterka wewnętrzne podświetlane dla kierowcy i pasażera
30. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane
31. Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
32. Obrazowania szyb bocznych - czerń błyszcząca
33. Oznaczenie modelu silnika
38. Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
39. Relingi dachowe
40. Schowek centralna blokada
41. Schowek pod podłogą bagażnika
42. Schowek w konsoli centralnej i w przednich drzwiach
43. Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth
44. Siatka bagażowa na tunelu środkowym
45. Sterowanie systemu audio z koła kierownicy
46. System Queue Assist - ułatwiający jazdę w ruchu ulicznym
47. System audio High Performance (wyświetlacz dotykowy 9 cala, 10 głośników, 330W, AUX, USB)
48. System czystego wnętrza ze wstępną wentylacją auta w momencie otwarcia
49. System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC
50. System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information
51. System kontroli trakcji w zakręcie - CTC
52. System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert
53. System recyrkulacji i poprawy jakości powietrza (AQS)
54. System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA
55. System stabilizacji przechyłu (RSC)
56. System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach
57. System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 40km/h
58. System utrzymania pasa ruchu (LKA)
59. System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)
60. System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)
61. Szyby barwione
62. Tapicerka skórzana
63. Tempomat adaptacyjny ACC
64. Uchwyt na kubki z przodu
65. Układ wspomagania hamowania City Safety
66. Usługa Volvo On Call
67. Wskaźnik temperatury zewnętrznej
68. Wspomaganie kierownicy przy prędkości do 130 km/h
69. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
70. Wyświetlacz zegarów 8-cali

- | | |
|---|---|
| 34. Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji | 71. Zagłówki tylne składanie ręcznie |
| 35. Podwójne, pogrubione końcówki rur wydechowych | 72. Zamek centralny zdalnie sterowany |
| 36. Podłokietnik przedni | 73. Zwalnianie pedału hamulca |
| 37. Reflektory przednie LED | 74. Światła LED do jazdy dziennej (DRL) |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|--|---|
| 1. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień | - |
| 2. Fotel pasażera regulowany elektrycznie | - |
| 3. Fotel pasażera z pamięcią ustawień | - |
| 4. Fotele przednie z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego | - |
| 5. Fotele przednie z regulacją podparcia ud | - |
| 6. Kamera wspomagająca parkowanie tyłem | - |
| 7. Koło zapasowe | - |
| 8. Lakier metalizowany | - |
| 9. Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie | - |
| 10. Pakiet Winter | - |
| 11. Przyciemniane tylne szyby | - |
| 12. Regulacja trybów jazdy - Drive Mode | - |
| 13. System bezkluczykowego dostępu | - |
| 14. Wykończenie wnętrza aluminium Iron Ore | - |
| 15. Zawieszenie pneumatyczne (z układem Four-C) | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹² -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd , uszkodzenia -


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 10-03-2021

Rzecznawca DEKRA:
inż. Krzysztof Chyziński
Dariusz Gomuliński

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- inne:

alarm brak możliwości weryfikacji

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody

wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przód



Fot. 2.
Prawy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Prawy bok tył



Fot. 4.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 5.
Lewy bok tył



Fot. 6.
Lewy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Pole numerowe



Fot. 8.
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10.
Widok przez lewe przednie drzwi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12.

Widok z tylnego siedzenia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Konsola środkowa



Fot. 14.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16.

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Bagażnik



Fot. 18.
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Spód pojazdu przód



Fot. 20.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.

Dowód rejestracyjny 1. strona




Fot. 22.

Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Książka serwisowa



Fot. 24.
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Instrukcja obsługi



Fot. 26.
Pokrywa komory silnika (Zdjęcie poglądowe 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Pokrywa komory silnika (Inne)