

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/54304/21/08/24
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 24-08-2021

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Wilga
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0118037	TOYOTA, RAV4 16-18, RAV4 2.0 Premium 4x4 MS				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1987	152/112	automatyczna	115 917	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WD1330H	JTMREREV80D117674		13-12-2017/2017	10-12-2022	Czarny/metalic

Data oględzin: 27-08-2021

Miejsce oględzin:

Opłotek
Opłotek 38
01-940 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag chroniący kolana kierowcy, Antena dachowa Shark-Fin, Automatyczne światła drogowe (AHB), Bluetooth, Chromowane obramowania szyb bocznych, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmiernych, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, DAC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia, EBD - elektroniczny system rozdziału sił hamowania, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Fotele sportowe, Gniazdo 12V dla drugiego rzędu siedzeń, HAC - system wspomagający wjazd na wzniesienia, Immobilizer, Kamera ułatwiająca cofanie, Kierownica i gałka zmiany biegów skórzane, Kierownica wielofunkcyjna, Kierunkowskazy w obudowach lusterek bocznych, Kieszenie w oparciach przednich foteli, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Komputer pokładowy, Koło zapasowe, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Manetki zmiany biegów przy kierownicy, Ogranicznik prędkości automatyczny (ASL), Podłokietnik przedni pokryty skórą ekologiczną, Spoiler dachowy, System kontroli trakcji TRC, System multimedialny Toyota Touch 2 (dotykowy ekran 7 cali, 6 głośników MP3), System opóźnionego wyłączania świateł Follow me home, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC), System oświetlenia wnętrza, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System stabilizacji przyczepy TSC, System stabilizacji toru jazdy VSC, System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD), System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Tempomat aktywny, Tylne oparcie składane, dzielone 60/40, Tylne światła diodowe LED, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego w drugim rzędzie siedzeń, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy TFT 4.2 pomiędzy zegarami, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zagłówki z regulacją wysokości, Zamek centralny sterowany pilotem, Złącze Aux-In i port USB, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, przód.

Wypożyczenie dealerskie

Lakier metalik, Ogrzewanie przednich foteli, Pakiet Style, Relingi dachowe, System nawigacji satelitarnej Toyota Touch 2 with Go, Tapicerka skórzana (skóra naturalna/syntetyczna).

Wypożyczenie dodatkowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Bridgestone , E	235/55 R18 100H	5,0 mm
	lewe	Bridgestone , E	235/55 R18 100H	5,0 mm
tylna	prawe	Bridgestone , E	235/55 R18 100H	6,0 mm
	lewe	Bridgestone , E	235/55 R18 100H	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Drzwi przednie prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Słupek środkowy prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Nakładka zderzaka przedniego, dół	5241142070	wgniecenie, głębokie, zarysowanie	
2	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	5334142090	pęknięcie/rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, góra	521194A910	rysa/odprysk	
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	6700442180	zarysowanie	
3	Listwa zderzaka tylnego		inne:nieprawidłowe zamontowanie	0.5

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni, część górna a-b	K3		
2	Drzwi tylne, część górna B-D L	III		
3	Łotnik tylny F L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	5330142110	rysa/odprysk	
2	Dach	6311142231	rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	6700242150	rysa/odprysk	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	6700142150	rysa/odprysk	
5	Klamka zewnętrzna drzwi przednich L	6921142040B0	rysa/odprysk	
6	Ostona lusterka zewnętrznego R	8791548040B0	rysa/odprysk	
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	6700342180	rysa/odprysk	
8	Próg/Słupki środkowy (B) L	6131242040	rysa/odprysk	
9	Próg/Słupki środkowy (B) R	6131142040	rysa/odprysk, wgniecenie	
10	Nakładka zderzaka tylnego, góra	5215942930	rysa/odprysk, wgniecenie	
11	Łotnik tylny L	6160242100	rysa/odprysk, wtrącenia powłoki lakierowej	
12	Łotnik tylny R	6160142100	rysa/odprysk	
13	Deska rozdzielcza cz.dolna boczna	5531242060C0	rysa/odprysk	
14	Felga koła przedniego prawego		rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Tunel środkowy



Fot. 15
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód



Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Instrukcja obsługi



Fot. 26
Zderzak (Rysa/Odprysk)



Fot. 27
Zderzak (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 28
Zderzak (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 29
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 30
Wykładzina pokrywy komory silnika (Pęknięcie/Rozerwanie)



Fot. 31
Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 32
Lusterko zewnętrzne prawe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 34
Słupek środkowy prawy (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 35
Próg prawy (Rysa/Odprysk)



Fot. 36
Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 37
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 38
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 39
Zderzak tylny (Inne)




Fot. 40
Zderzak tylny (Inne 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Dach (Rysa/Odprysk)



Fot. 42
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 43
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 44
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 45
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Inne)



Fot. 46
Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 47
Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 48
Próg lewy (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 50

Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 51

Klamka drzwi prz. L (Rysa/Odprysk)



Fot. 52

Deska rozdzielcza (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 53

Deska rozdzielcza (Rysa/Odprysk)