

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/76423/23/10/30
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 30-10-2023

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Bartłomiej Kułak (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Grodzisk Mazowiecki
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0133716	BMW, Seria 5 [G30/F90] 16-20, 540i GPF xDrive aut				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	2998	340/250	automatyczna	142 760	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW8978J	WBAJB51030WW11841		05-11-2018/2018	04-11-2023	biały/2-warstwowa

Data oględzin: 03-11-2023

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Hornówek

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Asystent hamowania, Asystent uwagi, Blokada rodzicielska tylnych drzwi, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania, Czujnik kolizji, Czujnik zużycia klocków hamulcowych, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Dynamiczne światła stop, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie, Funkcja Follow-Me-Home, Funkcja Start / Stop, Gniazdo AUX-IN, Hamulec postojowy z funkcją automatycznego włączania, elektromechaniczny, Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica sportowa, skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie, Komputer pokładowy, Listwy ozdobne ciemne oksydowane srebro, matowe z listwą akcentową w perłowym chromie, Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją ogrzewania (przyciemniane aut. po str. kierowcy), Lusterka zewnętrzne kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Obrazowania szyb - chromowane, Odtwarzacz CD, Odzysk energii hamowania, Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40, Oświetlenie powitalne, Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100.000 km, Pasywana ochrona pieszych, Podłokietnik tylny, Podłokietnik z przodu, Progi drzwiowe aluminiowe z delikatnym szlifem i emblematem BMW, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Przyciski ulubionych funkcji, 8 przycisków z funkcją zapamiętywania, Reflektory przednie diodowe (LED) ze spryskiwaczami, Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego, System alarmowy sterowany pilotem, System bezkluczykowy Start/Stop, System nawigacji satelitarnej Business, System ostrzegający o ryzyku kolizji Active Guard, Technologia Active Air Stream, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku, Uchwyty na napoje, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC, Ustawienia Personal Profile, Usługi ConnectedDrive, Wskaźnik Condition Based Service, Wzmocnienia boczne, Zestaw Bluetooth o rozszerzonym zakresie funkcji, Zestaw Hi-Fi z 6 głośnikami, Zestaw naprawczy do opon, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne w technologii LED.

Wyposażenie dealerskie

Felgi aluminiowe 19 V Spoke 635 z ogumieniem mieszanym z funkcją jazdy awaryjnej, Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie z podparciem lędźwiowym, System nawigacji satelitarnej Professional nowej generacji.

Wypożyczenie dodatkowe

Tapicerka skórzana.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, CINTURATO P7	245/40 19 98Y	6,0 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO P7	245/40 19 98Y	5,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, CINTURATO P7	275/35 19 100Y	6,0 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO P7	275/35 19 100Y	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Samochód mokry, brak możliwości dokładnej oceny powłoki lakierowej

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 500

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Podłokietnik R	51427489298	pęknięcie/rozerwanie	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Felga koła przedniego prawego		zarysowanie	
2	Kluczyk zapłonowy		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Instrukcje



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 39

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1